

G11		G13	Q13	Z13	G18	Q18	G23	S62	S81	S49	S29	Q138 W138	A139	G15	Z21	Q23	
propriétaire	Fabricant	Marque	N° Bouteille	1° épreuve	Dernière épreuve	Date épreuve précédente	Extérieure	Intérieure	Filetage	Robinet	Décision	Commentaire	N° registre	Volume litre	robinet	N° robinet	
C.A.S.C.	ROTH	SPIRO	88AA461	01/01/88	14/09/20	29/06/24	ok	ok	ok	ok	Acceptée	Mise en chômage du bloc chez Jean-Marc pour la saison 2025-2026	4	12 long	1 sortie	E05978 / 461 aqualung	Bloc N°4
C.A.S.C.	ROTH	BEUCHAT	91AA34101	01/01/91	25/07/19	28/06/25	ok	ok	ok	ok	Non Conforme	Mise en chômage du bloc chez Jean-Marc pour la saison 2025-2026	11	12 long	2 sorties	C10390 / 101 : TAG double aqualung	Bloc N°11
C.A.S.C.	ROTH	SPIRO	17358	01/02/90	25/07/19	28/06/25	ok	ok	ok	ok	Non Conforme	Mise en chômage du bloc chez Jean-Marc pour la saison 2025-2026	20	12 long	1 sortie	D03544 /358 Aqualung	Bloc N°20
C.A.S.C.	ROTH	SPIRO	88AA731	01/01/88	25/07/19	28/06/25	ok	ok	ok	ok	Non Conforme	Mise en chômage du bloc chez Jean-Marc pour la saison 2025-2026	22	12 long	1 sortie + reserve	731	Bloc N°22
C.A.S.C.	ROTH	SPIRO	17450	01/02/90	25/07/19	28/06/25	ok	ok	ok	ok	Non Conforme	Mise en chômage du bloc chez Jean-Marc pour la saison 2025-2026	23	12 long	1 sortie + reserve	450	Bloc N°23
C.A.S.C.	ROTH	SPIRO	17311	01/02/90	29/10/21	29/06/24	ok	ok	ok	ok	Acceptée	Mise en chômage du bloc chez Jean-Marc pour la saison 2025-2026	24	12 long	2 sorties	311	Bloc N°24
C.A.S.C.	ROTH	SPIRO	17260	01/02/90	29/10/21	29/06/24	ok	ok	ok	ok	Acceptée	Mise en chômage du bloc chez Jean-Marc pour la saison 2025-2026	26	12 long	1 sortie	260	Bloc N°26
C.A.S.C.	ROTH	TORTEC	60097	01/01/00	02/11/21	29/06/24	ok	ok	ok	ok	Acceptée		28	12 court	1 sortie	Aqualung C05634	Bloc N°28
C.A.S.C.	ROTH	TORTEC	60101	01/01/01	02/11/21	29/06/24	ok	ok	ok	ok	Acceptée	Mise en chômage du bloc chez Jean-Marc pour la saison 2025-2026	29	12 court	2 sorties	101	Bloc N°29
C.A.S.C.	ROTH	TORTEC	00-60102	01/01/00	14/09/20	29/06/24	ok	ok	ok	ok	Acceptée	PEINTURE A REFAIRE EN 2026	30	12 court	2 sorties	102 : double sorties en ligne	Bloc N°30
C.A.S.C.	ROTH	TORTEC	00-60940	01/01/00	14/09/20	29/06/24	ok	ok	ok	ok	Acceptée	PEINTURE A REFAIRE EN 2026	32	12 court	2 sorties	940 : double sorties en ligne	Bloc N°32
C.A.S.C.	ROTH	TORTEC	00-60965	01/01/00	14/09/20	29/06/24	ok	ok	ok	ok	Acceptée	Mise en chômage du bloc chez Jean-Marc pour la saison 2025-2026	34	12 court	1 sortie	C05619 / 965 : aqualung	Bloc N°34
C.A.S.C.	ROTH	TORTEC	00-60983	01/01/00	14/09/20	29/06/24	ok	ok	ok	ok	Acceptée	Mise en chômage du bloc chez Jean-Marc pour la saison 2025-2026	35	12 court	1 sortie	C05874 / 983 :aqualung	Bloc N°35
C.A.S.C.	ROTH	TORTEC	00-60993	01/01/00	14/09/20	29/06/24	ok	ok	ok	ok	Acceptée	Mise en chômage du bloc chez Jean-Marc pour la saison 2025-2026	36	12 court	2 sorties	E1724 : double en Y aqualung	Bloc N°36
C.A.S.C.	ROTH	TORTEC	99-90774	01/09/99	14/09/20	29/06/24	ok	ok	ok	ok	Acceptée	PEINTURE A REFAIRE EN 2026	38	12 court	1 sortie	C05876 / 774 : aqualung	Bloc N°38
C.A.S.C.	ROTH	TORTEC	99-96994	01/12/99	14/09/20	29/06/24	ok	ok	ok	ok	Acceptée		39	12 court	1 sortie	C03206 /994 : aqualung	Bloc N°39
C.A.S.C.	ROTH	TORTEC	99-96977	01/12/99	14/09/20	29/06/24	ok	ok	ok	ok	Acceptée		40	12 court	2 sorties	977 : double sorties en ligne	Bloc N°40
C.A.S.C.	ROTH	TORTEC	82282	01/07/00	02/11/21	29/06/24	ok	ok	ok	ok	Acceptée	Mise en chômage du bloc chez Jean-Marc pour la saison 2025-2026	41	12 court	2 sorties	282	Bloc N°41
C.A.S.C.	ROTH	TORTEC	82283	01/07/00	02/11/21	29/06/24	ok	ok	ok	ok	Acceptée	Rouille généralisée sur le fond (pas de fouet passé dans le bloc)	42	12 court	2 sorties	283	Bloc N°42
C.A.S.C.	ROTH	TORTEC	82298	01/07/00	02/11/21	29/06/24	ok	ok	ok	ok	Acceptée	peinture sur le culot à refaire	43	12 court	1 sortie	Aqualung C05630	Bloc N°43
C.A.S.C.	ROTH	TORTEC	84309	01/07/00	02/11/21	29/06/24	ok	ok	ok	ok	Acceptée	Mise en chômage du bloc chez Jean-Marc pour la saison 2025-2026	44	12 court	2 sorties	309	Bloc N°44
C.A.S.C.	ROTH	Vieux plong	01AA84180	01/09/01	22/08/25	28/06/25	ok	ok	ok	ok	Acceptée	PEINTURE REFAITE	46	12 court	2 sorties	J03362 / 180 : TAG double aqualung	Bloc N°46
C.A.S.C	ROTH	Vieux plong	01AA84181	01/09/01	25/07/19	28/06/25	ok	ok	ok	ok	Non Conforme	Mise en chômage du bloc chez Jean-Marc pour la saison 2025-2026	47	12 court	2 sorties	181 : double sorties en ligne inversé	Bloc N°47
C.A.S.C	ROTH	ROTH	74712	01/12/03	22/08/25	28/06/25	ok	ok	ok	ok	Acceptée	PEINTURE REFAITE	48	12 court	2 sorties	712 : double sorties en ligne	Bloc N°48
C.A.S.C	ROTH	ROTH	74713	01/12/03	22/08/25	28/06/25	ok	ok	ok	ok	Acceptée	PEINTURE REFAITE, et remplacement du robinet par IAP . Mise en service du robinet D04425 / 632 : aqualung de l'ancien P5	49	12 court	1 sortie	D04425 / 632 : aqualung (ancien 713 : double sorties en ligne)	Bloc N°49
C.A.S.C	ROTH	ROTH	74916	01/12/03	22/08/25	28/06/25	ok	ok	ok	ok	Acceptée	PEINTURE REFAITE	51	12 court	2 sorties	916 : double sorties en ligne	Bloc N°51
C.A.S.C	ROTH	ROTH	74925	01/12/03	25/07/19	28/06/25	ok	ok	ok	ok	Non Conforme	Mise en chômage du bloc chez Jean-Marc pour la saison 2025-2026	53	12 court	2 sorties	D03962 /925 : TAG double aqualung	Bloc N°53
C.A.S.C	ROTH	ROTH	74709	01/12/03	22/08/25	28/06/25	ok	ok	ok	ok	Acceptée	PEINTURE REFAITE	54	12 court	2 sorties	J03310 / 709 : TAG double aqualung	Bloc N°54
C.A.S.C	ROTH	Vieux Plongeur	77969	01/12/05	02/11/21	29/06/24	ok	ok	ok	ok	Acceptée		56	10 court	2 sorties	969	Bloc N°56
C.A.S.C	ROTH	Vieux Plongeur	77953	01/12/05	02/11/21	29/06/24	ok	ok	ok	ok	Acceptée		57	10 court	2 sorties	953	Bloc N°57
C.A.S.C	ROTH	Vieux Plongeur	77946	01/12/05	02/11/21	29/06/24	ok	ok	ok	ok	Acceptée		58	10 court	2 sorties	946	Bloc N°58
C.A.S.C	ROTH	Vieux Plongeur	77923	01/12/05	02/11/21	29/06/24	ok	ok	ok	ok	Acceptée	legère galvanisation du col de bloc et des filets	59	10 court	2 sorties	923	Bloc N°59
C.A.S.C	ROTH	Vieux Plongeur	77944	01/12/05	02/11/21	29/06/24	ok	ok	ok	ok	Acceptée		60	10 court	2 sorties	944	Bloc N°60
C.A.S.C	ROTH	ROTH	74911	01/12/03	22/08/25	28/06/25	ok	ok	ok	ok	Acceptée	PEINTURE REFAITE	61	12 court	1 sortie	C03173 / 911 : Aqualung	Bloc N°61
BOISSEAU	MCSO	Aqualung	003632	01/05/99	25/07/19	29/06/24	ko	ok	ok	ok	Refusée	corrosion importante sur l'extérieur : rejet lors de la requalification	P5	12 court	1 sortie	D04425 / 632 : aqualung	Bloc N°P5
H. MELH	FABER	Aqualung	08/0178/065	01/01/08	23/05/17	02/07/22			0	0	Non Conforme	perso hervé Méhl à requalifier , pas vu lors du TIV du 28/06/2025	P6	18 long	2 sorties	801179/065 : TAG double aqualung	Bloc N°P6
D MAUGER	FABER	0	03/0641/016	01/03/23	22/02/24	00/01/00	ok	ok	ok	ok	Acceptée		P12	15 long	2 sorties	: CRESSI double	Bloc N°P12

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	JM BOISSEAU	Date:	29-juin-25	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	A-03-067080			Visite avant épreuve:	☐
Signature:				Assistant TIV	
IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C.	N° Registre:	4	N° CASC:	4
Constructeur:	ROTH	Marque:	SPIRO	N° bouteille:	88AA461
Capacité (litres):	12 long	PS (bars):	200	PE (bars):	300
Date de 1ère épreuve:	01/01/88	Date dernière épreuve:	14/09/20	Ré Épreuve avant le:	14/09/26
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	1 sortie
Visite précédente:	29/06/24	N° robinet	E05978 / 461 aqualung		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☐	25 X 200 ISO:	☒	3/4 GAZ:	☐
CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION	
ROBINETTERIE		ok			
La réserve fonctionne bien:	☐ oui ☐ non	à réparer	☐	☐	
Le robinet se démonte aisément:	☐ oui ☐ non	à nettoyer	☐	☐	
Dépôt de rouille sur les filets:	☐ oui ☐ non	à nettoyer	☐	☐	
Dépôt de rouille sur le fond:	☐ oui ☐ non				
Filets en bon état:	☐ oui ☐ non	robinetterie à changer	☐	☐ cmt :	
Bague lisse ne passe pas:	☐ ok ☐ hs	☐ REJET		remplacement robinet	
Bague fileté ne passe pas:	☐ ok ☐ hs	☐ REJET		IAP (rejet lors de la	
				requeliff 07/2014)	
BOUTEILLE		ok			
Filetage	☐ oui ☐ non	à nettoyer	☐	☐	
Filetage col en bon état:	☐ oui ☐ non				
Filetage col légèrement oxydé:	☐ oui ☐ non	☐ REJET			
Filets actifs détériorés:	☐ ok ☐ hs				
Tampon lisse n'entre pas:	☐ ok ☐ hs	SI rentre et 6H +0,224 rentre de 2 tours			
Tampon fileté n'entre pas:	☐ ok ☐ hs				
Extérieur		ok			
Atteintes profondes:	☐ oui ☐ non	☐ REJET			
Peinture en bon état:	☐ oui ☐ non				
Cloques,écaillage non corrodé	☐ oui ☐ non	retouches	☐	☐	
Cloques, écaillage corrodé	☐ oui ☐ non	nettoyage	☐	☐	
Corrosion superficielle localisée	☐ oui ☐ non	nettoyage	☐	☐	
Corrosion superficielle généralisée	☐ oui ☐ non	sablage	☐	☐	

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

		surface + peinture ☐	date:	
CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION
<u>Intérieur</u>		ok		
Sans résidus:	oui non ☐ ☐			
Nature des résidus				
Propres:	☐ ☐	à nettoyer	☐	☐
Secs:	☐ ☐	à sécher	☐	☐
Revêtement				
Sans revêtement:	☐ ☐			date:
<u>Paroi</u>		grenail. U.S.		grenail. U.S.
Oxydation	☐ ☐			
- superficielle uniforme (1):	☐ ☐	☐		☐
- pulvérulente généralisée (6):	☐ ☐	☐	☐	☐ ☐
Petites piqûres réparties (2):	☐ ☐	☐	☐	☐ ☐
Piqûres généralisées:	☐ ☐	☐	☐	☐ ☐
Piqûres en ligne (3):	☐ ☐	☐	☐	☐ ☐
Piqûres en bande (3+):	☐ ☐	☐	☐	☐ ☐
Localisation:				gren. prof. surf.
Chancres:	☐ ☐	☐	☐	☐ ☐ ☐
Localisation:				
Corrosion feuilletante localisée (4):	☐ ☐	☐		☐ ☐ ☐
Localisation:				
Corrosion feuilletante généralisée (5):	☐ ☐	☐	REJET	
Corrosion pulvérulante (6):	☐ ☐	☐	REJET	
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☒ Refusée: ☐ non conf ☐ à requalifier				
Mise en chomage du bloc chez Jean-Marc pour la saison 2025-2026				
Bouteille rebutée par:		Date:		Motif:
Rendue inutilisable par:		Date:		
Bouteille envoyée en épreuve le:				
Retour le:		Acceptée:	☐	Refusée: ☐

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	JM BOISSEAU	Date:	03-sept-25	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	A-03-067080			Visite avant épreuve:	☐
Signature:				Assistant TIV	

IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C.	N° Registre:	11	N° CASC:	11
Constructeur:	ROTH	Marque:	BEUCHAT	N° bouteille:	91AA34101
Capacité (litres):	12 long	PS (bars):	200	PE (bars):	300
Date de 1ère épreuve:	01/01/91	Date dernière épreuve:	25/07/19	Ré Épreuve avant le:	24/07/25
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	2 sorties
Visite précédente:	28/06/25	N° robinet	C10390 / 101 : TAG double aqualung		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☐	25 X 200 ISO:	☒	3/4 GAZ:	☐

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION
ROBINETTERIE		
oui non La réserve fonctionne bien: ☐ ☐ Le robinet se démonte aisément: ☐ ☐ Dépôt de rouille sur les filets: ☐ ☐ Dépôt de rouille sur le fond: ☐ ☐ Filets en bon état: ☐ ☐ ok hs <i>Bague lisse ne passe pas:</i> ☐ ☐ <i>Bague fileté ne passe pas:</i> ☐ ☐	ok à réparer ☐ à nettoyer ☐ à nettoyer ☐ robinetterie à changer ☐ ☐ REJET ☐ REJET	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ cmt : robinet neuf IAP le 25/07/2019
BOUTEILLE		
oui non Filetage Filetage col en bon état: ☐ ☐ Filetage col légèrement oxydé: ☐ ☐ Filets actifs détériorés: ☐ ☐ ok hs <i>Tampon lisse n'entre pas:</i> ☐ ☐ <i>Tampon fileté n'entre pas:</i> ☐ ☐ oui non Extérieur Atteintes profondes: ☐ ☐ Peinture en bon état: ☐ ☐ Cloques,écaillage non corrodé ☐ ☐ Cloques, écaillage corrodé ☐ ☐ Corrosion superficielle localisée ☐ ☐ Corrosion superficielle généralisée ☐ ☐	ok à nettoyer ☐ ☐ REJET ok ☐ REJET retouches ☐ nettoyage ☐ nettoyage ☐ sablage ☐ traitement de	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

		surface + peinture ☐	date:	
CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION
<u>Intérieur</u>		ok		
Sans résidus:	oui non ☐ ☐			
Nature des résidus				
Propres:	☐ ☐	à nettoyer	☐	☐
Secs:	☐ ☐	à sécher	☐	☐
Revêtement				
Sans revêtement:	☐ ☐			date:
<u>Paroi</u>		grenail. U.S.		grenail. U.S.
Oxydation	☐ ☐			
- superficielle uniforme (1):	☐ ☐	☐		☐
- pulvérulente généralisée (6):	☐ ☐	☐	☐	☐ ☐
Petites piqûres réparties (2):	☐ ☐	☐	☐	☐ ☐
Piqûres généralisées:	☐ ☐	☐	☐	☐ ☐
Piqûres en ligne (3):	☐ ☐	☐	☐	☐ ☐
Piqûres en bande (3+):	☐ ☐	☐	☐	☐ ☐
Localisation:				gren. prof. surf.
Chancres:	☐ ☐	☐	☐	☐ ☐ ☐
Localisation:				
Corrosion feuilletante localisée (4):	☐ ☐	☐		☐ ☐ ☐
Localisation:				
Corrosion feuilletante généralisée (5):	☐ ☐	☐	REJET	
Corrosion pulvérulante (6):	☐ ☐	☐	REJET	
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☐ Refusée: ☐ non conf ☒ à requalifier				
Mise en chomage du bloc chez Jean-Marc pour la saison 2025-2026				
Bouteille rebutée par:		Date:		Motif:
Rendue inutilisable par:		Date:		
Bouteille envoyée en épreuve le:				
Retour le:		Acceptée: ☐	Refusée: ☐	

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	JM BOISSEAU	Date:	03-sept-25	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	A-03-067080			Visite avant épreuve:	☐
Signature:				Assistant TIV	

IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C.	N° Registre:	20	N° CASC:	20
Constructeur:	ROTH	Marque:	SPIRO	N° bouteille:	17358
Capacité (litres):	12 long	PS (bars):	200	PE (bars):	300
Date de 1ère épreuve:	01/02/90	Date dernière épreuve:	25/07/19	Ré Épreuve avant le:	24/07/25
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	1 sortie
Visite précédente:	28/06/25	N° robinet	D03544 /358 Aqualung		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☐	25 X 200 ISO:	☒	3/4 GAZ:	☐

CONSTAT		DÉCISION	RÉALISATION
ROBINETTERIE		ok	
La réserve fonctionne bien:	oui non ☐ ☐	à réparer ☐	☐
Le robinet se démonte aisément:	☐ ☐	à nettoyer ☐	☐
Dépôt de rouille sur les filets:	☐ ☐	à nettoyer ☐	☐
Dépôt de rouille sur le fond:	☐ ☐		
Filets en bon état:	☐ ☐	robinetterie à changer ☐	☐ cmt :
	ok hs		
Bague lisse ne passe pas:	☐ ☐	☐ REJET	robinet neuf remplacé
Bague fileté ne passe pas:	☐ ☐	☐ REJET	par IAP 01/07/2013
BOUTEILLE		ok	
Filetage			
Filetage col en bon état:	oui non ☐ ☐	à nettoyer ☐	☐
Filetage col légèrement oxydé:	☐ ☐	☐ REJET	
Filets actifs détériorés:	☐ ☐		
	ok hs		
Tampon lisse n'entre pas:	☐ ☐	6H-0 rentre pas totalement	
Tampon fileté n'entre pas:	☐ ☐		
Extérieur		ok	
Atteintes profondes:	oui non ☐ ☐	☐ REJET	
Peinture en bon état:	☐ ☐		
Cloques,écaillage non corrodé	☐ ☐	retouches ☐	☐
Cloques, écaillage corrodé	☐ ☐	nettoyage ☐	☐
Corrosion superficielle localisée	☐ ☐	nettoyage ☐	☐
Corrosion superficielle généralisée	☐ ☐	sablage ☐	☐
		traitement de	

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

		surface + peinture ☐	date:	
CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION
<u>Intérieur</u>		ok		
Sans résidus:	oui non ☐ ☐			
Nature des résidus				
Propres:	☐ ☐	à nettoyer	☐	☐
Secs:	☐ ☐	à sécher	☐	☐
Revêtement				
Sans revêtement:	☐ ☐			date:
<u>Paroi</u>		grenail. U.S.		grenail. U.S.
Oxydation	oui non ☐ ☐			
- superficielle uniforme (1):	☐ ☐	☐		☐
- pulvérulente généralisée (6):	☐ ☐	☐	☐	☐ ☐
Petites piqûres réparties (2):	☐ ☐	☐	☐	☐ ☐
Piqûres généralisées:	☐ ☐	☐	☐	☐ ☐
Piqûres en ligne (3):	☐ ☐	☐	☐	☐ ☐
Piqûres en bande (3+):	☐ ☐	☐	☐	☐ ☐
Localisation:				gren. prof. surf.
Chancres:	☐ ☐	☐	☐	☐ ☐ ☐
Localisation:				
Corrosion feuilletante localisée (4):	☐ ☐	☐		☐ ☐ ☐
Localisation:				
Corrosion feuilletante généralisée (5):	☐ ☐	☐	REJET	
Corrosion pulvérulante (6):	☐ ☐	☐	REJET	
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☐ Refusée: ☐ non conf ☒ à requalifier				
Mise en chomage du bloc chez Jean-Marc pour la saison 2025-2026				
Bouteille rebutée par:		Date:		Motif:
Rendue inutilisable par:		Date:		
Bouteille envoyée en épreuve le:				
Retour le:		Acceptée: ☐	Refusée: ☐	

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	JM BOISSEAU	Date:	03-sept-25	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	A-03-067080			Visite avant épreuve:	☐
Signature:				Assistant TIV	

IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C.	N° Registre:	22	N° CASC:	22
Constructeur:	ROTH	Marque:	SPIRO	N° bouteille:	88AA731
Capacité (litres):	12 long	PS (bars):	200	PE (bars):	300
Date de 1ère épreuve:	01/01/88	Date dernière épreuve:	25/07/19	Ré Épreuve avant le:	24/07/25
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	1 sortie + reserve
Visite précédente:	28/06/25	N° robinet	731		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☐	25 X 200 ISO:	☒	3/4 GAZ:	☐

CONSTAT		DÉCISION	RÉALISATION
ROBINETTERIE		ok	
La réserve fonctionne bien:	☐ oui ☐ non	à réparer ☐	☐
Le robinet se démonte aisément:	☐ oui ☐ non	à nettoyer ☐	☐
Dépôt de rouille sur les filets:	☐ oui ☐ non	à nettoyer ☐	☐
Dépôt de rouille sur le fond:	☐ oui ☐ non		
Filets en bon état:	☐ oui ☐ non	robinetterie à changer ☐	☐ cmt :
Bague lisse ne passe pas:	☐ ok ☐ hs	☐ REJET	
Bague fileté ne passe pas:	☐ ok ☐ hs	☐ REJET	
BOUTEILLE		ok	
Filetage	☐ oui ☐ non		
Filetage col en bon état:	☐ oui ☐ non	à nettoyer ☐	☐
Filetage col légèrement oxydé:	☐ oui ☐ non	☐ REJET	
Filets actifs détériorés:	☐ oui ☐ non		
Tampon lisse n'entre pas:	☐ ok ☐ hs	6H-0 rentre partiellement	
Tampon fileté n'entre pas:	☐ ok ☐ hs		
Extérieur		ok	
Atteintes profondes:	☐ oui ☐ non	☐ REJET	
Peinture en bon état:	☐ oui ☐ non		
Cloques,écaillage non corrodé	☐ oui ☐ non	retouches ☐	☐
Cloques, écaillage corrodé	☐ oui ☐ non	nettoyage ☐	☐
Corrosion superficielle localisée	☐ oui ☐ non	nettoyage ☐	☐
Corrosion superficielle généralisée	☐ oui ☐ non	sablage ☐	☐

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

		surface + peinture ☐		date:	
CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION	
<u>Intérieur</u>		ok			
Sans résidus: ☐ oui ☐ non					
Nature des résidus					
Propres: ☐ oui ☐ non		à nettoyer ☐		☐	
Secs: ☐ oui ☐ non		à sécher ☐		☐	
Revêtement					
Sans revêtement: ☐ oui ☐ non				date:	
<u>Paroi</u>		grenail. U.S.		grenail. U.S.	
Oxydation					
- superficielle uniforme (1): ☐ oui ☐ non		☐		☐	
- pulvérulente généralisée (6): ☐ oui ☐ non		☐		☐	
Petites piqûres réparties (2): ☐ oui ☐ non		☐		☐	
Piqûres généralisées: ☐ oui ☐ non		☐		☐	
Piqûres en ligne (3): ☐ oui ☐ non		☐		☐	
Piqûres en bande (3+): ☐ oui ☐ non		☐		☐	
Localisation:				gren. prof. surf.	
Chancres: ☐ oui ☐ non		☐		☐	
Localisation:				☐	
Corrosion feuilletante localisée (4): ☐ oui ☐ non		☐		☐	
Localisation:				☐	
Corrosion feuilletante généralisée (5): ☐ oui ☐ non		☐ REJET			
Corrosion pulvérulante (6): ☐ oui ☐ non		☐ REJET			
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☐ Refusée: ☐ non conf ☒ à requalifier					
Mise en chomage du bloc chez Jean-Marc pour la saison 2025-2026					
Bouteille rebutée par:		Date:		Motif:	
Rendue inutilisable par:		Date:			
Bouteille envoyée en épreuve le:					
Retour le:		Acceptée: ☐		Refusée: ☐	

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	JM BOISSEAU	Date:	03-sept-25	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	A-03-067080			Visite avant épreuve:	☐
Signature:				Assistant TIV	

IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C.	N° Registre:	23	N° CASC:	23
Constructeur:	ROTH	Marque:	SPIRO	N° bouteille:	17450
Capacité (litres):	12 long	PS (bars):	200	PE (bars):	300
Date de 1ère épreuve:	01/02/90	Date dernière épreuve:	25/07/19	Ré Épreuve avant le:	24/07/25
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	1 sortie + reserve
Visite précédente:	28/06/25	N° robinet	450		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☐	25 X 200 ISO:	☒	3/4 GAZ:	☐

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION
<u>ROBINETTERIE</u> oui non La réserve fonctionne bien: ☐ ☐ Le robinet se démonte aisément: ☐ ☐ Dépôt de rouille sur les filets: ☐ ☐ Dépôt de rouille sur le fond: ☐ ☐ Filets en bon état: ☐ ☐ ok hs <i>Bague lisse ne passe pas:</i> ☐ ☐ <i>Bague fileté ne passe pas:</i> ☐ ☐	ok à réparer ☐ à nettoyer ☐ à nettoyer ☐ robinetterie à changer ☐ ☐ REJET ☐ REJET	☐ ☐ ☐ ☐ cmt :
<u>BOUTEILLE</u> oui non <u>Filetage</u> Filetage col en bon état: ☐ ☐ Filetage col légèrement oxydé: ☐ ☐ Filets actifs détériorés: ☐ ☐ ok hs <i>Tampon lisse n'entre pas:</i> ☐ ☐ <i>Tampon fileté n'entre pas:</i> ☐ ☐ oui non <u>Extérieur</u> Atteintes profondes: ☐ ☐ Peinture en bon état: ☐ ☐ Cloques,écaillage non corrodé ☐ ☐ Cloques, écaillage corrodé ☐ ☐ Corrosion superficielle localisée ☐ ☐ Corrosion superficielle généralisée ☐ ☐	ok à nettoyer ☐ ☐ REJET SI 25x2 rentre partiellement 4/5eme ok ☐ REJET retouches ☐ nettoyage ☐ nettoyage ☐ sablage ☐ traitement de	☐

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

		surface + peinture ☐		date:	
CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION	
<u>Intérieur</u>		ok			
Sans résidus: ☐ oui ☐ non					
Nature des résidus					
Propres: ☐ oui ☐ non		à nettoyer ☐		☐	
Secs: ☐ oui ☐ non		à sécher ☐		☐	
Revêtement					
Sans revêtement: ☐ oui ☐ non				date:	
<u>Paroi</u>		grenail. U.S.		grenail. U.S.	
Oxydation					
- superficielle uniforme (1): ☐ oui ☐ non		☐		☐	
- pulvérulente généralisée (6): ☐ oui ☐ non		☐		☐	
Petites piqûres réparties (2): ☐ oui ☐ non		☐		☐	
Piqûres généralisées: ☐ oui ☐ non		☐		☐	
Piqûres en ligne (3): ☐ oui ☐ non		☐		☐	
Piqûres en bande (3+): ☐ oui ☐ non		☐		☐	
Localisation:				gren. prof. surf.	
Chancres: ☐ oui ☐ non		☐		☐	
Localisation:				☐	
Corrosion feuilletante localisée (4): ☐ oui ☐ non		☐		☐	
Localisation:				☐	
Corrosion feuilletante généralisée (5): ☐ oui ☐ non		☐ REJET			
Corrosion pulvérulante (6): ☐ oui ☐ non		☐ REJET			
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☐ Refusée: ☐ non conf ☒ à requalifier					
Mise en chomage du bloc chez Jean-Marc pour la saison 2025-2026					
Bouteille rebutée par:		Date:		Motif:	
Rendue inutilisable par:		Date:			
Bouteille envoyée en épreuve le:					
Retour le:		Acceptée: ☐		Refusée: ☐	

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	JM BOISSEAU	Date:	29-juin-25	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	A-03-067080			Visite avant épreuve:	☐
Signature:				Assistant TIV	

IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C.	N° Registre:	24	N° CASC:	24
Constructeur:	ROTH	Marque:	SPIRO	N° bouteille:	17311
Capacité (litres):	12 long	PS (bars):	200	PE (bars):	300
Date de 1ère épreuve:	01/02/90	Date dernière épreuve:	29/10/21	Ré Épreuve avant le:	29/10/27
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	2 sorties
Visite précédente:	29/06/24	N° robinet	311		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☐	25 X 200 ISO:	☒	3/4 GAZ:	☐

CONSTAT		DÉCISION	RÉALISATION
ROBINETTERIE		ok	
La réserve fonctionne bien:	☐ oui ☐ non	à réparer ☐	☐
Le robinet se démonte aisément:	☐ oui ☐ non	à nettoyer ☐	☐
Dépôt de rouille sur les filets:	☐ oui ☐ non	à nettoyer ☐	☐
Dépôt de rouille sur le fond:	☐ oui ☐ non		
Filets en bon état:	☐ oui ☐ non	robinetterie à changer ☐	☐ cmt :
Bague lisse ne passe pas:	☐ ok ☐ hs	Reprise de robinetterie ☐	
Bague fileté ne passe pas:	☐ ok ☐ hs	☐ REJET	
		☐ REJET	
BOUTEILLE		ok	
Filetage	☐ oui ☐ non		
Filetage col en bon état:	☐ oui ☐ non	à nettoyer ☐	☐
Filetage col légèrement oxydé:	☐ oui ☐ non	☐ REJET	
Filets actifs détériorés:	☐ ok ☐ hs		
Tampon lisse n'entre pas:	☐ ok ☐ hs	6H fileté rentre intégralement et SI au 3/4	
Tampon fileté n'entre pas:	☐ ok ☐ hs		
Extérieur	☐ oui ☐ non	ok	
Atteintes profondes:	☐ oui ☐ non	☐ REJET	
Peinture en bon état:	☐ oui ☐ non		
Cloques,écaillage non corrodé	☐ oui ☐ non	retouches ☐	☐
Cloques, écaillage corrodé	☐ oui ☐ non	nettoyage ☐	☐
Corrosion superficielle localisée	☐ oui ☐ non	nettoyage ☐	☐
Corrosion superficielle généralisée	☐ oui ☐ non	sablage ☐	☐
		traitement de	

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

		surface + peinture ☐	date:	
CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION
<u>Intérieur</u>		ok		
Sans résidus:	oui non ☐ ☐			
Nature des résidus				
Propres:	☐ ☐	à nettoyer	☐	☐
Secs:	☐ ☐	à sécher	☐	☐
Revêtement				
Sans revêtement:	☐ ☐			date:
<u>Paroi</u>		grenail. U.S.		grenail. U.S.
Oxydation	☐ ☐			
- superficielle uniforme (1):	☐ ☐	☐		☐
- pulvérulente généralisée (6):	☐ ☐	☐	☐	☐ ☐
Petites piqûres réparties (2):	☐ ☐	☐	☐	☐ ☐
Piqûres généralisées:	☐ ☐	☐	☐	☐ ☐
Piqûres en ligne (3):	☐ ☐	☐	☐	☐ ☐
Piqûres en bande (3+):	☐ ☐	☐	☐	☐ ☐
Localisation:				gren. prof. surf.
Chancres:	☐ ☐	☐	☐	☐ ☐ ☐
Localisation:				
Corrosion feuilletante localisée (4):	☐ ☐	☐		☐ ☐ ☐
Localisation:				
Corrosion feuilletante généralisée (5):	☐ ☐	☐	REJET	
Corrosion pulvérulante (6):	☐ ☐	☐	REJET	
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☒ Refusée: ☐ non conf ☐ à requalifier				
Mise en chomage du bloc chez Jean-Marc pour la saison 2025-2026				
Bouteille rebutée par:		Date:		Motif:
Rendue inutilisable par:		Date:		
Bouteille envoyée en épreuve le:				
Retour le:		Acceptée:	☐	Refusée: ☐

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	JM BOISSEAU	Date:	29-juin-25	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	A-03-067080			Visite avant épreuve:	☐
Signature:				Assistant TIV	
IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C.	N° Registre:	26	N° CASC:	26
Constructeur:	ROTH	Marque:	SPIRO	N° bouteille:	17260
Capacité (litres):	12 long	PS (bars):	200	PE (bars):	300
Date de 1ère épreuve:	01/02/90	Date dernière épreuve:	29/10/21	Ré Épreuve avant le:	29/10/27
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	1 sortie
Visite précédente:	29/06/24	N° robinet	260		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☐	25 X 200 ISO:	☒	3/4 GAZ:	☐
CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION	
ROBINETTERIE		ok			
La réserve fonctionne bien:	☐ oui ☐ non	à réparer	☐	☐	
Le robinet se démonte aisément:	☐ oui ☐ non	à nettoyer	☐	☐	
Dépôt de rouille sur les filets:	☐ oui ☐ non	à nettoyer	☐	☐	
Dépôt de rouille sur le fond:	☐ oui ☐ non				
Filets en bon état:	☐ oui ☐ non	robinetterie à changer	☐	☐ cmt :	
Bague lisse ne passe pas:	☐ ok ☐ hs	☐ REJET			
Bague fileté ne passe pas:	☐ ok ☐ hs	☐ REJET			
BOUTEILLE		ok			
Filetage	☐ oui ☐ non				
Filetage col en bon état:	☐ oui ☐ non	à nettoyer	☐	☐	
Filetage col légèrement oxydé:	☐ oui ☐ non				
Filets actifs détériorés:	☐ oui ☐ non	☐ REJET			
Tampon lisse n'entre pas:	☐ ok ☐ hs	6H rentre partiellement			
Tampon fileté n'entre pas:	☐ ok ☐ hs				
Extérieur	☐ oui ☐ non	ok			
Atteintes profondes:	☐ oui ☐ non	☐ REJET		ref: refaire peinture	
Peinture en bon état:	☐ oui ☐ non			☐	
Cloques,écaillage non corrodé	☐ oui ☐ non	retouches	☐	☐	
Cloques, écaillage corrodé	☐ oui ☐ non	nettoyage	☐	☐	
Corrosion superficielle localisée	☐ oui ☐ non	nettoyage	☐	☐	
Corrosion superficielle généralisée	☐ oui ☐ non	sablage	☐	☐	
traitement de					

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

		surface + peinture ☐	date:	
CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION
<u>Intérieur</u>		ok		
Sans résidus:	oui non ☐ ☐			
Nature des résidus				
Propres:	☐ ☐	à nettoyer	☐	☐
Secs:	☐ ☐	à sécher	☐	☐
Revêtement				
Sans revêtement:	☐ ☐			date:
<u>Paroi</u>		grenail. U.S.		grenail. U.S.
Oxydation	☐ ☐			
- superficielle uniforme (1):	☐ ☐	☐		☐
- pulvérulente généralisée (6):	☐ ☐	☐	☐	☐ ☐
Petites piqûres réparties (2):	☐ ☐	☐	☐	☐ ☐
Piqûres généralisées:	☐ ☐	☐	☐	☐ ☐
Piqûres en ligne (3):	☐ ☐	☐	☐	☐ ☐
Piqûres en bande (3+):	☐ ☐	☐	☐	☐ ☐
Localisation:				gren. prof. surf.
Chancres:	☐ ☐	☐	☐	☐ ☐ ☐
Localisation:				
Corrosion feuilletante localisée (4):	☐ ☐	☐		☐ ☐ ☐
Localisation:				
Corrosion feuilletante généralisée (5):	☐ ☐	☐	REJET	
Corrosion pulvérulante (6):	☐ ☐	☐	REJET	
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☒ Refusée: ☐ non conf ☐ à requalifier				
Mise en chomage du bloc chez Jean-Marc pour la saison 2025-2026				
Bouteille rebutée par:		Date:		Motif:
Rendue inutilisable par:		Date:		
Bouteille envoyée en épreuve le:				
Retour le:		Acceptée:	☐	Refusée: ☐

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	Werner PINHEIRO	Date:	28-juin-24	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	A-06-277388			Visite avant épreuve:	☐
Signature:				Assistant TIV	

IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C.	N° Registre:	28	N° CASC:	28
Constructeur:	ROTH	Marque:	TORTEC	N° bouteille:	60097
Capacité (litres):	12 court	PS (bars):	230	PE (bars):	345
Date de 1ère épreuve:	01/01/00	Date dernière épreuve:	02/11/21	Ré Épreuve avant le:	02/11/27
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	1 sortie
Visite précédente:	29/06/24	N° robinet	Aqualung C05634		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☐	25 X 200 ISO:	☒	3/4 GAZ:	☐

CONSTAT		DÉCISION	RÉALISATION
ROBINETTERIE		☒ ok	
La réserve fonctionne bien:	☐ oui ☐ non	à réparer ☐	☐
Le robinet se démonte aisément:	☒ ☐	à nettoyer ☐	☐
Dépôt de rouille sur les filets:	☒ ☐	à nettoyer ☐	☐
Dépôt de rouille sur le fond:	☐ ☒	robinetterie à changer ☐	☐ cmt :
Filets en bon état:	☒ ☐		
	☐ ok ☐ hs	☐ REJET	
Bague lisse ne passe pas:	☒ ☐	☐ REJET	remplacement robinet
Bague fileté ne passe pas:	☒ ☐		neuf 2012
BOUTEILLE		☒ ok	
Filetage	☐ oui ☐ non	à nettoyer ☐	☐
Filetage col en bon état:	☒ ☐	☐ REJET	
Filetage col légèrement oxydé:	☐ ☒		
Filets actifs détériorés:	☐ ☒		
	☐ ok ☐ hs	6H coef 0 entre sur 3 tours	
Tampon lisse n'entre pas:	☒ ☐	☒ ok	
Tampon fileté n'entre pas:	☒ ☐	☐ REJET	
Extérieur	☐ oui ☐ non	retouches ☐	☐
Atteintes profondes:	☐ ☒	nettoyage ☐	☐
Peinture en bon état:	☒ ☐	nettoyage ☐	☐
Cloques,écaillage non corrodé	☒ ☐	sablage ☐	☐
Cloques, écaillage corrodé	☐ ☒		
Corrosion superficielle localisée	☐ ☒		
Corrosion superficielle généralisée	☐ ☒		
		traitement de surface + peinture ☐	date:

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION		
<u>Intérieur</u>		ok				
Sans résidus:	☒ oui ☐ non					
Nature des résidus						
Propres:	☐ oui ☐ non	à nettoyer	☐	☐		
Secs:	☐ oui ☐ non	à sécher	☐	☐		
Revêtement						
Sans revêtement:	☒ oui ☐ non			date:		
<u>Paroi</u>		grenail. U.S.		grenail. U.S.		
Oxydation	☐ oui ☒ non					
- superficielle uniforme (1):	☐ oui ☐ non	☐		☐		
- pulvérulente généralisée (6):	☐ oui ☐ non	☐	☐	☐	☐	
Petites piqûres réparties (2):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐	
Piqûres généralisées:	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐	
Piqûres en ligne (3):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐	
Piqûres en bande (3+):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐	
Localisation:						
Chancres:	☐ oui ☒ non	☐	☐	gren. prof. surf.		
Localisation:				☐	☐	☐
Corrosion feuilletante localisée (4):	☐ oui ☒ non	☐		☐	☐	☐
Localisation:						
Corrosion feuilletante généralisée (5):	☐ oui ☒ non	☐	REJET			
Corrosion pulvérulante (6):	☐ oui ☒ non	☐	REJET			
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☒ Refusée: ☐ non conf ☐ à requalifier						
Bouteille rebutée par: Date: Motif: Rendue inutilisable par: Date: Bouteille envoyée en épreuve le: Retour le: Acceptée: ☐ Refusée: ☐						

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	JM BOISSEAU	Date:	29-juin-25	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	A-03-067080			Visite avant épreuve:	☐
Signature:				Assistant TIV	

IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C.	N° Registre:	29	N° CASC:	29
Constructeur:	ROTH	Marque:	TORTEC	N° bouteille:	60101
Capacité (litres):	12 court	PS (bars):	230	PE (bars):	345
Date de 1ère épreuve:	01/01/01	Date dernière épreuve:	02/11/21	Ré Épreuve avant le:	02/11/27
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	2 sorties
Visite précédente:	29/06/24	N° robinet	101		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☐	25 X 200 ISO:	☒	3/4 GAZ:	☐

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION																																																									
<u>ROBINETTERIE</u> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>La réserve fonctionne bien:</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td>Le robinet se démonte aisément:</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td>Dépôt de rouille sur les filets:</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td>Dépôt de rouille sur le fond:</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td>Filets en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ok</td> <td style="text-align: center;">hs</td> </tr> <tr> <td>Bague lisse ne passe pas:</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td>Bague fileté ne passe pas:</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> </table>		oui	non	La réserve fonctionne bien:	☐	☐	Le robinet se démonte aisément:	☐	☐	Dépôt de rouille sur les filets:	☐	☐	Dépôt de rouille sur le fond:	☐	☐	Filets en bon état:	☐	☐		ok	hs	Bague lisse ne passe pas:	☐	☐	Bague fileté ne passe pas:	☐	☐	ok <table style="width: 100%; margin-bottom: 10px;"> <tr> <td>à réparer</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td>à nettoyer</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td>à nettoyer</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td>robinetterie à changer</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> </table> ☐ REJET ☐ REJET	à réparer	☐	à nettoyer	☐	à nettoyer	☐	robinetterie à changer	☐	cmt : Robinet refait par IAP en juillet 2015																						
	oui	non																																																									
La réserve fonctionne bien:	☐	☐																																																									
Le robinet se démonte aisément:	☐	☐																																																									
Dépôt de rouille sur les filets:	☐	☐																																																									
Dépôt de rouille sur le fond:	☐	☐																																																									
Filets en bon état:	☐	☐																																																									
	ok	hs																																																									
Bague lisse ne passe pas:	☐	☐																																																									
Bague fileté ne passe pas:	☐	☐																																																									
à réparer	☐																																																										
à nettoyer	☐																																																										
à nettoyer	☐																																																										
robinetterie à changer	☐																																																										
<u>BOUTEILLE</u> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td><u>Filetage</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Filetage col en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td>Filetage col légèrement oxydé:</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td>Filets actifs détériorés:</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ok</td> <td style="text-align: center;">hs</td> </tr> <tr> <td>Tampon lisse n'entre pas:</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td>Tampon fileté n'entre pas:</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td><u>Extérieur</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Atteintes profondes:</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td>Peinture en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td>Cloques,écaillage non corrodé</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td>Cloques, écaillage corrodé</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td>Corrosion superficielle localisée</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td>Corrosion superficielle généralisée</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> </table>		oui	non	<u>Filetage</u>			Filetage col en bon état:	☐	☐	Filetage col légèrement oxydé:	☐	☐	Filets actifs détériorés:	☐	☐		ok	hs	Tampon lisse n'entre pas:	☐	☐	Tampon fileté n'entre pas:	☐	☐	<u>Extérieur</u>			Atteintes profondes:	☐	☐	Peinture en bon état:	☐	☐	Cloques,écaillage non corrodé	☐	☐	Cloques, écaillage corrodé	☐	☐	Corrosion superficielle localisée	☐	☐	Corrosion superficielle généralisée	☐	☐	ok <table style="width: 100%; margin-bottom: 10px;"> <tr> <td>à nettoyer</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"> ☐ REJET </td> </tr> </table> 6H-0 fileté rentre 2,5 tours ok ☐ REJET <table style="width: 100%;"> <tr> <td>retouches</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td>nettoyage</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td>nettoyage</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td>sablage</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> </table>	à nettoyer	☐		☐ REJET	retouches	☐	nettoyage	☐	nettoyage	☐	sablage	☐	
	oui	non																																																									
<u>Filetage</u>																																																											
Filetage col en bon état:	☐	☐																																																									
Filetage col légèrement oxydé:	☐	☐																																																									
Filets actifs détériorés:	☐	☐																																																									
	ok	hs																																																									
Tampon lisse n'entre pas:	☐	☐																																																									
Tampon fileté n'entre pas:	☐	☐																																																									
<u>Extérieur</u>																																																											
Atteintes profondes:	☐	☐																																																									
Peinture en bon état:	☐	☐																																																									
Cloques,écaillage non corrodé	☐	☐																																																									
Cloques, écaillage corrodé	☐	☐																																																									
Corrosion superficielle localisée	☐	☐																																																									
Corrosion superficielle généralisée	☐	☐																																																									
à nettoyer	☐																																																										
	☐ REJET																																																										
retouches	☐																																																										
nettoyage	☐																																																										
nettoyage	☐																																																										
sablage	☐																																																										

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

		surface + peinture ☐	date:	
CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION
<u>Intérieur</u>		ok		
Sans résidus:	oui non ☐ ☐			
Nature des résidus				
Propres:	☐ ☐	à nettoyer	☐	☐
Secs:	☐ ☐	à sécher	☐	☐
Revêtement				
Sans revêtement:	☐ ☐			date:
<u>Paroi</u>		grenail. U.S.		grenail. U.S.
Oxydation	☐ ☐			
- superficielle uniforme (1):	☐ ☐	☐		☐
- pulvérulente généralisée (6):	☐ ☐	☐	☐	☐ ☐
Petites piqûres réparties (2):	☐ ☐	☐	☐	☐ ☐
Piqûres généralisées:	☐ ☐	☐	☐	☐ ☐
Piqûres en ligne (3):	☐ ☐	☐	☐	☐ ☐
Piqûres en bande (3+):	☐ ☐	☐	☐	☐ ☐
Localisation:				gren. prof. surf.
Chancres:	☐ ☐	☐	☐	☐ ☐ ☐
Localisation:				
Corrosion feuilletante localisée (4):	☐ ☐	☐		☐ ☐ ☐
Localisation:				
Corrosion feuilletante généralisée (5):	☐ ☐	☐	REJET	
Corrosion pulvérulante (6):	☐ ☐	☐	REJET	
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☒ Refusée: ☐ non conf ☐ à requalifier				
Mise en chomage du bloc chez Jean-Marc pour la saison 2025-2026				
Bouteille rebutée par:		Date:		Motif:
Rendue inutilisable par:		Date:		
Bouteille envoyée en épreuve le:				
Retour le:		Acceptée:	☐	Refusée: ☐

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	JM BOISSEAU	Date:	28-juin-25	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	A-03-067080			Visite avant épreuve:	☐
Signature:				Assistant TIV	
IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C.	N° Registre:	30	N° CASC:	30
Constructeur:	ROTH	Marque:	TORTEC	N° bouteille:	00-60102
Capacité (litres):	12 court	PS (bars):	230	PE (bars):	345
Date de 1ère épreuve:	01/01/00	Date dernière épreuve:	14/09/20	Ré Épreuve avant le:	14/09/26
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	2 sorties
Visite précédente:	29/06/24	N° robinet	102 : double sorties en ligne		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☐	25 X 200 ISO:	☒	3/4 GAZ:	☐
CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION	
ROBINETTERIE		ok			
La réserve fonctionne bien:	☐ oui ☐ non	à réparer	☐	☐	
Le robinet se démonte aisément:	☒ oui ☐ non	à nettoyer	☐	☐	
Dépôt de rouille sur les filets:	☐ oui ☒ non	à nettoyer	☒	☒	
Dépôt de rouille sur le fond:	☒ oui ☐ non				
Filets en bon état:	☒ oui ☐ non	robinetterie à changer	☐	☐ cmt :	
Bague lisse ne passe pas:	☒ ok ☐ hs	☐ REJET		: 03/07/2014 : pb de fuite refait par JMB	
Bague fileté ne passe pas:	☒ ok ☐ hs	☐ REJET		le 15/12/2016	
BOUEILLE		ok			
Filetage	☒ oui ☐ non	à nettoyer	☐	☐	
Filetage col en bon état:	☒ oui ☐ non				
Filetage col légèrement oxydé:	☐ oui ☒ non	☐ REJET			
Filets actifs détériorés:	☐ oui ☒ non				
Tampon lisse n'entre pas:	☒ ok ☐ hs	6H coef 0 entre vraiment			
Tampon fileté n'entre pas:	☒ ok ☐ hs				
Extérieur	☐ oui ☒ non	ok			
Atteintes profondes:	☐ oui ☒ non	☐ REJET			
Peinture en bon état:	☒ oui ☐ non				
Cloques,écaillage non corrodé	☒ oui ☐ non	retouches	☐	☐	
Cloques, écaillage corrodé	☐ oui ☒ non	nettoyage	☐	☐	
Corrosion superficielle localisée	☒ oui ☐ non	nettoyage	☐	☐	
Corrosion superficielle généralisée	☐ oui ☒ non	sablage	☐	☐	
		traitement de surface + peinture	☒	date:	

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION		
<u>Intérieur</u>		ok				
Sans résidus:	☐ oui ☒ non					
Nature des résidus						
Propres:	☒ oui ☐ non	à nettoyer	☐	☐		
Secs:	☒ oui ☐ non	à sécher	☐	☐		
Revêtement						
Sans revêtement:	☒ oui ☐ non			date:		
<u>Paroi</u>		grenail. U.S.		grenail. U.S.		
Oxydation	☒ oui ☐ non					
- superficielle uniforme (1):	☒ oui ☐ non	☐		☐		
- pulvérulente généralisée (6):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐	☐
Petites piqûres réparties (2):	☒ oui ☐ non	☐	☐	☐	☐	☐
Piqûres généralisées:	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐	☐
Piqûres en ligne (3):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐	☐
Piqûres en bande (3+):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐	☐
Localisation:	FOND					
Chancres:	☒ oui ☐ non	☐	☒ U.S.	gren.	prof.	surf.
Localisation:	FOND			☐	☐	☒
Corrosion feuilletante localisée (4):	☐ oui ☒ non	☐		☐	☐	☐
Localisation:						
Corrosion feuilletante généralisée (5):	☐ oui ☒ non	☐	REJET			
Corrosion pulvérulante (6):	☐ oui ☒ non	☐	REJET			
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☒ Refusée: ☐ non conf ☐ à requalifier						
PEINTURE A REFAIRE EN 2026						
Bouteille rebutée par:		Date:		Motif:		
Rendue inutilisable par:		Date:				
Bouteille envoyée en épreuve le:						
Retour le:		Acceptée:	☐	Refusée:	☐	

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	JM DESMONS	Date:	28-juin-25	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	A-03-066344			Visite avant épreuve:	☐
Signature:				Assistant TIV	

IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C.	N° Registre:	32	N° CASC:	32
Constructeur:	ROTH	Marque:	TORTEC	N° bouteille:	00-60940
Capacité (litres):	12 court	PS (bars):	230	PE (bars):	345
Date de 1ère épreuve:	01/01/00	Date dernière épreuve:	14/09/20	Ré Épreuve avant le:	14/09/26
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	2 sorties
Visite précédente:	29/06/24	N° robinet	940 : double sorties en ligne		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☐	25 X 200 ISO:	☒	3/4 GAZ:	☐

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION
<u>ROBINETTERIE</u> La réserve fonctionne bien: Le robinet se démonte aisément: Dépôt de rouille sur les filets: Dépôt de rouille sur le fond: Filets en bon état: <i>Bague lisse ne passe pas:</i> <i>Bague fileté ne passe pas:</i> oui non ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☒ ☒ ☐ ok hs ☒ ☐ ☒ ☐	ok à réparer ☐ à nettoyer ☐ à nettoyer ☐ robinetterie à changer ☐ ☐ REJET ☐ REJET	cmt : : 03/07/2014 2018: Fuite raccord refaite par Fred
<u>BOUTEILLE</u> <u>Filetage</u> Filetage col en bon état: Filetage col légèrement oxydé: Filets actifs détériorés: <i>Tampon lisse n'entre pas:</i> <i>Tampon fileté n'entre pas:</i> <u>Extérieur</u> Atteintes profondes: Peinture en bon état: Cloques,écaillage non corrodé Cloques, écaillage corrodé Corrosion superficielle localisée Corrosion superficielle généralisée oui non ☒ ☐ ☐ ☒ ☐ ☒ ok hs ☒ ☐ ☒ ☐ oui non ☐ ☒ ☒ ☐ ☒ ☐ ☐ ☒ ☐ ☒	ok à nettoyer ☐ ☐ REJET lisse +0 ne rentre pas Fileté 6H entre presque totalement ok ☐ REJET retouches ☐ nettoyage ☐ nettoyage ☐ sablage ☐ traitement de surface + peinture ☐	date:

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION		
<u>Intérieur</u>		ok				
Sans résidus:	☐ oui ☒ non					
Nature des résidus						
Propres:	☒ oui ☐ non	à nettoyer	☐	☐		
Secs:	☒ oui ☐ non	à sécher	☐	☐		
Revêtement						
Sans revêtement:	☒ oui ☐ non			date:		
<u>Paroi</u>		grenail. U.S.		grenail. U.S.		
Oxydation	☐ oui ☒ non					
- superficielle uniforme (1):	☐ oui ☐ non	☐		☐		
- pulvérulente généralisée (6):	☐ oui ☐ non	☐	☐	☐	☐	
Petites piqûres réparties (2):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐	
Piqûres généralisées:	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐	
Piqûres en ligne (3):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐	
Piqûres en bande (3+):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐	
Localisation:						
Chancres:	☐ oui ☒ non	☐	☐	gren.	prof.	surf.
Localisation:				☐	☐	☐
Corrosion feuilletante localisée (4):	☐ oui ☒ non	☐		☐	☐	☐
Localisation:						
Corrosion feuilletante généralisée (5):	☐ oui ☒ non	☐	REJET			
Corrosion pulvérulante (6):	☐ oui ☒ non	☐	REJET			
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☒ Refusée: ☐ non conf ☐ à requalifier						
PEINTURE A REFAIRE EN 2026						
Bouteille rebutée par:		Date:		Motif:		
Rendue inutilisable par:		Date:				
Bouteille envoyée en épreuve le:						
Retour le:		Acceptée:	☐	Refusée:	☐	

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	JM BOISSEAU	Date:	29-juin-25	Visite périodique:	X
N° de TIV:	A-03-067080			Visite avant épreuve:	
Signature:				Assistant TIV	
IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C.	N° Registre:	34	N° CASC:	34
Constructeur:	ROTH	Marque:	TORTEC	N° bouteille:	00-60965
Capacité (litres):	12 court	PS (bars):	230	PE (bars):	345
Date de 1ère épreuve:	01/01/00	Date dernière épreuve:	14/09/20	Ré Épreuve avant le:	14/09/26
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	1 sortie
Visite précédente:	29/06/24	N° robinet	C05619 / 965 : aqualung		
Type de filtrage:	25 X 2 SI:		25 X 200 ISO:		3/4 GAZ:
CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION	
ROBINETTERIE		ok			
La réserve fonctionne bien:	oui non	à réparer			
Le robinet se démonte aisément:		à nettoyer			
Dépôt de rouille sur les filets:		à nettoyer			
Dépôt de rouille sur le fond:		robinetterie à changer			
Filets en bon état:				cmt :	
Bague lisse ne passe pas:	ok hs	REJET		remplacement robinet	
Bague fileté ne passe pas:		REJET		neuf 2012	
BOUTEILLE		ok			
Filetage	oui non	à nettoyer			
Filetage col en bon état:		REJET			
Filetage col légèrement oxydé:		entrent, +0,224 n'entre pas			
Filets actifs détériorés:		ok			
Tampon lisse n'entre pas:		ok			
Tampon fileté n'entre pas:		REJET			
Extérieur	oui non	retouches			
Atteintes profondes:		nettoyage			
Peinture en bon état:		nettoyage			
Cloques,écaillage non corrodé		sablage			
Cloques, écaillage corrodé					
Corrosion superficielle localisée					
Corrosion superficielle généralisée					

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

		surface + peinture ☐	date:	
CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION
<u>Intérieur</u>		ok		
Sans résidus:	oui non ☐ ☐			
Nature des résidus				
Propres:	☐ ☐	à nettoyer	☐	☐
Secs:	☐ ☐	à sécher	☐	☐
Revêtement				
Sans revêtement:	☐ ☐			date:
<u>Paroi</u>		grenail. U.S.		grenail. U.S.
Oxydation	☐ ☐			
- superficielle uniforme (1):	☐ ☐	☐		☐
- pulvérulente généralisée (6):	☐ ☐	☐	☐	☐ ☐
Petites piqûres réparties (2):	☐ ☐	☐	☐	☐ ☐
Piqûres généralisées:	☐ ☐	☐	☐	☐ ☐
Piqûres en ligne (3):	☐ ☐	☐	☐	☐ ☐
Piqûres en bande (3+):	☐ ☐	☐	☐	☐ ☐
Localisation:				gren. prof. surf.
Chancres:	☐ ☐	☐	☐	☐ ☐ ☐
Localisation:				
Corrosion feuilletante localisée (4):	☐ ☐	☐		☐ ☐ ☐
Localisation:				
Corrosion feuilletante généralisée (5):	☐ ☐	☐	REJET	
Corrosion pulvérulante (6):	☐ ☐	☐	REJET	
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☒ Refusée: ☐ non conf ☐ à requalifier				
Mise en chomage du bloc chez Jean-Marc pour la saison 2025-2026				
Bouteille rebutée par:		Date:		Motif:
Rendue inutilisable par:		Date:		
Bouteille envoyée en épreuve le:				
Retour le:		Acceptée: ☐	Refusée: ☐	

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	JM BOISSEAU	Date:	29-juin-25	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	A-03-067080			Visite avant épreuve:	☐
Signature:				Assistant TIV	

IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C.	N° Registre:	35	N° CASC:	35
Constructeur:	ROTH	Marque:	TORTEC	N° bouteille:	00-60983
Capacité (litres):	12 court	PS (bars):	230	PE (bars):	345
Date de 1ère épreuve:	01/01/00	Date dernière épreuve:	14/09/20	Ré Épreuve avant le:	14/09/26
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	1 sortie
Visite précédente:	29/06/24	N° robinet	C05874 / 983 :aqualung		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☐	25 X 200 ISO:	☒	3/4 GAZ:	☐

CONSTAT		DÉCISION	RÉALISATION
ROBINETTERIE		ok	
La réserve fonctionne bien:	☐ oui ☐ non	à réparer ☐	☐
Le robinet se démonte aisément:	☐ oui ☐ non	à nettoyer ☐	☐
Dépôt de rouille sur les filets:	☐ oui ☐ non	à nettoyer ☐	☐
Dépôt de rouille sur le fond:	☐ oui ☐ non		
Filets en bon état:	☐ oui ☐ non	robinetterie à changer ☐	☐ cmt :
Bague lisse ne passe pas:	☐ ok ☐ hs	☐ REJET	remplacement robinet neuf 2012
Bague fileté ne passe pas:	☐ ok ☐ hs	☐ REJET	
BOUTEILLE		ok	
Filetage	☐ oui ☐ non		
Filetage col en bon état:	☐ oui ☐ non	à nettoyer ☐	☐
Filetage col légèrement oxydé:	☐ oui ☐ non	☐ REJET	
Filets actifs détériorés:	☐ oui ☐ non		
Tampon	☐ ok ☐ hs	6H coef 0 entre complètement, +0,224 entre 1,5 tour,	
Tampon lisse n'entre pas:	☐ ok ☐ hs		
Tampon fileté n'entre pas:	☐ ok ☐ hs		
Extérieur		ok	
Atteintes profondes:	☐ oui ☐ non	☐ REJET	
Peinture en bon état:	☐ oui ☐ non		
Cloques,écaillage non corrodé	☐ oui ☐ non	retouches ☐	☐
Cloques, écaillage corrodé	☐ oui ☐ non	nettoyage ☐	☐
Corrosion superficielle localisée	☐ oui ☐ non	nettoyage ☐	☐
Corrosion superficielle généralisée	☐ oui ☐ non	sablage ☐	☐
		traitement de	

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

		surface + peinture ☐	date:	
CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION
<u>Intérieur</u>		ok		
Sans résidus:	oui non ☐ ☐			
Nature des résidus				
Propres:	☐ ☐	à nettoyer	☐	☐
Secs:	☐ ☐	à sécher	☐	☐
Revêtement				
Sans revêtement:	☐ ☐			date:
<u>Paroi</u>		grenail. U.S.		grenail. U.S.
Oxydation	oui non ☐ ☐			
- superficielle uniforme (1):	☐ ☐	☐		☐
- pulvérulente généralisée (6):	☐ ☐	☐	☐	☐ ☐
Petites piqûres réparties (2):	☐ ☐	☐	☐	☐ ☐
Piqûres généralisées:	☐ ☐	☐	☐	☐ ☐
Piqûres en ligne (3):	☐ ☐	☐	☐	☐ ☐
Piqûres en bande (3+):	☐ ☐	☐	☐	☐ ☐
Localisation:		netoyage fait avec ecouvillon		gren. prof. surf.
Chancres:	☐ ☐	☐	☐	☐ ☐ ☐
Localisation:				
Corrosion feuilletante localisée (4):	☐ ☐	☐		☐ ☐ ☐
Localisation:				
Corrosion feuilletante généralisée (5):	☐ ☐	☐	REJET	
Corrosion pulvérulante (6):	☐ ☐	☐	REJET	
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☒ Refusée: ☐ non conf ☐ à requalifier				
Mise en chomage du bloc chez Jean-Marc pour la saison 2025-2026				
Bouteille rebutée par:		Date:		Motif:
Rendue inutilisable par:		Date:		
Bouteille envoyée en épreuve le:				
Retour le:		Acceptée: ☐	Refusée: ☐	

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	JM BOISSEAU	Date:	29-juin-25	Visite périodique:	X
N° de TIV:	A-03-067080			Visite avant épreuve:	
Signature:				Assistant TIV	

IDENTIFICATION

Propriétaire:	C.A.S.C.	N° Registre:	36	N° CASC:	36
Constructeur:	ROTH	Marque:	TORTEC	N° bouteille:	00-60993
Capacité (litres):	12 court	PS (bars):	230	PE (bars):	345
Date de 1ère épreuve:	01/01/00	Date dernière épreuve:	14/09/20	Ré Épreuve avant le:	14/09/26
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	2 sorties
Visite précédente:	29/06/24	N° robinet	E1724 : double en Y aqualung		
Type de filtrage:	25 X 2 SI:	25 X 200 ISO:	X	3/4 GAZ:	

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION
ROBINETTERIE oui non La réserve fonctionne bien: Le robinet se démonte aisément: Dépôt de rouille sur les filets: Dépôt de rouille sur le fond: Filets en bon état: ok hs Bague lisse ne passe pas: Bague fileté ne passe pas:	ok à réparer à nettoyer à nettoyer robinetterie à changer REJET REJET	Volants cassés cmt : robinet refait par IAP : 03/07/2014
BOUTEILLE oui non Filetage Filetage col en bon état: Filetage col légèrement oxydé: Filets actifs détériorés: ok Tampon lisse n'entre pas: Tampon fileté n'entre pas: oui non Extérieur Atteintes profondes: Peinture en bon état: Cloques,écaillage non corrodé Cloques, écaillage corrodé Corrosion superficielle localisée Corrosion superficielle généralisée	ok à nettoyer REJET tampon fileté 6H coef 0 rentre, SI rentre de 4,25 tours ok REJET retouches nettoyage nettoyage sablage traitement de surface + peinture	filets légèrement arondis date:
oui non Intérieur Sans résidus:	ok	

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	Nicolas CROM	Date:	28-juin-25	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	A-03-057206			Visite avant épreuve:	☐
Signature:				Assistant TIV	

IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C.	N° Registre:	38	N° CASC:	38
Constructeur:	ROTH	Marque:	TORTEC	N° bouteille:	99-90774
Capacité (litres):	12 court	PS (bars):	230	PE (bars):	345
Date de 1ère épreuve:	01/09/99	Date dernière épreuve:	14/09/20	Ré Épreuve avant le:	14/09/26
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	1 sortie
Visite précédente:	29/06/24	N° robinet	C05876 / 774 : aqualung		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☐	25 X 200 ISO:	☒	3/4 GAZ:	☐

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION
ROBINETTERIE		
oui non La réserve fonctionne bien: ☐ ☐ Le robinet se démonte aisément: ☒ ☐ Dépôt de rouille sur les filets: ☐ ☒ Dépôt de rouille sur le fond: ☐ ☒ Filets en bon état: ☒ ☐ ok hs Bague lisse ne passe pas: ☒ ☐ Bague fileté ne passe pas: ☒ ☐	ok à réparer ☐ à nettoyer ☐ à nettoyer ☐ robinetterie à changer ☐ ☐ REJET ☐ REJET	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ cmt : robinet refait par IAP : 03/07/2014
BOUTEILLE		
Filetage oui non Filetage col en bon état: ☒ ☐ Filetage col légèrement oxydé: ☒ ☐ Filets actifs détériorés: ☐ ☒ ok Tampon lisse n'entre pas: ☒ ☐ Tampon fileté n'entre pas: ☒ ☐ Extérieur oui non Atteintes profondes: ☐ ☒ Peinture en bon état: ☒ ☐ Cloques,écaillage non corrodé ☒ ☐ Cloques, écaillage corrodé ☐ ☒ Corrosion superficielle localisée ☒ ☐ Corrosion superficielle généralisée ☐ ☒	ok à nettoyer ☒ ☐ REJET fileté : 1/2 filet entre ok ☐ REJET retouches ☐ nettoyage ☒ nettoyage ☐ sablage ☐ traitement de surface + peinture ☒	☒ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ date:

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION		
<u>Intérieur</u>		ok				
Sans résidus:	☒ oui ☐ non					
Nature des résidus						
Propres:	☐ oui ☐ non	à nettoyer	☐	☐		
Secs:	☐ oui ☐ non	à sécher	☐	☐		
Revêtement						
Sans revêtement:	☒ oui ☐ non			date:		
<u>Paroi</u>		grenail. U.S.		grenail. U.S.		
Oxydation	☐ oui ☒ non					
- superficielle uniforme (1):	☐ oui ☐ non	☐		☐		
- pulvérulente généralisée (6):	☐ oui ☐ non	☐	☐	☐	☐	
Petites piqûres réparties (2):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐	
Piqûres généralisées:	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐	
Piqûres en ligne (3):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐	
Piqûres en bande (3+):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐	
Localisation:						
Chancres:	☐ oui ☒ non	☐	☐	gren.	prof.	surf.
Localisation:				☐	☐	☐
Corrosion feuilletante localisée (4):	☐ oui ☒ non	☐		☐	☐	☐
Localisation:						
Corrosion feuilletante généralisée (5):	☐ oui ☒ non	☐	REJET			
Corrosion pulvérulante (6):	☐ oui ☒ non	☐	REJET			
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☒ Refusée: ☐ non conf ☐ à requalifier						
PEINTURE A REFAIRE EN 2026						
Bouteille rebutée par:		Date:		Motif:		
Rendue inutilisable par:		Date:				
Bouteille envoyée en épreuve le:						
Retour le:		Acceptée:	☐	Refusée:	☐	

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	A. BEMELMANS	Date:	28-juin-25	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	A-03-064620			Visite avant épreuve:	☐
Signature:				Assistant TIV	

IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C.	N° Registre:	39	N° CASC:	39
Constructeur:	ROTH	Marque:	TORTEC	N° bouteille:	99-96994
Capacité (litres):	12 court	PS (bars):	230	PE (bars):	345
Date de 1ère épreuve:	01/12/99	Date dernière épreuve:	14/09/20	Ré Épreuve avant le:	14/09/26
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	1 sortie
Visite précédente:	29/06/24	N° robinet	C03206 /994 : aqualung		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☐	25 X 200 ISO:	☒	3/4 GAZ:	☐

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION
ROBINETTERIE		
oui non La réserve fonctionne bien: ☐ ☐ Le robinet se démonte aisément: ☒ ☐ Dépôt de rouille sur les filets: ☐ ☒ Dépôt de rouille sur le fond: ☐ ☒ Filets en bon état: ☒ ☐ ok hs Bague lisse ne passe pas: ☒ ☐ Bague fileté ne passe pas: ☒ ☐	ok à réparer ☐ à nettoyer ☐ à nettoyer ☐ robinetterie à changer ☐ ☐ REJET ☐ REJET	☐ ☐ ☐ ☐ cmt : remplacement robinet neuf 2012
BOUTEILLE		
Filetage oui non Filetage col en bon état: ☒ ☐ Filetage col légèrement oxydé: ☐ ☒ Filets actifs détériorés: ☐ ☒ ok Tampon lisse n'entre pas: ☒ ☐ Tampon fileté n'entre pas: ☒ ☐ Extérieur oui non Atteintes profondes: ☐ ☒ Peinture en bon état: ☒ ☐ Cloques,écaillage non corrodé ☐ ☒ Cloques, écaillage corrodé ☐ ☒ Corrosion superficielle localisée ☒ ☐ Corrosion superficielle généralisée ☐ ☒	ok à nettoyer ☐ ☐ REJET 6H0 et SI rentrent +0,224 n'entre pas ok ☐ REJET retouches ☐ nettoyage ☐ nettoyage ☐ sablage ☐ traitement de surface + peinture ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ date:

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION		
<u>Intérieur</u>		ok				
Sans résidus:	☒ oui ☐ non					
Nature des résidus						
Propres:	☐ oui ☐ non	à nettoyer	☐	☐		
Secs:	☐ oui ☐ non	à sécher	☐	☐		
Revêtement						
Sans revêtement:	☒ oui ☐ non			date:		
<u>Paroi</u>		grenail. U.S.		grenail. U.S.		
Oxydation	☐ oui ☒ non					
- superficielle uniforme (1):	☐ oui ☐ non	☐		☐		
- pulvérulente généralisée (6):	☐ oui ☐ non	☐	☐	☐	☐	
Petites piqûres réparties (2):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐	
Piqûres généralisées:	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐	
Piqûres en ligne (3):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐	
Piqûres en bande (3+):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐	
Localisation:						
Chancres:	☐ oui ☒ non	☐	☐	gren.	prof.	surf.
Localisation:				☐	☐	☐
Corrosion feuilletante localisée (4):	☐ oui ☒ non	☐		☐	☐	☐
Localisation:						
Corrosion feuilletante généralisée (5):	☐ oui ☒ non	☐	REJET			
Corrosion pulvérulante (6):	☐ oui ☒ non	☐	REJET			
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☒ Refusée: ☐ non conf ☐ à requalifier						
Bouteille rebutée par:		Date:		Motif:		
Rendue inutilisable par:		Date:				
Bouteille envoyée en épreuve le:						
Retour le:		Acceptée:	☐	Refusée:	☐	

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	JM BOISSEAU	Date:	28-juin-25	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	A-03-067080			Visite avant épreuve:	☐
Signature:				Assistant TIV	

IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C.	N° Registre:	40	N° CASC:	40
Constructeur:	ROTH	Marque:	TORTEC	N° bouteille:	99-96977
Capacité (litres):	12 court	PS (bars):	230	PE (bars):	345
Date de 1ère épreuve:	01/12/99	Date dernière épreuve:	14/09/20	Ré Épreuve avant le:	14/09/26
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	2 sorties
Visite précédente:	29/06/24	N° robinet	977 : double sorties en ligne		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☐	25 X 200 ISO:	☒	3/4 GAZ:	☐

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION																																										
<u>ROBINETTERIE</u> <table style="width:100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>La réserve fonctionne bien:</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td>Le robinet se démonte aisément:</td> <td style="text-align: center;"> ☒ </td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td>Dépôt de rouille sur les filets:</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td style="text-align: center;"> ☒ </td> </tr> <tr> <td>Dépôt de rouille sur le fond:</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td style="text-align: center;"> ☒ </td> </tr> <tr> <td>Filets en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> ☒ </td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ok</td> <td style="text-align: center;">hs</td> </tr> <tr> <td>Bague lisse ne passe pas:</td> <td style="text-align: center;"> ☒ </td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td>Bague fileté ne passe pas:</td> <td style="text-align: center;"> ☒ </td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> </table>		oui	non	La réserve fonctionne bien:	☐	☐	Le robinet se démonte aisément:	☒	☐	Dépôt de rouille sur les filets:	☐	☒	Dépôt de rouille sur le fond:	☐	☒	Filets en bon état:	☒	☐		ok	hs	Bague lisse ne passe pas:	☒	☐	Bague fileté ne passe pas:	☒	☐	ok à réparer ☐ à nettoyer ☐ à nettoyer ☐ robinetterie à changer ☐ ☐ REJET ☐ REJET	☐ ☐ ☐ cmt : : 03/07/2014: 2 joint extension 2eme robinet remplacé le															
	oui	non																																										
La réserve fonctionne bien:	☐	☐																																										
Le robinet se démonte aisément:	☒	☐																																										
Dépôt de rouille sur les filets:	☐	☒																																										
Dépôt de rouille sur le fond:	☐	☒																																										
Filets en bon état:	☒	☐																																										
	ok	hs																																										
Bague lisse ne passe pas:	☒	☐																																										
Bague fileté ne passe pas:	☒	☐																																										
<u>BOUTEILLE</u> <u>Filetage</u> <table style="width:100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>Filetage col en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> ☒ </td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td>Filetage col légèrement oxydé:</td> <td style="text-align: center;"> ☒ </td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td>Filets actifs détériorés:</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td style="text-align: center;"> ☒ </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ok</td> <td style="text-align: center;">hs</td> </tr> <tr> <td>Tampon lisse n'entre pas:</td> <td style="text-align: center;"> ☒ </td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td>Tampon fileté n'entre pas:</td> <td style="text-align: center;"> ☒ </td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> </table> <u>Extérieur</u> <table style="width:100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>Atteintes profondes:</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td style="text-align: center;"> ☒ </td> </tr> <tr> <td>Peinture en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> ☒ </td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td>Cloques,écaillage non corrodé</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td style="text-align: center;"> ☒ </td> </tr> <tr> <td>Cloques, écaillage corrodé</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td style="text-align: center;"> ☒ </td> </tr> <tr> <td>Corrosion superficielle localisée</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td style="text-align: center;"> ☒ </td> </tr> <tr> <td>Corrosion superficielle généralisée</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td style="text-align: center;"> ☒ </td> </tr> </table>		oui	non	Filetage col en bon état:	☒	☐	Filetage col légèrement oxydé:	☒	☐	Filets actifs détériorés:	☐	☒		ok	hs	Tampon lisse n'entre pas:	☒	☐	Tampon fileté n'entre pas:	☒	☐		oui	non	Atteintes profondes:	☐	☒	Peinture en bon état:	☒	☐	Cloques,écaillage non corrodé	☐	☒	Cloques, écaillage corrodé	☐	☒	Corrosion superficielle localisée	☐	☒	Corrosion superficielle généralisée	☐	☒	ok à nettoyer ☒ ☐ REJET 6H0 fileté rentre, +,224 n'entre pas ok ☐ REJET retouches ☐ nettoyage ☐ nettoyage ☐ sablage ☐ traitement de surface + peinture ☐	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ date:
	oui	non																																										
Filetage col en bon état:	☒	☐																																										
Filetage col légèrement oxydé:	☒	☐																																										
Filets actifs détériorés:	☐	☒																																										
	ok	hs																																										
Tampon lisse n'entre pas:	☒	☐																																										
Tampon fileté n'entre pas:	☒	☐																																										
	oui	non																																										
Atteintes profondes:	☐	☒																																										
Peinture en bon état:	☒	☐																																										
Cloques,écaillage non corrodé	☐	☒																																										
Cloques, écaillage corrodé	☐	☒																																										
Corrosion superficielle localisée	☐	☒																																										
Corrosion superficielle généralisée	☐	☒																																										

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION	
<u>Intérieur</u>		ok			
Sans résidus:	☐ oui ☒ non				
Nature des résidus					
Propres:	☒ oui ☐ non	à nettoyer	☐	☐	
Secs:	☒ oui ☐ non	à sécher	☐	☐	
Revêtement					
Sans revêtement:	☒ oui ☐ non			date:	
<u>Paroi</u>		grenail. U.S.		grenail. U.S.	
Oxydation	☒ oui ☐ non				
- superficielle uniforme (1):	☐ oui ☒ non	☐		☐	
- pulvérulente généralisée (6):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐
Petites piqûres réparties (2):	☒ oui ☐ non	☐	☐	☐	☐
Piqûres généralisées:	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐
Piqûres en ligne (3):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐
Piqûres en bande (3+):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐
Localisation:	FOND				
Chancres:	☒ oui ☐ non	☐	☒	gren. prof. surf.	☐ ☐ ☒
Localisation:	FOND				
Corrosion feuilletante localisée (4):	☐ oui ☒ non	☐		☐	☐ ☐
Localisation:					
Corrosion feuilletante généralisée (5):	☐ oui ☒ non	☐	REJET		
Corrosion pulvérulante (6):	☐ oui ☒ non	☐	REJET		
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☒ Refusée: ☐ non conf ☐ à requalifier					
Bouteille rebutée par: Date: Motif: Rendue inutilisable par: Date: Bouteille envoyée en épreuve le: Retour le: Acceptée: ☐ Refusée: ☐					

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	JM BOISSEAU	Date:	29-juin-25	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	A-03-067080			Visite avant épreuve:	☐
Signature:				Assistant TIV	

IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C.	N° Registre:	41	N° CASC:	41
Constructeur:	ROTH	Marque:	TORTEC	N° bouteille:	82282
Capacité (litres):	12 court	PS (bars):	230	PE (bars):	345
Date de 1ère épreuve:	01/07/00	Date dernière épreuve:	02/11/21	Ré Épreuve avant le:	02/11/27
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	2 sorties
Visite précédente:	29/06/24	N° robinet	282		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☐	25 X 200 ISO:	☒	3/4 GAZ:	☐

CONSTAT		DÉCISION	RÉALISATION
ROBINETTERIE		ok	
La réserve fonctionne bien:	☐ oui ☐ non	à réparer ☐	☐
Le robinet se démonte aisément:	☐ oui ☐ non	à nettoyer ☐	☐
Dépôt de rouille sur les filets:	☐ oui ☐ non	à nettoyer ☐	☐
Dépôt de rouille sur le fond:	☐ oui ☐ non		
Filets en bon état:	☐ oui ☐ non	robinetterie à changer ☐	☐ cmt :
Bague lisse ne passe pas:	☐ ok ☐ hs	☐ REJET	fuite robinet non corrigée
Bague fileté ne passe pas:	☐ ok ☐ hs	☐ REJET	
BOUTEILLE		ok	
Filetage	☐ oui ☐ non		
Filetage col en bon état:	☐ oui ☐ non	à nettoyer ☐	☐
Filetage col légèrement oxydé:	☐ oui ☐ non	☐ REJET	
Filets actifs détériorés:	☐ ok ☐ hs		
Tampon lisse n'entre pas:	☐ ok ☐ hs	6H coef 0 rentre partiellement	
Tampon fileté n'entre pas:	☐ ok ☐ hs		
Extérieur		ok	
Atteintes profondes:	☐ oui ☐ non	☐ REJET	
Peinture en bon état:	☐ oui ☐ non		
Cloques,écaillage non corrodé	☐ oui ☐ non	retouches ☐	☐
Cloques, écaillage corrodé	☐ oui ☐ non	nettoyage ☐	☐
Corrosion superficielle localisée	☐ oui ☐ non	nettoyage ☐	☐
Corrosion superficielle généralisée	☐ oui ☐ non	sablage ☐	☐
		traitement de	

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

		surface + peinture ☐		date:	
CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION	
<u>Intérieur</u>		ok			
Sans résidus: ☐ oui ☐ non					
Nature des résidus					
Propres: ☐ oui ☐ non		à nettoyer ☐		☐	
Secs: ☐ oui ☐ non		à sécher ☐		☐	
Revêtement					
Sans revêtement: ☐ oui ☐ non				date:	
<u>Paroi</u>		grenail. U.S.		grenail. U.S.	
Oxydation					
- superficielle uniforme (1): ☐ oui ☐ non		☐		☐	
- pulvérulente généralisée (6): ☐ oui ☐ non		☐		☐	
Petites piqûres réparties (2): ☐ oui ☐ non		☐		☐	
Piqûres généralisées: ☐ oui ☐ non		☐		☐	
Piqûres en ligne (3): ☐ oui ☐ non		☐		☐	
Piqûres en bande (3+): ☐ oui ☐ non		☐		☐	
Localisation:					
Chancres: ☐ oui ☐ non		☐		☐	
Localisation:				gren. prof. surf.	
Corrosion feuilletante localisée (4): ☐ oui ☐ non		☐		☐	
Localisation:				☐	
Corrosion feuilletante généralisée (5): ☐ oui ☐ non		☐ REJET			
Corrosion pulvérulante (6): ☐ oui ☐ non		☐ REJET			
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☒ Refusée: ☐ non conf ☐ à requalifier					
Mise en chômage du bloc chez Jean-Marc pour la saison 2025-2026					
Bouteille rebutée par:		Date:		Motif:	
Rendue inutilisable par:		Date:			
Bouteille envoyée en épreuve le:					
Retour le:		Acceptée: ☐		Refusée: ☐	

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	Nicolas CROM	Date:	28-juin-25	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	A-03-057206			Visite avant épreuve:	☐
Signature:				Assistant TIV	Didir

IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C.	N° Registre:	42	N° CASC:	42
Constructeur:	ROTH	Marque:	TORTEC	N° bouteille:	82283
Capacité (litres):	12 court	PS (bars):	230	PE (bars):	345
Date de 1ère épreuve:	01/07/00	Date dernière épreuve:	02/11/21	Ré Épreuve avant le:	02/11/27
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	2 sorties
Visite précédente:	29/06/24	N° robinet	283		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☐	25 X 200 ISO:	☒	3/4 GAZ:	☐

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION																																																
<u>ROBINETTERIE</u> <table style="width:100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>La réserve fonctionne bien:</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td>Le robinet se démonte aisément:</td> <td style="text-align: center;"> ☒ </td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td>Dépôt de rouille sur les filets:</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td style="text-align: center;"> ☒ </td> </tr> <tr> <td>Dépôt de rouille sur le fond:</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td style="text-align: center;"> ☒ </td> </tr> <tr> <td>Filets en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> ☒ </td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ok</td> <td style="text-align: center;">hs</td> </tr> <tr> <td>Bague lisse ne passe pas:</td> <td style="text-align: center;"> ☒ </td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td>Bague fileté ne passe pas:</td> <td style="text-align: center;"> ☒ </td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> </table>		oui	non	La réserve fonctionne bien:	☐	☐	Le robinet se démonte aisément:	☒	☐	Dépôt de rouille sur les filets:	☐	☒	Dépôt de rouille sur le fond:	☐	☒	Filets en bon état:	☒	☐		ok	hs	Bague lisse ne passe pas:	☒	☐	Bague fileté ne passe pas:	☒	☐	ok à réparer ☐ à nettoyer ☐ à nettoyer ☐ robinetterie à changer ☐ ☐ REJET ☐ REJET	cmt : ok à nettoyer ☒ ☐ REJET 6H coef 0 penetre fortement ok ☐ REJET retouches ☐ nettoyage ☐ nettoyage ☐ sablage ☐ traitement de surface + peinture ☐																					
	oui	non																																																
La réserve fonctionne bien:	☐	☐																																																
Le robinet se démonte aisément:	☒	☐																																																
Dépôt de rouille sur les filets:	☐	☒																																																
Dépôt de rouille sur le fond:	☐	☒																																																
Filets en bon état:	☒	☐																																																
	ok	hs																																																
Bague lisse ne passe pas:	☒	☐																																																
Bague fileté ne passe pas:	☒	☐																																																
<u>BOUTEILLE</u> <table style="width:100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td><u>Filetage</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Filetage col en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> ☒ </td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td>Filetage col légèrement oxydé:</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td style="text-align: center;"> ☒ </td> </tr> <tr> <td>Filets actifs détériorés:</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td style="text-align: center;"> ☒ </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ok</td> <td style="text-align: center;">hs</td> </tr> <tr> <td>Tampon lisse n'entre pas:</td> <td style="text-align: center;"> ☒ </td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td>Tampon fileté n'entre pas:</td> <td style="text-align: center;"> ☒ </td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td><u>Extérieur</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Atteintes profondes:</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td style="text-align: center;"> ☒ </td> </tr> <tr> <td>Peinture en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> ☒ </td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td>Cloques,écaillage non corrodé</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td style="text-align: center;"> ☒ </td> </tr> <tr> <td>Cloques, écaillage corrodé</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td style="text-align: center;"> ☒ </td> </tr> <tr> <td>Corrosion superficielle localisée</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td style="text-align: center;"> ☒ </td> </tr> <tr> <td>Corrosion superficielle généralisée</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td style="text-align: center;"> ☒ </td> </tr> </table>		oui	non	<u>Filetage</u>			Filetage col en bon état:	☒	☐	Filetage col légèrement oxydé:	☐	☒	Filets actifs détériorés:	☐	☒		ok	hs	Tampon lisse n'entre pas:	☒	☐	Tampon fileté n'entre pas:	☒	☐		oui	non	<u>Extérieur</u>			Atteintes profondes:	☐	☒	Peinture en bon état:	☒	☐	Cloques,écaillage non corrodé	☐	☒	Cloques, écaillage corrodé	☐	☒	Corrosion superficielle localisée	☐	☒	Corrosion superficielle généralisée	☐	☒	ok à nettoyer ☒ ☐ REJET ok ☐ REJET retouches ☐ nettoyage ☐ nettoyage ☐ sablage ☐ traitement de surface + peinture ☐	cmt : ok à nettoyer ☒ ☐ REJET ok ☐ REJET retouches ☐ nettoyage ☐ nettoyage ☐ sablage ☐ traitement de surface + peinture ☐
	oui	non																																																
<u>Filetage</u>																																																		
Filetage col en bon état:	☒	☐																																																
Filetage col légèrement oxydé:	☐	☒																																																
Filets actifs détériorés:	☐	☒																																																
	ok	hs																																																
Tampon lisse n'entre pas:	☒	☐																																																
Tampon fileté n'entre pas:	☒	☐																																																
	oui	non																																																
<u>Extérieur</u>																																																		
Atteintes profondes:	☐	☒																																																
Peinture en bon état:	☒	☐																																																
Cloques,écaillage non corrodé	☐	☒																																																
Cloques, écaillage corrodé	☐	☒																																																
Corrosion superficielle localisée	☐	☒																																																
Corrosion superficielle généralisée	☐	☒																																																

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION	
<u>Intérieur</u>		ok			
Sans résidus:	☐ oui ☒ non				
Nature des résidus					
Propres:	☒ oui ☐ non	à nettoyer	☐	☐	
Secs:	☒ oui ☐ non	à sécher	☐	☐	
Revêtement					
Sans revêtement:	☒ oui ☐ non			date:	
<u>Paroi</u>		grenail. U.S.		grenail. U.S.	
Oxydation	☒ oui ☐ non				
- superficielle uniforme (1):	☐ oui ☒ non	☐		☐	
- pulvérulente généralisée (6):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐
Petites piqûres réparties (2):	☒ oui ☐ non	☐	☐	☐	☐
Piqûres généralisées:	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐
Piqûres en ligne (3):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐
Piqûres en bande (3+):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐
Localisation:				gren. prof. surf.	
Chancres:	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐
Localisation:					
Corrosion feuilletante localisée (4):	☐ oui ☒ non	☐		☐	☐
Localisation:					
Corrosion feuilletante généralisée (5):	☐ oui ☒ non	☐	REJET		
Corrosion pulvérulante (6):	☐ oui ☒ non	☐	REJET		
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☒ Refusée: ☐ non conf ☐ à requalifier					
Rouille généralisée sur le fond (pas de fouet passé dans le bloc)					
Bouteille rebutée par:		Date:		Motif:	
Rendue inutilisable par:		Date:			
Bouteille envoyée en épreuve le:					
Retour le:		Acceptée:	☐	Refusée:	☐

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	Nicolas CROM	Date:	28-juin-25	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	A-03-057206			Visite avant épreuve:	☐
Signature:				Assistant TIV	

IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C.	N° Registre:	43	N° CASC:	43
Constructeur:	ROTH	Marque:	TORTEC	N° bouteille:	82298
Capacité (litres):	12 court	PS (bars):	230	PE (bars):	345
Date de 1ère épreuve:	01/07/00	Date dernière épreuve:	02/11/21	Ré Épreuve avant le:	02/11/27
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		rok robinet	1 sortie
Visite précédente:	29/06/24	N° robinet	Aqualung C05630		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☐	25 X 200 ISO:	☒	3/4 GAZ:	☐

CONSTAT		DÉCISION	RÉALISATION
ROBINETTERIE		ok	
La réserve fonctionne bien:	☐ oui ☐ non	à réparer ☐	☐
Le robinet se démonte aisément:	☒ oui ☐ non	à nettoyer ☐	☐
Dépôt de rouille sur les filets:	☐ oui ☒ non	à nettoyer ☐	☐
Dépôt de rouille sur le fond:	☐ oui ☒ non	robinetterie à changer ☐	☐ cmt :
Filets en bon état:	☒ oui ☐ non		
Bague lisse ne passe pas:	☒ ok ☐ hs	☐ REJET	remplacement robinet neuf 2012
Bague fileté ne passe pas:	☒ ok ☐ hs	☐ REJET	
BOUTEILLE		ok	
Filetage			
Filetage col en bon état:	☒ oui ☐ non	à nettoyer ☐	☐
Filetage col légèrement oxydé:	☐ oui ☒ non	☐ REJET	
Filets actifs détériorés:	☐ oui ☒ non		
Tampon lisse n'entre pas:	☒ ok ☐ hs	presque totalement	
Tampon fileté n'entre pas:	☒ ok ☐ hs		
Extérieur		ok	
Atteintes profondes:	☐ oui ☒ non	☐ REJET	
Peinture en bon état:	☒ oui ☐ non		
Cloques,écaillage non corrodé	☒ oui ☐ non	retouches ☐	☐
Cloques, écaillage corrodé	☐ oui ☒ non	nettoyage ☐	☐
Corrosion superficielle localisée	☒ oui ☐ non	nettoyage ☒	☒
Corrosion superficielle généralisée	☐ oui ☒ non	sablage ☐	☐
		traitement de surface + peinture ☐	date:

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION	
<u>Intérieur</u>		ok			
Sans résidus:	oui ☒ non ☐				
Nature des résidus					
Propres:	☐ ☐	à nettoyer	☐	☐	
Secs:	☐ ☐	à sécher	☐	☐	
Revêtement					
Sans revêtement:	☒ ☐			date:	
<u>Paroi</u>		grenail. U.S.		grenail. U.S.	
Oxydation	☐ ☒				
- superficielle uniforme (1):	☐ ☐	☐		☐	
- pulvérulente généralisée (6):	☐ ☐	☐	☐	☐	☐
Petites piqûres réparties (2):	☐ ☒	☐	☐	☐	☐
Piqûres généralisées:	☐ ☒	☐	☐	☐	☐
Piqûres en ligne (3):	☐ ☒	☐	☐	☐	☐
Piqûres en bande (3+):	☐ ☒	☐	☐	☐	☐
Localisation:				gren. prof. surf.	
Chancres:	☐ ☒	☐	☐	☐	☐
Localisation:				☐	☐
Corrosion feuilletante localisée (4):	☐ ☒	☐		☐	☐
Localisation:				☐	☐
Corrosion feuilletante généralisée (5):	☐ ☒	☐	REJET		
Corrosion pulvérulante (6):	☐ ☒	☐	REJET		
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☒ Refusée: ☐ non conf ☐ à requalifier					
peinture sur le culot à refaire					
Bouteille rebutée par:		Date:		Motif:	
Rendue inutilisable par:		Date:			
Bouteille envoyée en épreuve le:					
Retour le:		Acceptée:	☐	Refusée:	☐

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	JM BOISSEAU	Date:	29-juin-25	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	A-03-067080			Visite avant épreuve:	☐
Signature:				Assistant TIV	

IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C.	N° Registre:	44	N° CASC:	44
Constructeur:	ROTH	Marque:	TORTEC	N° bouteille:	84309
Capacité (litres):	12 court	PS (bars):	230	PE (bars):	345
Date de 1ère épreuve:	01/07/00	Date dernière épreuve:	02/11/21	Ré Épreuve avant le:	02/11/27
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	2 sorties
Visite précédente:	29/06/24	N° robinet	309		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☐	25 X 200 ISO:	☒	3/4 GAZ:	☐

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION
ROBINETTERIE oui non La réserve fonctionne bien: ☐ ☐ Le robinet se démonte aisément: ☐ ☐ Dépôt de rouille sur les filets: ☐ ☐ Dépôt de rouille sur le fond: ☐ ☐ Filets en bon état: ☐ ☐ ok hs <i>Bague lisse ne passe pas:</i> ☐ ☐ <i>Bague fileté ne passe pas:</i> ☐ ☐	ok à réparer ☐ à nettoyer ☐ à nettoyer ☐ robinetterie à changer ☐ ☐ REJET ☐ REJET	☐ ☐ ☐ ☐ cmt : fuite robinet ? à vérifier
BOUEILLE oui non Filetage Filetage col en bon état: ☐ ☐ Filetage col légèrement oxydé: ☐ ☐ Filets actifs détériorés: ☐ ☐ ok hs <i>Tampon lisse n'entre pas:</i> ☐ ☐ <i>Tampon fileté n'entre pas:</i> ☐ ☐ oui non Extérieur Atteintes profondes: ☐ ☐ Peinture en bon état: ☐ ☐ Cloques,écaillage non corrodé ☐ ☐ Cloques, écaillage corrodé ☐ ☐ Corrosion superficielle localisée ☐ ☐ Corrosion superficielle généralisée ☐ ☐	ok à nettoyer ☐ ☐ REJET d'un tour : pas bougé en 2022 ok ☐ REJET retouches ☐ nettoyage ☐ nettoyage ☐ sablage ☐ traitement de	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

		surface + peinture ☐		date:	
CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION	
<u>Intérieur</u>		ok			
Sans résidus: ☐ oui ☐ non					
Nature des résidus					
Propres: ☐ oui ☐ non		à nettoyer ☐		☐	
Secs: ☐ oui ☐ non		à sécher ☐		☐	
Revêtement					
Sans revêtement: ☐ oui ☐ non				date:	
<u>Paroi</u>		grenail. U.S.		grenail. U.S.	
Oxydation					
- superficielle uniforme (1): ☐ oui ☐ non		☐		☐	
- pulvérulente généralisée (6): ☐ oui ☐ non		☐		☐	
Petites piqûres réparties (2): ☐ oui ☐ non		☐		☐	
Piqûres généralisées: ☐ oui ☐ non		☐		☐	
Piqûres en ligne (3): ☐ oui ☐ non		☐		☐	
Piqûres en bande (3+): ☐ oui ☐ non		☐		☐	
Localisation:					
Chancres: ☐ oui ☐ non		☐		☐	
Localisation:				gren. prof. surf.	
Corrosion feuilletante localisée (4): ☐ oui ☐ non		☐		☐	
Localisation:				☐	
Corrosion feuilletante généralisée (5): ☐ oui ☐ non		☐ REJET			
Corrosion pulvérulante (6): ☐ oui ☐ non		☐ REJET			
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☒ Refusée: ☐ non conf ☐ à requalifier					
Mise en chômage du bloc chez Jean-Marc pour la saison 2025-2026					
Bouteille rebutée par:		Date:		Motif:	
Rendue inutilisable par:		Date:			
Bouteille envoyée en épreuve le:					
Retour le:		Acceptée: ☐		Refusée: ☐	

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	JM BOISSEAU	Date:	03-sept-25	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	A-03-067080			Visite avant épreuve:	☐
Signature:				Assistant TIV	

IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C.	N° Registre:	46	N° CASC:	46
Constructeur:	ROTH	Marque:	Vieux plong	N° bouteille:	01AA84180
Capacité (litres):	12 court	PS (bars):	230	PE (bars):	345
Date de 1ère épreuve:	01/09/01	Date dernière épreuve:	22/08/25	Ré Épreuve avant le:	22/08/31
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	2 sorties
Visite précédente:	28/06/25	N° robinet	J03362 / 180 : TAG double aqualung		
Type de filtrage:	M25 X 2 SI: ☒	25 X 200 ISO:	☐	3/4 GAZ:	☐

CONSTAT		DÉCISION	RÉALISATION
ROBINETTERIE		ok	
La réserve fonctionne bien:	oui ☐ non ☐	à réparer ☐	☐
Le robinet se démonte aisément:	☒ ☐	à nettoyer ☐	☐
Dépôt de rouille sur les filets:	☐ ☒	à nettoyer ☐	☐
Dépôt de rouille sur le fond:	☐ ☒		
Filets en bon état:	☒ ☐	robinetterie à changer ☐	☐ cmt :
	ok ☒ hs ☐		
Bague lisse ne passe pas:	☒ ☐		robinet refait IAP le
Bague fileté ne passe pas:	☒ ☐		22/08/2025
BOUTEILLE		ok	
Filetage	oui ☒ non ☐	à nettoyer ☐	☐
Filetage col en bon état:	☒ ☐	☐ REJET	
Filetage col légèrement oxydé:	☐ ☐		
Filets actifs détériorés:	☐ ☐		
	ok ☒ hs ☐		
Tampon lisse n'entre pas:	☒ ☐	6H coef 0 rentre partiellement	
Tampon fileté n'entre pas:	☒ ☐		
Extérieur	oui ☐ non ☒	ok	
Atteintes profondes:	☐ ☒	☐ REJET	
Peinture en bon état:	☒ ☐		
Cloques,écaillage non corrodé	☐ ☒	retouches ☐	☐
Cloques, écaillage corrodé	☐ ☒	nettoyage ☐	☐
Corrosion superficielle localisée	☐ ☒	nettoyage ☐	☐
Corrosion superficielle généralisée	☐ ☒	sablage ☐	☐
		traitement de surface + peinture ☒	date: 22/08/2025

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION		
<u>Intérieur</u> oui non		ok				
Sans résidus:	☒ ☐					
Nature des résidus						
Propres:	☐ ☐	à nettoyer	☐	☐		
Secs:	☐ ☐	à sécher	☐	☐		
Revêtement						
Sans revêtement:	☒ ☐			date:		
<u>Paroi</u> oui non		grenail.	U.S.	grenail.	U.S.	
Oxydation	☐ ☒					
- superficielle uniforme (1):	☐ ☒	☐		☐		
- pulvérulente généralisée (6):	☐ ☒	☐	☐	☐	☐	
Petites piqûres réparties (2):	☐ ☒	☐	☐	☐	☐	
Piqûres généralisées:	☐ ☒	☐	☐	☐	☐	
Piqûres en ligne (3):	☐ ☒	☐	☐	☐	☐	
Piqûres en bande (3+):	☐ ☒	☐	☐	☐	☐	
Localisation:						
Chancres:	☐ ☒	☐	☐	gren.	prof.	surf.
Localisation:				☐	☐	☐
Corrosion feuilletante localisée (4):	☐ ☒	☐	☐	☐	☐	☐
Localisation:						
Corrosion feuilletante généralisée (5):	☐ ☒	☐	REJET			
Corrosion pulvérulante (6):	☐ ☒	☐	REJET			
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☒ Refusée: ☐ non conf ☐ à requalifier PEINTURE REFAITE						
Bouteille rebutée par:		Date:		Motif:		
Rendue inutilisable par:		Date:				
Bouteille envoyée en épreuve le:						
Retour le:		Acceptée:	☐	Refusée:	☐	

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	JM BOISSEAU	Date:	03-sept-25	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	A-03-067080			Visite avant épreuve:	☐
Signature:				Assistant TIV	

IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C	N° Registre:	47	N° CASC:	47
Constructeur:	ROTH	Marque:	Vieux plong	N° bouteille:	01AA84181
Capacité (litres):	12 court	PS (bars):	230	PE (bars):	345
Date de 1ère épreuve:	01/09/01	Date dernière épreuve:	25/07/19	Ré Épreuve avant le:	28/07/24
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	2 sorties
Visite précédente:	28/06/25	N° robinet	181 : double sorties en ligne inversé		
Type de filtrage:	M25 X 2 SI: ☒	25 X 200 ISO:	☐	3/4 GAZ:	☐

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION																																										
<u>ROBINETTERIE</u> <table style="width:100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>La réserve fonctionne bien:</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td>Le robinet se démonte aisément:</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td>Dépôt de rouille sur les filets:</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td>Dépôt de rouille sur le fond:</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td>Filets en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ok</td> <td style="text-align: center;">hs</td> </tr> <tr> <td>Bague lisse ne passe pas:</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td>Bague fileté ne passe pas:</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> </table>		oui	non	La réserve fonctionne bien:	☐	☐	Le robinet se démonte aisément:	☐	☐	Dépôt de rouille sur les filets:	☐	☐	Dépôt de rouille sur le fond:	☐	☐	Filets en bon état:	☐	☐		ok	hs	Bague lisse ne passe pas:	☐	☐	Bague fileté ne passe pas:	☐	☐	ok à réparer ☐ à nettoyer ☐ à nettoyer ☐ robinetterie à changer ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ cmt :															
	oui	non																																										
La réserve fonctionne bien:	☐	☐																																										
Le robinet se démonte aisément:	☐	☐																																										
Dépôt de rouille sur les filets:	☐	☐																																										
Dépôt de rouille sur le fond:	☐	☐																																										
Filets en bon état:	☐	☐																																										
	ok	hs																																										
Bague lisse ne passe pas:	☐	☐																																										
Bague fileté ne passe pas:	☐	☐																																										
<u>BOUTEILLE</u> <u>Filetage</u> <table style="width:100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>Filetage col en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td>Filetage col légèrement oxydé:</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td>Filets actifs détériorés:</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ok</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tampon lisse n'entre pas:</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td>Tampon fileté n'entre pas:</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> </table> <u>Extérieur</u> <table style="width:100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>Atteintes profondes:</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td>Peinture en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td>Cloques,écaillage non corrodé</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td>Cloques, écaillage corrodé</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td>Corrosion superficielle localisée</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td>Corrosion superficielle généralisée</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> </table>		oui	non	Filetage col en bon état:	☐	☐	Filetage col légèrement oxydé:	☐	☐	Filets actifs détériorés:	☐	☐		ok		Tampon lisse n'entre pas:	☐	☐	Tampon fileté n'entre pas:	☐	☐		oui	non	Atteintes profondes:	☐	☐	Peinture en bon état:	☐	☐	Cloques,écaillage non corrodé	☐	☐	Cloques, écaillage corrodé	☐	☐	Corrosion superficielle localisée	☐	☐	Corrosion superficielle généralisée	☐	☐	ok à nettoyer ☐ ☐ REJET 6H coef 0 rentre de 4,5 tours ok ☐ REJET retouches ☐ nettoyage ☐ nettoyage ☐ sablage ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	oui	non																																										
Filetage col en bon état:	☐	☐																																										
Filetage col légèrement oxydé:	☐	☐																																										
Filets actifs détériorés:	☐	☐																																										
	ok																																											
Tampon lisse n'entre pas:	☐	☐																																										
Tampon fileté n'entre pas:	☐	☐																																										
	oui	non																																										
Atteintes profondes:	☐	☐																																										
Peinture en bon état:	☐	☐																																										
Cloques,écaillage non corrodé	☐	☐																																										
Cloques, écaillage corrodé	☐	☐																																										
Corrosion superficielle localisée	☐	☐																																										
Corrosion superficielle généralisée	☐	☐																																										

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

		surface + peinture ☐		date:	
CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION	
<u>Intérieur</u>		ok			
Sans résidus: ☐ oui ☐ non					
Nature des résidus					
Propres: ☐ oui ☐ non		à nettoyer ☐		☐	
Secs: ☐ oui ☐ non		à sécher ☐		☐	
Revêtement					
Sans revêtement: ☐ oui ☐ non				date:	
<u>Paroi</u>		grenail. U.S.		grenail. U.S.	
Oxydation					
- superficielle uniforme (1): ☐ oui ☐ non		☐		☐	
- pulvérulente généralisée (6): ☐ oui ☐ non		☐		☐	
Petites piqûres réparties (2): ☐ oui ☐ non		☐		☐	
Piqûres généralisées: ☐ oui ☐ non		☐		☐	
Piqûres en ligne (3): ☐ oui ☐ non		☐		☐	
Piqûres en bande (3+): ☐ oui ☐ non		☐		☐	
Localisation:				gren. prof. surf.	
Chancres: ☐ oui ☐ non		☐		☐	
Localisation:				☐	
Corrosion feuilletante localisée (4): ☐ oui ☐ non		☐		☐	
Localisation:				☐	
Corrosion feuilletante généralisée (5): ☐ oui ☐ non		☐ REJET			
Corrosion pulvérulante (6): ☐ oui ☐ non		☐ REJET			
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☐ Refusée: ☐ non conf ☒ à requalifier					
Mise en chômage du bloc chez Jean-Marc pour la saison 2025-2026					
Bouteille rebutée par:		Date:		Motif:	
Rendue inutilisable par:		Date:			
Bouteille envoyée en épreuve le:					
Retour le:		Acceptée: ☐		Refusée: ☐	

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	JM BOISSEAU	Date:	03-sept-25	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	A-03-067080			Visite avant épreuve:	☐
Signature:				Assistant TIV	
IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C	N° Registre:	48	N° CASC:	48
Constructeur:	ROTH	Marque:	ROTH	N° bouteille:	74712
Capacité (litres):	12 court	PS (bars):	232	PE (bars):	348
Date de 1ère épreuve:	01/12/03	Date dernière épreuve:	22/08/25	Ré Épreuve avant le:	22/08/31
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	2 sorties
Visite précédente:	28/06/25	N° robinet	712 : double sorties en ligne		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☐	25 X 200 ISO:	☒	3/4 GAZ:	☐
CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION	
ROBINETTERIE		ok			
La réserve fonctionne bien:	☐ oui ☐ non	à réparer	☐	☐	
Le robinet se démonte aisément:	☒ oui ☐ non	à nettoyer	☐	☐	
Dépôt de rouille sur les filets:	☐ oui ☒ non	à nettoyer	☐	☐	
Dépôt de rouille sur le fond:	☐ oui ☒ non				
Filets en bon état:	☒ oui ☐ non	robinetterie à changer	☐	☐ cmt :	
Bague lisse ne passe pas:	☒ ok ☐ hs	☐ REJET		robinet refait IAP le 22/08/2025	
Bague fileté ne passe pas:	☒ ok ☐ hs	☐ REJET			
BOUTEILLE		ok			
Filetage	☒ oui ☐ non	à nettoyer	☐	☐	
Filetage col en bon état:	☒ oui ☐ non	☐ REJET			
Filetage col légèrement oxydé:	☐ oui ☐ non				
Filets actifs détériorés:	☐ oui ☐ non				
Tampon lisse n'entre pas:	☒ ok ☐ hs	6H fileté rentre			
Tampon fileté n'entre pas:	☒ ok ☐ hs				
Extérieur	☐ oui ☒ non	☐ REJET			
Atteintes profondes:	☐ oui ☒ non				
Peinture en bon état:	☒ oui ☐ non				
Cloques,écaillage non corrodé	☐ oui ☒ non	retouches	☐	☐	
Cloques, écaillage corrodé	☐ oui ☒ non	nettoyage	☐	☐	
Corrosion superficielle localisée	☐ oui ☒ non	nettoyage	☐	☐	
Corrosion superficielle généralisée	☐ oui ☒ non	sablage	☐	☐	
		traitement de surface + peinture	☒	date: 22/08/2025	

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION		
<u>Intérieur</u>		ok				
Sans résidus:	☒ oui ☐ non					
Nature des résidus						
Propres:	☐ oui ☐ non	à nettoyer	☐	☐		
Secs:	☐ oui ☐ non	à sécher	☐	☐		
Revêtement						
Sans revêtement:	☒ oui ☐ non			date:		
<u>Paroi</u>		grenail. U.S.		grenail. U.S.		
Oxydation	☐ oui ☒ non					
- superficielle uniforme (1):	☐ oui ☒ non	☐		☐		
- pulvérulente généralisée (6):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐	
Petites piqûres réparties (2):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐	
Piqûres généralisées:	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐	
Piqûres en ligne (3):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐	
Piqûres en bande (3+):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐	
Localisation:						
Chancres:	☐ oui ☒ non	☐	☐	gren.	prof.	surf.
Localisation:				☐	☐	☐
Corrosion feuilletante localisée (4):	☐ oui ☒ non	☐		☐	☐	☐
Localisation:						
Corrosion feuilletante généralisée (5):	☐ oui ☒ non	☐	REJET			
Corrosion pulvérulante (6):	☐ oui ☒ non	☐	REJET			
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☒ Refusée: ☐ non conf ☐ à requalifier						
PEINTURE REFAITE						
Bouteille rebutée par:		Date:		Motif:		
Rendue inutilisable par:		Date:				
Bouteille envoyée en épreuve le:						
Retour le:		Acceptée:	☐	Refusée:	☐	

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	JM BOISSEAU	Date:	03-sept-25	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	A-03-067080			Visite avant épreuve:	☐
Signature:				Assistant TIV	

IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C	N° Registre:	49	N° CASC:	49
Constructeur:	ROTH	Marque:	ROTH	N° bouteille:	74713
Capacité (litres):	12 court	PS (bars):	232	PE (bars):	348
Date de 1ère épreuve:	01/12/03	Date dernière épreuve:	22/08/25	Ré Épreuve avant le:	22/08/31
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	1 sortie
Visite précédente:	28/06/25	N° robinet	D04425 / 632 : aqualung (ancien 713 : double sorties en ligne)		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☐	25 X 200 ISO:	☒	3/4 GAZ:	☐

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION
ROBINETTERIE		
La réserve fonctionne bien: oui non Le robinet se démonte aisément: ☒ ☐ Dépôt de rouille sur les filets: ☐ ☒ Dépôt de rouille sur le fond: ☐ ☒ Filets en bon état: ☒ ☐ ok hs Bague lisse ne passe pas: ☒ ☐ Bague fileté ne passe pas: ☒ ☐	ok à réparer ☐ à nettoyer ☐ à nettoyer ☐ robinetterie à changer ☐ ☐ REJET ☐ REJET	cmt : ☐ robinet refait IAP le 22/08/2025
BOUTEILLE		
Filetage Filetage col en bon état: oui non Filetage col légèrement oxydé: ☒ ☐ Filets actifs détériorés: ☐ ☐ ok Tampon lisse n'entre pas: ☒ ☐ Tampon fileté n'entre pas: ☒ ☐ Extérieur Atteintes profondes: oui non Peinture en bon état: ☒ ☐ Cloques,écaillage non corrodé ☐ ☒ Cloques, écaillage corrodé ☐ ☒ Corrosion superficielle localisée ☐ ☒ Corrosion superficielle généralisée ☐ ☒	ok à nettoyer ☐ ☐ REJET 6H coef 0 rentre +0,224 n'entre pas ok ☐ REJET retouches ☐ nettoyage ☐ nettoyage ☐ sablage ☐ traitement de surface + peinture ☒	date: #####

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION		
<u>Intérieur</u>		ok				
Sans résidus:	☒ oui ☐ non					
Nature des résidus						
Propres:	☐ oui ☐ non	à nettoyer	☐	☐		
Secs:	☐ oui ☐ non	à sécher	☐	☐		
Revêtement						
Sans revêtement:	☒ oui ☐ non			date:		
<u>Paroi</u>		grenail. U.S.		grenail. U.S.		
Oxydation	☐ oui ☒ non					
- superficielle uniforme (1):	☐ oui ☒ non	☐		☐		
- pulvérulente généralisée (6):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐	
Petites piqûres réparties (2):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐	
Piqûres généralisées:	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐	
Piqûres en ligne (3):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐	
Piqûres en bande (3+):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐	
Localisation:						
Chancres:	☐ oui ☒ non	☐	☐	gren.	prof.	surf.
Localisation:				☐	☐	☐
Corrosion feuilletante localisée (4):	☐ oui ☒ non	☐		☐	☐	☐
Localisation:						
Corrosion feuilletante généralisée (5):	☐ oui ☒ non	☐	REJET			
Corrosion pulvérulante (6):	☐ oui ☒ non	☐	REJET			
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☒ Refusée: ☐ non conf ☐ à requalifier						
REFAITE, et remplacement du robinet par IAP . Mise en service du robinet D04425 / 632 : aqualung de						
Bouteille rebutée par:		Date:		Motif:		
Rendue inutilisable par:		Date:				
Bouteille envoyée en épreuve le:						
Retour le:		Acceptée:	☐	Refusée:	☐	

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	JM BOISSEAU	Date:	03-sept-25	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	A-03-067080			Visite avant épreuve:	☐
Signature:				Assistant TIV	

IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C	N° Registre:	51	N° CASC:	51
Constructeur:	ROTH	Marque:	ROTH	N° bouteille:	74916
Capacité (litres):	12 court	PS (bars):	232	PE (bars):	348
Date de 1ère épreuve:	01/12/03	Date dernière épreuve:	22/08/25	Ré Épreuve avant le:	22/08/31
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	2 sorties
Visite précédente:	28/06/25	N° robinet	916 : double sorties en ligne		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☐	25 X 200 ISO:	☒	3/4 GAZ:	☐

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION
ROBINETTERIE		
La réserve fonctionne bien: Le robinet se démonte aisément: Dépôt de rouille sur les filets: Dépôt de rouille sur le fond: Filets en bon état: <i>Bague lisse ne passe pas:</i> <i>Bague fileté ne passe pas:</i> oui non ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☒ ☒ ☐ ok hs ☒ ☐ ☒ ☐	ok à réparer ☐ à nettoyer ☐ à nettoyer ☐ robinetterie à changer ☐ ☐ REJET ☐ REJET	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ cmt : robinet refait IAP le 22/08/2025
BOUTEILLE		
Filetage Filetage col en bon état: Filetage col légèrement oxydé: Filets actifs détériorés: <i>Tampon lisse n'entre pas:</i> <i>Tampon fileté n'entre pas:</i> oui non ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ok hs ☒ ☐ ☒ ☐	ok à nettoyer ☐ ☐ REJET 6H rentre	☐
Extérieur Atteintes profondes: Peinture en bon état: Cloques,écaillage non corrodé Cloques, écaillage corrodé Corrosion superficielle localisée Corrosion superficielle généralisée oui non ☐ ☒ ☒ ☐ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☒	ok ☐ REJET retouches ☐ nettoyage ☐ nettoyage ☐ sablage ☐ traitement de surface + peinture ☒	cloque sur le fond ☐ ☐ ☐ ☐ date: #####

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION		
<u>Intérieur</u>		ok				
Sans résidus:	☒ oui ☐ non					
Nature des résidus						
Propres:	☐ oui ☐ non	à nettoyer	☐	☐		
Secs:	☐ oui ☐ non	à sécher	☐	☐		
Revêtement						
Sans revêtement:	☒ oui ☐ non			date:		
<u>Paroi</u>		grenail. U.S.		grenail. U.S.		
Oxydation	☐ oui ☒ non					
- superficielle uniforme (1):	☐ oui ☒ non	☐		☐		
- pulvérulente généralisée (6):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐	
Petites piqûres réparties (2):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐	
Piqûres généralisées:	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐	
Piqûres en ligne (3):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐	
Piqûres en bande (3+):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐	
Localisation:						
Chancres:	☐ oui ☒ non	☐	☐	gren.	prof.	surf.
Localisation:				☐	☐	☐
Corrosion feuilletante localisée (4):	☐ oui ☒ non	☐		☐	☐	☐
Localisation:						
Corrosion feuilletante généralisée (5):	☐ oui ☒ non	☐	REJET			
Corrosion pulvérulante (6):	☐ oui ☒ non	☐	REJET			
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☒ Refusée: ☐ non conf ☐ à requalifier						
PEINTURE REFAITE						
Bouteille rebutée par:		Date:		Motif:		
Rendue inutilisable par:		Date:				
Bouteille envoyée en épreuve le:						
Retour le:		Acceptée:	☐	Refusée:	☐	

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	JM BOISSEAU	Date:	03-sept-25	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	A-03-067080			Visite avant épreuve:	☐
Signature:				Assistant TIV	

IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C	N° Registre:	53	N° CASC:	53
Constructeur:	ROTH	Marque:	ROTH	N° bouteille:	74925
Capacité (litres):	12 court	PS (bars):	232	PE (bars):	348
Date de 1ère épreuve:	01/12/03	Date dernière épreuve:	25/07/19	Ré Épreuve avant le:	24/07/25
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	2 sorties
Visite précédente:	28/06/25	N° robinet	D03962 /925 : TAG double aqualung		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☐	25 X 200 ISO:	☒	3/4 GAZ:	☐

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION
ROBINETTERIE		
oui non La réserve fonctionne bien: ☐ ☐ Le robinet se démonte aisément: ☐ ☐ Dépôt de rouille sur les filets: ☐ ☐ Dépôt de rouille sur le fond: ☐ ☐ Filets en bon état: ☐ ☐ ok hs Bague lisse ne passe pas: ☐ ☐ Bague fileté ne passe pas: ☐ ☐	ok à réparer ☐ à nettoyer ☐ à nettoyer ☐ robinetterie à changer ☐ ☐ REJET ☐ REJET	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ cmt : robinet neuf remplacé IAP 01/07/2013
BOUTEILLE		
oui non Filetage Filetage col en bon état: ☐ ☐ Filetage col légèrement oxydé: ☐ ☐ Filets actifs détériorés: ☐ ☐ ok Tampon lisse n'entre pas: ☐ ☐ Tampon fileté n'entre pas: ☐ ☐ oui non Extérieur Atteintes profondes: ☐ ☐ Peinture en bon état: ☐ ☐ Cloques,écaillage non corrodé ☐ ☐ Cloques, écaillage corrodé ☐ ☐ Corrosion superficielle localisée ☐ ☐ Corrosion superficielle généralisée ☐ ☐	ok à nettoyer ☐ ☐ REJET 6H +0 rentre et +0,224 n'entre pas ok ☐ REJET peinture à refaire au cul retouches ☐ nettoyage ☐ nettoyage ☐ sablage ☐ traitement de	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ cloque sur le fond

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

		surface + peinture ☐	date:	
CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION
<u>Intérieur</u>		ok		
Sans résidus:	oui non ☐ ☐			
Nature des résidus				
Propres:	☐ ☐	à nettoyer	☐	☐
Secs:	☐ ☐	à sécher	☐	☐
Revêtement				
Sans revêtement:	☐ ☐			date:
<u>Paroi</u>		grenail. U.S.		grenail. U.S.
Oxydation	☐ ☐			
- superficielle uniforme (1):	☐ ☐	☐		☐
- pulvérulente généralisée (6):	☐ ☐	☐	☐	☐ ☐
Petites piqûres réparties (2):	☐ ☐	☐	☐	☐ ☐
Piqûres généralisées:	☐ ☐	☐	☐	☐ ☐
Piqûres en ligne (3):	☐ ☐	☐	☐	☐ ☐
Piqûres en bande (3+):	☐ ☐	☐	☐	☐ ☐
Localisation:				gren. prof. surf.
Chancres:	☐ ☐	☐	☐	☐ ☐ ☐
Localisation:				
Corrosion feuilletante localisée (4):	☐ ☐	☐		☐ ☐ ☐
Localisation:				
Corrosion feuilletante généralisée (5):	☐ ☐	☐	REJET	
Corrosion pulvérulante (6):	☐ ☐	☐	REJET	
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☐ Refusée: ☐ non conf ☒ à requalifier				
Mise en chomage du bloc chez Jean-Marc pour la saison 2025-2026				
Bouteille rebutée par:		Date:		Motif:
Rendue inutilisable par:		Date:		
Bouteille envoyée en épreuve le:				
Retour le:		Acceptée: ☐	Refusée: ☐	

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	JM BOISSEAU	Date:	03-sept-25	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	A-03-067080			Visite avant épreuve:	☐
Signature:				Assistant TIV	

IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C	N° Registre:	54	N° CASC:	54
Constructeur:	ROTH	Marque:	ROTH	N° bouteille:	74709
Capacité (litres):	12 court	PS (bars):	232	PE (bars):	348
Date de 1ère épreuve:	01/12/03	Date dernière épreuve:	22/08/25	Ré Épreuve avant le:	22/08/31
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	2 sorties
Visite précédente:	28/06/25	N° robinet	J03310 / 709 : TAG double aqualung		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☐	25 X 200 ISO:	☒	3/4 GAZ:	☐

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION
ROBINETTERIE		
La réserve fonctionne bien: oui non Le robinet se démonte aisément: ☒ ☐ Dépôt de rouille sur les filets: ☐ ☒ Dépôt de rouille sur le fond: ☐ ☒ Filets en bon état: ☒ ☐ ok hs Bague lisse ne passe pas: ☒ ☐ Bague fileté ne passe pas: ☒ ☐	ok à réparer ☐ à nettoyer ☐ à nettoyer ☐ robinetterie à changer ☐ ☐ REJET ☐ REJET	cmt : robinet refait IAP le 22/08/2025
BOUTEILLE		
Filetage		
Filetage col en bon état: oui non Filetage col légèrement oxydé: ☒ ☐ Filets actifs détériorés: ☐ ☐ ok Tampon lisse n'entre pas: ☒ ☐ Tampon fileté n'entre pas: ☒ ☐	ok à nettoyer ☐ ☐ REJET	
Extérieur		
Atteintes profondes: oui non Peinture en bon état: ☒ ☐ Cloques,écaillage non corrodé ☐ ☒ Cloques, écaillage corrodé ☐ ☒ Corrosion superficielle localisée ☐ ☒ Corrosion superficielle généralisée ☐ ☒	ok ☐ REJET retouches ☐ nettoyage ☐ nettoyage ☐ sablage ☐ traitement de surface + peinture ☒	date: #####

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION		
<u>Intérieur</u>		ok				
Sans résidus:	☒ oui ☐ non					
Nature des résidus						
Propres:	☐ oui ☐ non	à nettoyer	☐	☐		
Secs:	☐ oui ☐ non	à sécher	☐	☐		
Revêtement						
Sans revêtement:	☒ oui ☐ non			date:		
<u>Paroi</u>		grenail. U.S.		grenail. U.S.		
Oxydation	☐ oui ☒ non					
- superficielle uniforme (1):	☐ oui ☒ non	☐		☐		
- pulvérulente généralisée (6):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐	
Petites piqûres réparties (2):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐	
Piqûres généralisées:	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐	
Piqûres en ligne (3):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐	
Piqûres en bande (3+):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐	
Localisation:						
Chancres:	☐ oui ☒ non	☐	☐	gren.	prof.	surf.
Localisation:				☐	☐	☐
Corrosion feuilletante localisée (4):	☐ oui ☒ non	☐		☐	☐	☐
Localisation:						
Corrosion feuilletante généralisée (5):	☐ oui ☒ non	☐	REJET			
Corrosion pulvérulante (6):	☐ oui ☒ non	☐	REJET			
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☒ Refusée: ☐ non conf ☐ à requalifier						
PEINTURE REFAITE						
Bouteille rebutée par:		Date:		Motif:		
Rendue inutilisable par:		Date:				
Bouteille envoyée en épreuve le:						
Retour le:		Acceptée:	☐	Refusée:	☐	

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	Werner PINHEIRO	Date:	28-juin-24	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	A-06-277388			Visite avant épreuve:	☐
Signature:				Assistant TIV	

IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C	N° Registre:	56	N° CASC:	56
Constructeur:	ROTH	Marque:	Vieux Plongeur	N° bouteille:	77969
Capacité (litres):	10 court	PS (bars):	232	PT (bars)	348
Date de 1ère épreuve:	01/12/05	Date dernière épreuve:	02/11/21	Ré Épreuve avant le:	02/11/27
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	2 sorties
Visite précédente:	29/06/24	N° robinet	969		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☐	25 X 200 ISO:	☒	3/4 GAZ:	☐

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION
<u>ROBINETTERIE</u> oui non La réserve fonctionne bien: ☐ ☐ Le robinet se démonte aisément: ☒ ☐ Dépôt de rouille sur les filets: ☐ ☒ Dépôt de rouille sur le fond: ☐ ☒ Filets en bon état: ☒ ☐ ok hs Bague lisse ne passe pas: ☒ ☐ Bague fileté ne passe pas: ☒ ☐	ok à réparer ☐ à nettoyer ☐ à nettoyer ☐ à nettoyer ☒ robinetterie à changer ☐ ☐ REJET ☐ REJET	cmt : robinet à démonter
<u>BOUTEILLE</u> oui non <u>Filetage</u> Filetage col en bon état: ☒ ☐ Filetage col légèrement oxydé: ☒ ☐ Filets actifs détériorés: ☐ ☒ ok hs Tampon lisse n'entre pas: ☒ ☐ Tampon fileté n'entre pas: ☒ ☐ <u>Extérieur</u> Atteintes profondes: ☐ ☒ Peinture en bon état: ☒ ☐ Cloques,écaillage non corrodé ☐ ☒ Cloques, écaillage corrodé ☐ ☒ Corrosion superficielle localisée ☐ ☒ Corrosion superficielle généralisée ☐ ☒	ok à nettoyer ☐ ☐ REJET 6Hcoef 0 fileté rentre ok ☐ REJET retouches ☐ nettoyage ☐ nettoyage ☐ sablage ☐ traitement de surface + peinture ☐	date:

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION		
<u>Intérieur</u>		ok				
Sans résidus:	☒ oui ☐ non					
Nature des résidus						
Propres:	☐ oui ☐ non	à nettoyer	☐	☐		
Secs:	☐ oui ☐ non	à sécher	☐	☐		
Revêtement				date:		
Sans revêtement:	☒ oui ☐ non					
<u>Paroi</u>		grenail. U.S.		grenail. U.S.		
Oxydation	☐ oui ☒ non					
- superficielle uniforme (1):	☐ oui ☐ non	☐		☐		
- pulvérulente généralisée (6):	☐ oui ☐ non	☐	☐	☐	☐	
Petites piqûres réparties (2):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐	
Piqûres généralisées:	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐	
Piqûres en ligne (3):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐	
Piqûres en bande (3+):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐	
Localisation:				gren. prof. surf.		
Chancres:	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐	☐
Localisation:				☐	☐	☐
Corrosion feuilletante localisée (4):	☐ oui ☒ non	☐		☐	☐	☐
Localisation:						
Corrosion feuilletante généralisée (5):	☐ oui ☒ non	☐	REJET			
Corrosion pulvérulante (6):	☐ oui ☒ non	☐	REJET			
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☒ Refusée: ☐ non conf ☐ à requalifier						
Bouteille rebutée par:		Date:		Motif:		
Rendue inutilisable par:		Date:				
Bouteille envoyée en épreuve le:						
Retour le:		Acceptée:	☐	Refusée:	☐	

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	Nicolas CROM	Date:	28-juin-25	Visite périodique:	X
N° de TIV:	A-03-057206			Visite avant épreuve:	
Signature:				Assistant TIV	

IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C	N° Registre:	57	N° CASC:	57
Constructeur:	ROTH	Marque:	Vieux Plongeur	N° bouteille:	77953
Capacité (litres):	10 court	PS (bars):	232	PT (bars)	348
Date de 1ère épreuve:	01/12/05	Date dernière épreuve:	02/11/21	Ré Épreuve avant le:	02/11/27
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	2 sorties
Visite précédente:	29/06/24	N° robinet	953		
Type de filtrage:	25 X 2 SI:	25 X 200 ISO:	X	3/4 GAZ:	

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION
ROBINETTERIE		
oui non La réserve fonctionne bien: à réparer Le robinet se démonte aisément: à nettoyer Dépôt de rouille sur les filets: à nettoyer Dépôt de rouille sur le fond: robinetterie à changer Filets en bon état: ok hs Bague lisse ne passe pas: ok hs Bague fileté ne passe pas:	ok REJET REJET	cmt :
BOUTEILLE		
oui non Filetage Filetage col en bon état: à nettoyer Filetage col légèrement oxydé: REJET Filets actifs détériorés: ok hs Tampon lisse n'entre pas: ok hs Tampon fileté n'entre pas: ok Extérieur Atteintes profondes: REJET Peinture en bon état: retouches Cloques,écaillage non corrodé nettoyage Cloques, écaillage corrodé nettoyage Corrosion superficielle localisée sablage Corrosion superficielle généralisée traitement de surface + peinture	ok REJET le SI rentre et bague 6H bloque ok REJET	ok ok date:

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION		
<u>Intérieur</u> oui non		ok				
Sans résidus:	☒ ☐					
Nature des résidus						
Propres:	☐ ☐	à nettoyer	☐	☐		
Secs:	☐ ☐	à sécher	☐	☐		
Revêtement						
Sans revêtement:	☒ ☐			date:		
<u>Paroi</u> oui non		grenail.	U.S.	grenail.	U.S.	
Oxydation	☒ ☐					
- superficielle uniforme (1):	☐ ☒	☐		☐		
- pulvérulente généralisée (6):	☐ ☒	☐	☐	☐	☐	
Petites piqûres réparties (2):	☒ ☐	☐	☒	☐	☒	
Piqûres généralisées:	☐ ☒	☐	☐	☐	☐	
Piqûres en ligne (3):	☐ ☒	☐	☐	☐	☐	
Piqûres en bande (3+):	☐ ☒	☐	☐	☐	☐	
Localisation:	FOND					
Chancres:	☐ ☒	☐	☐	gren.	prof.	surf.
Localisation:				☐	☐	☐
Corrosion feuilletante localisée (4):	☐ ☒	☐		☐	☐	☐
Localisation:						
Corrosion feuilletante généralisée (5):	☐ ☒	☐	REJET			
Corrosion pulvérulante (6):	☐ ☒	☐	REJET			
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☒ Refusée: ☐ non conf ☐ à requalifier						
Bouteille rebutée par:				Date:		
Rendue inutilisable par:				Date:		
Bouteille envoyée en épreuve le:				Motif:		
Retour le:						
		Acceptée:	☐	Refusée:	☐	

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	JM BOISSEAU	Date:	28-juin-25	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	A-03-067080			Visite avant épreuve:	☐
Signature:				Assistant TIV	

IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C	N° Registre:	58	N° CASC:	58
Constructeur:	ROTH	Marque:	Vieux Plongeur	N° bouteille:	77946
Capacité (litres):	10 court	PS (bars):	232	PT (bars)	348
Date de 1ère épreuve:	01/12/05	Date dernière épreuve:	02/11/21	Ré Épreuve avant le:	02/11/27
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	2 sorties
Visite précédente:	29/06/24	N° robinet	946		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☐	25 X 200 ISO:	☒	3/4 GAZ:	☐

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION
ROBINETTERIE		
oui non La réserve fonctionne bien: ☐ ☐ Le robinet se démonte aisément: ☒ ☐ Dépôt de rouille sur les filets: ☐ ☒ Dépôt de rouille sur le fond: ☒ ☒ Filets en bon état: ☒ ☒ ok hs Bague lisse ne passe pas: ☒ ☐ Bague fileté ne passe pas: ☒ ☐	ok à réparer ☐ à nettoyer ☐ à nettoyer ☐ robinetterie à changer ☐ ☐ REJET ☐ REJET	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ cmt :
BOUTEILLE		
Filetage oui non Filetage col en bon état: ☒ ☐ Filetage col légèrement oxydé: ☐ ☒ Filets actifs détériorés: ☐ ☒ ok hs Tampon lisse n'entre pas: ☒ ☐ Tampon fileté n'entre pas: ☒ ☐ Extérieur oui non Atteintes profondes: ☐ ☒ Peinture en bon état: ☒ ☐ Cloques,écaillage non corrodé ☐ ☒ Cloques, écaillage corrodé ☐ ☒ Corrosion superficielle localisée ☐ ☒ Corrosion superficielle généralisée ☐ ☒	ok à nettoyer ☐ ☐ REJET 6H coef 0 rentre partiellement ok ☐ REJET retouches ☐ nettoyage ☐ nettoyage ☐ sablage ☐ traitement de surface + peinture ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ date:

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION		
<u>Intérieur</u>		ok				
Sans résidus:	☒ oui ☐ non					
Nature des résidus						
Propres:	☐ oui ☐ non	à nettoyer	☐	☐		
Secs:	☐ oui ☐ non	à sécher	☐	☐		
Revêtement						
Sans revêtement:	☒ oui ☐ non			date:		
<u>Paroi</u>		grenail. U.S.		grenail. U.S.		
Oxydation	☐ oui ☒ non					
- superficielle uniforme (1):	☐ oui ☐ non	☐		☐		
- pulvérulente généralisée (6):	☐ oui ☐ non	☐	☐	☐	☐	
Petites piqûres réparties (2):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐	
Piqûres généralisées:	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐	
Piqûres en ligne (3):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐	
Piqûres en bande (3+):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐	
Localisation:						
Chancres:	☐ oui ☒ non	☐	☐	gren.	prof.	surf.
Localisation:				☐	☐	☐
Corrosion feuilletante localisée (4):	☐ oui ☒ non	☐		☐	☐	☐
Localisation:						
Corrosion feuilletante généralisée (5):	☐ oui ☒ non	☐	REJET			
Corrosion pulvérulante (6):	☐ oui ☒ non	☐	REJET			
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☒ Refusée: ☐ non conf ☐ à requalifier						
Bouteille rebutée par:		Date:		Motif:		
Rendue inutilisable par:		Date:				
Bouteille envoyée en épreuve le:						
Retour le:		Acceptée:	☐	Refusée:	☐	

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	Werner PINHEIRO	Date:	28-juin-24	Visite périodique:	X
N° de TIV:	A-06-277388			Visite avant épreuve:	
Signature:				Assistant TIV	

IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C	N° Registre:	59	N° CASC:	59
Constructeur:	ROTH	Marque:	Vieux Plongeur	N° bouteille:	77923
Capacité (litres):	10 court	PS (bars):	232	PT (bars)	348
Date de 1ère épreuve:	01/12/05	Date dernière épreuve:	02/11/21	Ré Épreuve avant le:	02/11/27
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	2 sorties
Visite précédente:	29/06/24	N° robinet	923		
Type de filtrage:	25 X 2 SI:	25 X 200 ISO:	X	3/4 GAZ:	

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION																																										
<u>ROBINETTERIE</u> <table style="width:100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>La réserve fonctionne bien:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Le robinet se démonte aisément:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Dépôt de rouille sur les filets:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Dépôt de rouille sur le fond:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Filets en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ok</td> <td style="text-align: center;">hs</td> </tr> <tr> <td>Bague lisse ne passe pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Bague fileté ne passe pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </table>		oui	non	La réserve fonctionne bien:			Le robinet se démonte aisément:	X		Dépôt de rouille sur les filets:		X	Dépôt de rouille sur le fond:		X	Filets en bon état:	X			ok	hs	Bague lisse ne passe pas:	X		Bague fileté ne passe pas:	X		ok à réparer à nettoyer à nettoyer robinetterie à changer REJET REJET	cmt : robinet refait en 2015 par IAP et en 2014															
	oui	non																																										
La réserve fonctionne bien:																																												
Le robinet se démonte aisément:	X																																											
Dépôt de rouille sur les filets:		X																																										
Dépôt de rouille sur le fond:		X																																										
Filets en bon état:	X																																											
	ok	hs																																										
Bague lisse ne passe pas:	X																																											
Bague fileté ne passe pas:	X																																											
<u>BOUTEILLE</u> <u>Filetage</u> <table style="width:100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>Filetage col en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Filetage col légèrement oxydé:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Filets actifs détériorés:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ok</td> <td style="text-align: center;">hs</td> </tr> <tr> <td>Tampon lisse n'entre pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Tampon fileté n'entre pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </table> <u>Extérieur</u> <table style="width:100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>Atteintes profondes:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Peinture en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Cloques,écaillage non corrodé</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Cloques, écaillage corrodé</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Corrosion superficielle localisée</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Corrosion superficielle généralisée</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> </table>		oui	non	Filetage col en bon état:	X		Filetage col légèrement oxydé:	X		Filets actifs détériorés:		X		ok	hs	Tampon lisse n'entre pas:	X		Tampon fileté n'entre pas:	X			oui	non	Atteintes profondes:		X	Peinture en bon état:	X		Cloques,écaillage non corrodé		X	Cloques, écaillage corrodé		X	Corrosion superficielle localisée		X	Corrosion superficielle généralisée		X	ok à nettoyer REJET 1er tour legerement détérioré et 6H coef 0 rentre : 2022 pas ok REJET retouches nettoyage nettoyage sablage traitement de surface + peinture	date :
	oui	non																																										
Filetage col en bon état:	X																																											
Filetage col légèrement oxydé:	X																																											
Filets actifs détériorés:		X																																										
	ok	hs																																										
Tampon lisse n'entre pas:	X																																											
Tampon fileté n'entre pas:	X																																											
	oui	non																																										
Atteintes profondes:		X																																										
Peinture en bon état:	X																																											
Cloques,écaillage non corrodé		X																																										
Cloques, écaillage corrodé		X																																										
Corrosion superficielle localisée		X																																										
Corrosion superficielle généralisée		X																																										

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION		
<u>Intérieur</u>		ok				
Sans résidus:	☒ oui ☐ non					
Nature des résidus						
Propres:	☐ oui ☐ non	à nettoyer	☐	☐		
Secs:	☐ oui ☐ non	à sécher	☐	☐		
Revêtement						
Sans revêtement:	☒ oui ☐ non			date:		
<u>Paroi</u>		grenail. U.S.		grenail. U.S.		
Oxydation	☐ oui ☒ non					
- superficielle uniforme (1):	☐ oui ☐ non	☐		☐		
- pulvérulente généralisée (6):	☐ oui ☐ non	☐	☐	☐	☐	
Petites piqûres réparties (2):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐	
Piqûres généralisées:	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐	
Piqûres en ligne (3):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐	
Piqûres en bande (3+):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐	
Localisation:						
Chancres:	☐ oui ☒ non	☐	☐	gren.	prof.	surf.
Localisation:				☐	☐	☐
Corrosion feuilletante localisée (4):	☐ oui ☒ non	☐		☐	☐	☐
Localisation:						
Corrosion feuilletante généralisée (5):	☐ oui ☒ non	☐	REJET			
Corrosion pulvérulante (6):	☐ oui ☒ non	☐	REJET			
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☒ Refusée: ☐ non conf ☐ à requalifier						
légère galvanisation du col de bloc et des filets						
Bouteille rebutée par:		Date:		Motif:		
Rendue inutilisable par:		Date:				
Bouteille envoyée en épreuve le:						
Retour le:		Acceptée:	☐	Refusée:	☐	

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	JM DESMONS	Date:	28-juin-25	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	A-03-066344			Visite avant épreuve:	☐
Signature:				Assistant TIV	

IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C	N° Registre:	60	N° CASC:	60
Constructeur:	ROTH	Marque:	Vieux Plongeur	N° bouteille:	77944
Capacité (litres):	10 court	PS (bars):	232	PT (bars)	348
Date de 1ère épreuve:	01/12/05	Date dernière épreuve:	02/11/21	Ré Épreuve avant le:	02/11/27
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	2 sorties
Visite précédente:	29/06/24	N° robinet	944		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☐	25 X 200 ISO:	☒	3/4 GAZ:	☐

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION																																																
<u>ROBINETTERIE</u> <table style="width:100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>La réserve fonctionne bien:</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td>Le robinet se démonte aisément:</td> <td style="text-align: center;"> ☒ </td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td>Dépôt de rouille sur les filets:</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td style="text-align: center;"> ☒ </td> </tr> <tr> <td>Dépôt de rouille sur le fond:</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td style="text-align: center;"> ☒ </td> </tr> <tr> <td>Filets en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> ☒ </td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ok</td> <td style="text-align: center;">hs</td> </tr> <tr> <td>Bague lisse ne passe pas:</td> <td style="text-align: center;"> ☒ </td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td>Bague fileté ne passe pas:</td> <td style="text-align: center;"> ☒ </td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> </table>		oui	non	La réserve fonctionne bien:	☐	☐	Le robinet se démonte aisément:	☒	☐	Dépôt de rouille sur les filets:	☐	☒	Dépôt de rouille sur le fond:	☐	☒	Filets en bon état:	☒	☐		ok	hs	Bague lisse ne passe pas:	☒	☐	Bague fileté ne passe pas:	☒	☐	ok à réparer ☐ à nettoyer ☐ à nettoyer ☐ robinetterie à changer ☐ ☐ REJET ☐ REJET	cmt :																					
	oui	non																																																
La réserve fonctionne bien:	☐	☐																																																
Le robinet se démonte aisément:	☒	☐																																																
Dépôt de rouille sur les filets:	☐	☒																																																
Dépôt de rouille sur le fond:	☐	☒																																																
Filets en bon état:	☒	☐																																																
	ok	hs																																																
Bague lisse ne passe pas:	☒	☐																																																
Bague fileté ne passe pas:	☒	☐																																																
<u>BOUTEILLE</u> <table style="width:100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td><u>Filetage</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Filetage col en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> ☒ </td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td>Filetage col légèrement oxydé:</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td style="text-align: center;"> ☒ </td> </tr> <tr> <td>Filets actifs détériorés:</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td style="text-align: center;"> ☒ </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ok</td> <td style="text-align: center;">hs</td> </tr> <tr> <td>Tampon lisse n'entre pas:</td> <td style="text-align: center;"> ☒ </td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td>Tampon fileté n'entre pas:</td> <td style="text-align: center;"> ☒ </td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td><u>Extérieur</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Atteintes profondes:</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td style="text-align: center;"> ☒ </td> </tr> <tr> <td>Peinture en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> ☒ </td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td>Cloques,écaillage non corrodé</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td style="text-align: center;"> ☒ </td> </tr> <tr> <td>Cloques, écaillage corrodé</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td style="text-align: center;"> ☒ </td> </tr> <tr> <td>Corrosion superficielle localisée</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td style="text-align: center;"> ☒ </td> </tr> <tr> <td>Corrosion superficielle généralisée</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td style="text-align: center;"> ☒ </td> </tr> </table>		oui	non	<u>Filetage</u>			Filetage col en bon état:	☒	☐	Filetage col légèrement oxydé:	☐	☒	Filets actifs détériorés:	☐	☒		ok	hs	Tampon lisse n'entre pas:	☒	☐	Tampon fileté n'entre pas:	☒	☐		oui	non	<u>Extérieur</u>			Atteintes profondes:	☐	☒	Peinture en bon état:	☒	☐	Cloques,écaillage non corrodé	☐	☒	Cloques, écaillage corrodé	☐	☒	Corrosion superficielle localisée	☐	☒	Corrosion superficielle généralisée	☐	☒	ok à nettoyer ☒ ☐ REJET ok ☐ REJET retouches ☐ nettoyage ☐ nettoyage ☐ sablage ☐ traitement de surface + peinture ☐	date:
	oui	non																																																
<u>Filetage</u>																																																		
Filetage col en bon état:	☒	☐																																																
Filetage col légèrement oxydé:	☐	☒																																																
Filets actifs détériorés:	☐	☒																																																
	ok	hs																																																
Tampon lisse n'entre pas:	☒	☐																																																
Tampon fileté n'entre pas:	☒	☐																																																
	oui	non																																																
<u>Extérieur</u>																																																		
Atteintes profondes:	☐	☒																																																
Peinture en bon état:	☒	☐																																																
Cloques,écaillage non corrodé	☐	☒																																																
Cloques, écaillage corrodé	☐	☒																																																
Corrosion superficielle localisée	☐	☒																																																
Corrosion superficielle généralisée	☐	☒																																																

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION		
<u>Intérieur</u> oui non		ok				
Sans résidus:	☒ ☐					
Nature des résidus						
Propres:	☐ ☐	à nettoyer	☐	☐		
Secs:	☐ ☐	à sécher	☐	☐		
Revêtement						
Sans revêtement:	☒ ☐			date:		
<u>Paroi</u> oui non		grenail.	U.S.	grenail.	U.S.	
Oxydation	☐ ☒					
- superficielle uniforme (1):	☐ ☐	☐		☐		
- pulvérulente généralisée (6):	☐ ☐	☐	☐	☐	☐	
Petites piqûres réparties (2):	☐ ☒	☐	☐	☐	☐	
Piqûres généralisées:	☐ ☒	☐	☐	☐	☐	
Piqûres en ligne (3):	☐ ☒	☐	☐	☐	☐	
Piqûres en bande (3+):	☐ ☒	☐	☐	☐	☐	
Localisation:						
Chancres:	☐ ☒	☐	☐	gren.	prof.	surf.
Localisation:				☐	☐	☐
Corrosion feuilletante localisée (4):	☐ ☒	☐		☐	☐	☐
Localisation:						
Corrosion feuilletante généralisée (5):	☐ ☒	☐	REJET			
Corrosion pulvérulante (6):	☐ ☒	☐	REJET			
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☒ Refusée: ☐ non conf ☐ à requalifier						
Bouteille rebutée par:				Date:		
Rendue inutilisable par:				Date:		
Bouteille envoyée en épreuve le:				Motif:		
Retour le:						
		Acceptée:	☐	Refusée:	☐	

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	JM BOISSEAU	Date:	03-sept-25	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	A-03-067080			Visite avant épreuve:	☐
Signature:				Assistant TIV	

IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C	N° Registre:	61	N° CASC:	61
Constructeur:	ROTH	Marque:	ROTH	N° bouteille:	74911
Capacité (litres):	12 court	PS (bars):	232	PE (bars):	348
Date de 1ère épreuve:	01/12/03	Date dernière épreuve:	22/08/25	Ré Épreuve avant le:	22/08/31
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	1 sortie
Visite précédente:	28/06/25	N° robinet	C03173 / 911 : Aqualung		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☐	25 X 200 ISO:	☒	3/4 GAZ:	☐

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION
ROBINETTERIE		
oui non La réserve fonctionne bien: ☐ ☐ Le robinet se démonte aisément: ☒ ☐ Dépôt de rouille sur les filets: ☐ ☒ Dépôt de rouille sur le fond: ☐ ☒ Filets en bon état: ☒ ☐ ok hs Bague lisse ne passe pas: ☒ ☐ Bague fileté ne passe pas: ☒ ☐	ok à réparer ☐ à nettoyer ☐ à nettoyer ☐ robinetterie à changer ☐ ☐ REJET ☐ REJET	☐ ☐ ☐ cmt : robinet refait IAP le 22/08/2025
BOUTEILLE		
Filetage oui non Filetage col en bon état: ☒ ☐ Filetage col légèrement oxydé: ☐ ☐ Filets actifs détériorés: ☐ ☐ ok Tampon lisse n'entre pas: ☒ ☐ Tampon fileté n'entre pas: ☒ ☐ Extérieur oui non Atteintes profondes: ☐ ☒ Peinture en bon état: ☒ ☐ Cloques,écaillage non corrodé ☐ ☒ Cloques, écaillage corrodé ☐ ☒ Corrosion superficielle localisée ☐ ☒ Corrosion superficielle généralisée ☐ ☒	ok à nettoyer ☐ ☐ REJET tampon SI lisse entre 6H coef 0 rentre partiellement ok ☐ REJET retouches ☐ nettoyage ☐ nettoyage ☐ sablage ☐ traitement de surface + peinture ☒	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ date: 22/08/2025

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION		
<u>Intérieur</u>		ok				
Sans résidus:	☒ oui ☐ non					
Nature des résidus						
Propres:	☐ oui ☐ non	à nettoyer	☐	☐		
Secs:	☐ oui ☐ non	à sécher	☐	☐		
Revêtement						
Sans revêtement:	☒ oui ☐ non			date:		
<u>Paroi</u>		grenail. U.S.		grenail. U.S.		
Oxydation	☐ oui ☒ non					
- superficielle uniforme (1):	☐ oui ☒ non	☐		☐		
- pulvérulente généralisée (6):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐	
Petites piqûres réparties (2):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐	
Piqûres généralisées:	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐	
Piqûres en ligne (3):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐	
Piqûres en bande (3+):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐	
Localisation:						
Chancres:	☐ oui ☒ non	☐	☐	gren.	prof.	surf.
Localisation:				☐	☐	☐
Corrosion feuilletante localisée (4):	☐ oui ☒ non	☐		☐	☐	☐
Localisation:						
Corrosion feuilletante généralisée (5):	☐ oui ☒ non	☐	REJET			
Corrosion pulvérulante (6):	☐ oui ☒ non	☐	REJET			
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☒ Refusée: ☐ non conf ☐ à requalifier						
PEINTURE REFAITE						
Bouteille rebutée par:		Date:		Motif:		
Rendue inutilisable par:		Date:				
Bouteille envoyée en épreuve le:						
Retour le:		Acceptée:	☐	Refusée:	☐	

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	JM BOISSEAU	Date:	03-sept-25	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	A-03-067080			Visite avant épreuve:	☒
Signature:				Assistant TIV	

IDENTIFICATION					
Propriétaire:	BOISSEAU	N° Registre:	P5	N° CASC:	NS
Constructeur:	MCSO	Marque:	Aqualung	N° bouteille:	003632
Capacité (litres):	12 court	PS (bars):	230	PE (bars):	345
Date de 1ère épreuve:	01/05/99	Date dernière épreuve:	25/07/19	Ré Épreuve avant le:	24/07/25
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	1 sortie
Visite précédente:	29/06/24	N° robinet	D04425 / 632 : aqualung		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☐	25 X 200 ISO:	☒	3/4 GAZ:	☐

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION
<u>ROBINETTERIE</u>		
oui non La réserve fonctionne bien: Le robinet se démonte aisément: Dépôt de rouille sur les filets: Dépôt de rouille sur le fond: Filets en bon état: ok hs Bague lisse ne passe pas: Bague fileté ne passe pas:	ok à réparer ☐ à nettoyer ☐ à nettoyer ☐ robinetterie à changer ☐ ☐ REJET ☐ REJET	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ cmt : vieux robinet HS : changé neuf en 2013
<u>BOUTEILLE</u>		
<u>Filetage</u> oui non Filetage col en bon état: Filetage col légèrement oxydé: Filets actifs détériorés: ok hs Tampon lisse n'entre pas: Tampon fileté n'entre pas: <u>Extérieur</u> oui non Atteintes profondes: Peinture en bon état: Cloques,écaillage non corrodé Cloques, écaillage corrodé Corrosion superficielle localisée Corrosion superficielle généralisée	ok à nettoyer ☒ ☐ REJET ☐ REJET ☐ REJET ko ☒ REJET retouches ☐ nettoyage ☐ nettoyage ☐ sablage ☐ traitement de surface + peinture ☐	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ peinture sautée sur le fond ☐ ☐ ☐ ☐ date:

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION		
<u>Intérieur</u> oui non		ok				
Sans résidus: ☐ ☐						
Nature des résidus						
Propres: ☐ ☐		à nettoyer ☐		X		
Secs: ☐ ☐		à sécher ☐		X		
Revêtement						
Sans revêtement: ☐ ☐				date:		
<u>Paroi</u> oui non		grenail. U.S.		grenail. U.S.		
Oxydation						
- superficielle uniforme (1):		☐		☐		
- pulvérulente généralisée (6):		☐		☐		☐
Petites piqûres réparties (2):		☐		☐		☐
Piqûres généralisées:		☐		☐		☐
Piqûres en ligne (3):		☐		☐		☐
Piqûres en bande (3+):		☐		☐		☐
Localisation:						
Chancres:		☐		☐		
Localisation:						
Corrosion feuilletante localisée (4):		☐		☐		
Localisation:						
Corrosion feuilletante généralisée (5):		☐		REJET		
Corrosion pulvérulante (6):		☐		REJET		
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☐ Refusée: ☒ non conf ☐ à requalifier corrosion importante sur l'extérieur : rejet lors de la requalification						
Bouteille rebutée par:		IAP		Date: 03/09/2025		Motif:
Rendue inutilisable par:		IAP		Date: 03/09/2025		
Bouteille envoyée en épreuve le:						
Retour le:				Acceptée: ☐		Refusée: ☒

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	Werner PINHEIRO	Date:	28-juin-24	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	A-06-277388	verif:		Visite avant épreuve:	☐
Signature:				Assistant TIV	

IDENTIFICATION

Propriétaire:	D MAUGER	N° Registre:	P12	N° CASC:	NS
Constructeur:	FABER	Marque:		N° bouteille:	03/0641/016
Capacité (litres):	15 long	PS (bars):	200	PT (bars):	318
Date de 1ère épreuve:	01/03/23	Date dernière épreuve:	22/02/24	Ré Épreuve avant le:	21/02/30
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	2 sorties
Visite précédente:		N° robinet	: CRESSI double		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☒	25 X 200 ISO:	☐	3/4 GAZ:	☐

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION
<u>ROBINETTERIE</u>		
oui non La réserve fonctionne bien: Le robinet se démonte aisément: ☒ Dépôt de rouille sur les filets: ☒ Dépôt de rouille sur le fond: ☒ Filets en bon état: ☒ ok hs <i>Bague lisse ne passe pas:</i> ☒ <i>Bague fileté ne passe pas:</i> ☒	ok à réparer à nettoyer à nettoyer robinetterie à changer REJET REJET	 cmt :
<u>BOUTEILLE</u>		
<u>Filetage</u> oui non Filetage col en bon état: ☒ Filetage col légèrement oxydé: ☒ Filets actifs détériorés: ☒ ok hs <i>Tampon lisse n'entre pas:</i> ☒ <i>Tampon fileté n'entre pas:</i> ☒ <u>Extérieur</u> oui non Atteintes profondes: ☒ Peinture en bon état: ☒ Cloques,écaillage non corrodé ☒ Cloques, écaillage corrodé ☒ Corrosion superficielle localisée ☒ Corrosion superficielle généralisée ☒	ok à nettoyer REJET ok REJET retouches nettoyage nettoyage sablage traitement de surface + peinture	 date:

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION	
<u>Intérieur</u> oui non		ok			
Sans résidus:	☐ ☒				
Nature des résidus					
Propres:	☒ ☐	à nettoyer	☐	☐	
Secs:	☒ ☐	à sécher	☐	☐	
Revêtement					
Sans revêtement:	☒ ☐			date:	
<u>Paroi</u> oui non		grenail.	U.S.	grenail.	U.S.
Oxydation	☐ ☒				
- superficielle uniforme (1):	☐ ☒	☐		☐	
- pulvérulente généralisée (6):	☐ ☒	☐	☐	☐	☐
Petites piqûres réparties (2):	☒ ☐	☐	☐	☐	☐
Piqûres généralisées:	☐ ☒	☐	☐	☐	☐
Piqûres en ligne (3):	☐ ☒	☐	☐	☐	☐
Piqûres en bande (3+):	☐ ☒	☐	☐	☐	☐
Localisation:	fond				
Chancres:	☐ ☒	☐	☐	gren.	prof.
Localisation:				☐	☐
Corrosion feuilletante localisée (4):	☐ ☒	☐		☐	☐
Localisation:				☐	☐
Corrosion feuilletante généralisée (5):	☐ ☒	☐	REJET		
Corrosion pulvérulante (6):	☐ ☒	☐	REJET		
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☒ Refusée: ☐ non conf ☐ à requalifier					
Bouteille rebutée par:		Date:	Motif:		
Rendue inutilisable par:		Date:			
Bouteille envoyée en épreuve le:					
Retour le:		Acceptée: ☐	Refusée: ☐		