

G11		G13	Q13	Z13	G18	Q18	G23	S62	S81	S49	S29	Q138 W138	A139	G15	Z21	Q23	
proprétaire	Fabricant	Marque	N° Bouteille	1° épreuve	Dernière épreuve	Date visite précédente	Extérieure	Intérieure	Filetage	Robinet	Décision	Commentaire	N° registre	Volume litre	robinet	N° robinet	
C.A.S.C.	ROTH	SPIRO	88AA461	01/01/88	14/09/20	29/06/25	ok	ok	ok	ok	Non Conforme	Mise en chômage du bloc chez Jean-Marc pour la saison 2026-2027	4	12 long	1 sortie	E05978 / 461 aqualung	Bloc N°4
C.A.S.C.	ROTH	BEUCHAT	91AA34101	01/01/91	25/07/19	29/06/25	ok	ok	ok	ok	Non Conforme	Mise en chômage du bloc chez Jean-Marc pour la saison 2026-2027	11	12 long	2 sorties	C10390 / 101 : TAG double aqualung	Bloc N°11
C.A.S.C.	ROTH	SPIRO	17358	01/02/90	25/07/19	29/06/25	ok	ok	ok	ok	Non Conforme	Mise en chômage du bloc chez Jean-Marc pour la saison 2026-2027	20	12 long	1 sortie	D03544 /358 Aqualung	Bloc N°20
C.A.S.C.	ROTH	SPIRO	88AA731	01/01/88	25/07/19	29/06/25	ok	ok	ok	ok	Non Conforme	Mise en chômage du bloc chez Jean-Marc pour la saison 2026-2027	22	12 long	1 sortie + reserve	731	Bloc N°22
C.A.S.C.	ROTH	SPIRO	17450	01/02/90	25/07/19	29/06/25	ok	ok	ok	ok	Non Conforme	Mise en chômage du bloc chez Jean-Marc pour la saison 2026-2027	23	12 long	1 sortie + reserve	450	Bloc N°23
C.A.S.C.	ROTH	SPIRO	17311	01/02/90	29/10/21	29/06/25	ok	ok	ok	ok	Acceptée	Mise en chômage du bloc chez Jean-Marc pour la saison 2026-2027 : Parfait état , peinture refaire précédement	24	12 long	2 sorties	311	Bloc N°24
C.A.S.C.	ROTH	SPIRO	17260	01/02/90	29/10/21	29/06/25	ok	ok	ok	ok	Acceptée	Mise en chômage du bloc chez Jean-Marc pour la saison 2026-2027 : Parfait état , peinture refaire précédement	26	12 long	1 sortie	260	Bloc N°26
C.A.S.C.	ROTH	TORTEC	60097	01/01/00	02/11/21	28/06/25	ok	ok	ok	ok	Acceptée		28	12 court	1 sortie	Aqualung C05634	Bloc N°28
C.A.S.C.	ROTH	TORTEC	60101	01/01/01	02/11/21	29/06/25	ok	ok	ok	ok	Acceptée	Mise en chômage du bloc chez Jean-Marc pour la saison 2026-2027	29	12 court	2 sorties	101	Bloc N°29
C.A.S.C.	ROTH	TORTEC	00-60102	01/01/00	28/09/26	28/06/25	ok	ok	ok	ok	Acceptée	peinture et grenaillage fait par IAP	30	12 court	2 sorties	102 : double sorties en ligne	Bloc N°30
C.A.S.C.	ROTH	TORTEC	00-60940	01/01/00	28/09/26	28/06/25	ok	ok	ok	ok	Acceptée	peinture fait par IAP	32	12 court	2 sorties	940 : double sorties en ligne	Bloc N°32
C.A.S.C.	ROTH	TORTEC	00-60965	01/01/00	28/09/26	29/06/25	ok	ok	ok	ok	Non Conforme	Mise en chômage du bloc chez Jean-Marc pour la saison 2026-2027	34	12 court	1 sortie	C05619 / 965 : aqualung	Bloc N°34
C.A.S.C.	ROTH	TORTEC	00-60983	01/01/00	14/09/20	29/06/25	ok	ok	ok	ok	Non Conforme	Mise en chômage du bloc chez Jean-Marc pour la saison 2026-2027	35	12 court	1 sortie	C05874 / 983 :aqualung	Bloc N°35
C.A.S.C.	ROTH	TORTEC	00-60993	01/01/00	14/09/20	29/06/25	ok	ok	ok	ok	Non Conforme	Mise en chômage du bloc chez Jean-Marc pour la saison 2026-2027	36	12 court	2 sorties	E1724 : double en Y aqualung	Bloc N°36
C.A.S.C.	ROTH	TORTEC	99-90774	01/09/99	28/09/26	28/06/25	ok	ok	ok	ok	Acceptée	peinture et grenaillage fait par IAP	38	12 court	1 sortie	C05876 / 774 : aqualung	Bloc N°38
C.A.S.C.	ROTH	TORTEC	99-96994	01/12/99	28/09/26	28/06/25	ok	ok	ok	ok	Acceptée	peinture et grenaillage fait par IAP	39	12 court	1 sortie	C03206 /994 : aqualung	Bloc N°39
C.A.S.C.	ROTH	TORTEC	99-96977	01/12/99	28/09/26	28/06/25	ok	ok	ok	ok	Acceptée	peinture et grenaillage fait par IAP	40	12 court	2 sorties	977 : double sorties en ligne	Bloc N°40
C.A.S.C.	ROTH	TORTEC	82282	01/07/00	02/11/21	29/06/25	ok	ok	ok	ok	Acceptée	Mise en chômage du bloc chez Jean-Marc pour la saison 2026-2027	41	12 court	2 sorties	282	Bloc N°41
C.A.S.C.	ROTH	TORTEC	82283	01/07/00	02/11/21	28/06/25	ok	ok	ok	ok	Acceptée	Rouille généralisée sur le fond. Fouet passé et rendu propre en 2026	42	12 court	2 sorties	283	Bloc N°42
C.A.S.C.	ROTH	TORTEC	82298	01/07/00	02/11/21	28/06/25	ok	ok	ok	ok	Acceptée	peinture sur le culot à refaire lors reepreuve 2027	43	12 court	1 sortie	Aqualung C05630	Bloc N°43
C.A.S.C.	ROTH	TORTEC	84309	01/07/00	02/11/21	29/06/25	ok	ok	ok	ok	Acceptée	Mise en chômage du bloc chez Jean-Marc pour la saison 2026-2027 : Parfait état	44	12 court	2 sorties	309	Bloc N°44
C.A.S.C.	ROTH	Vieux plong	01AA84180	01/09/01	22/08/25	03/09/25	ok	ok	ok	ok	Acceptée	PEINTURE REFAITE en 2025	46	12 court	2 sorties	J03362 / 180 : TAG double aqualung	Bloc N°46
C.A.S.C	ROTH	Vieux plong	01AA84181	01/09/01	25/07/19	29/06/25	ok	ok	ok	ok	Non Conforme	Mise en chômage du bloc chez Jean-Marc pour la saison 2026-2027	47	12 court	2 sorties	181 : double sorties en ligne inversé	Bloc N°47
C.A.S.C	ROTH	ROTH	74712	01/12/03	22/08/25	03/09/25	ok	ok	ok	ok	Acceptée	PEINTURE REFAITE 2025	48	12 court	2 sorties	712 : double sorties en ligne	Bloc N°48
C.A.S.C	ROTH	ROTH	74713	01/12/03	22/08/25	03/09/25	ok	ok	ok	ok	Acceptée	PEINTURE REFAITE 2025	49	12 court	1 sortie	D04425 / 632 : aqualung	Bloc N°49
C.A.S.C	ROTH	ROTH	74916	01/12/03	22/08/25	03/09/25	ok	ok	ok	ok	Acceptée	PEINTURE REFAITE 2025. mais oxydation forte sur le fond malorés le	51	12 court	2 sorties	916 : double sorties en ligne	Bloc N°51
C.A.S.C	ROTH	ROTH	74925	01/12/03	25/07/19	29/06/25	ok	ok	ok	ok	Non Conforme	Mise en chômage du bloc chez Jean-Marc pour la saison 2026-2027. pas de fouet passé pour nettoyer l'oxdation du fond	53	12 court	2 sorties	D03962 /925 : TAG double aqualung	Bloc N°53
C.A.S.C	ROTH	ROTH	74709	01/12/03	22/08/25	03/09/25	ok	ok	ok	ok	Acceptée	parfait état. PEINTURE REFAITE en 2025	54	12 court	2 sorties	J03310 / 709 : TAG double aqualung	Bloc N°54
C.A.S.C	ROTH	Vieux Plongeur	77969	01/12/05	02/11/21	28/06/25	ok	ok	ok	ok	Acceptée	Nickel	56	10 court	2 sorties	969	Bloc N°56
C.A.S.C	ROTH	Vieux Plongeur	77953	01/12/05	02/11/21	28/06/25	ok	ok	ok	ok	Acceptée		57	10 court	2 sorties	953	Bloc N°57
C.A.S.C	ROTH	Vieux Plongeur	77946	01/12/05	02/11/21	28/06/25	ok	ok	ok	ok	Acceptée		58	10 court	2 sorties	946	Bloc N°58
C.A.S.C	ROTH	Vieux Plongeur	77923	01/12/05	02/11/21	28/06/25	ok	ok	ok	ok	Acceptée	legère galvanisation du col de bloc et des filets	59	10 court	2 sorties	923	Bloc N°59
C.A.S.C	ROTH	Vieux Plongeur	77944	01/12/05	02/11/21	28/06/25	ok	ok	ok	ok	Acceptée		60	10 court	2 sorties	944	Bloc N°60
C.A.S.C	ROTH	ROTH	74911	01/12/03	22/08/25	03/09/25	ok	ok	ok	ok	Acceptée	PEINTURE REFAITE 2025	61	12 court	1 sortie	C03173 / 911 : Aqualung	Bloc N°61
D MAUGER	FABER	0	03/0641/016	01/03/23	22/02/24	28/06/25	ok	ok	ok	ok	Acceptée		P12	15 long	2 sorties	: CRESSI double	Bloc N°P12

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	JM BOISSEAU	Date:	10-oct-26	Visite périodique:	X
N° de TIV:	A-03-067080			Visite avant épreuve:	
Signature:				Assistant TIV	

IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C.	N° Registre:	4	N° CASC:	4
Constructeur:	ROTH	Marque:	SPIRO	N° bouteille:	88AA461
Capacité (litres):	12 long	PS (bars):	200	PE (bars):	300
Date de 1ère épreuve:	01/01/88	Date dernière épreuve:	14/09/20	Ré Épreuve avant le:	14/09/26
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	1 sortie
Visite précédente:	29/06/25	N° robinet	E05978 / 461 aqualung		
Type de filtrage:	25 X 2 SI:	25 X 200 ISO: X	3/4 GAZ:		

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION																																																																					
<u>ROBINETTERIE</u> <table style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>La réserve fonctionne bien:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Le robinet se démonte aisément:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Dépôt de rouille sur les filets:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Dépôt de rouille sur le fond:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Filets en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ok</td> <td style="text-align: center;">hs</td> </tr> <tr> <td>Bague lisse ne passe pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Bague fileté ne passe pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </table> <u>BOUTEILLE</u> <u>Filetage</u> <table style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>Filetage col en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Filetage col légèrement oxydé:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Filets actifs détériorés:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ok</td> <td style="text-align: center;">hs</td> </tr> <tr> <td>Tampon lisse n'entre pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Tampon fileté n'entre pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </table> <u>Extérieur</u> <table style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>Atteintes profondes:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Peinture en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Cloques,écaillage non corrodé</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Cloques, écaillage corrodé</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Corrosion superficielle localisée</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Corrosion superficielle généralisée</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> </table>		oui	non	La réserve fonctionne bien:			Le robinet se démonte aisément:	X		Dépôt de rouille sur les filets:		X	Dépôt de rouille sur le fond:		X	Filets en bon état:	X			ok	hs	Bague lisse ne passe pas:	X		Bague fileté ne passe pas:	X			oui	non	Filetage col en bon état:	X		Filetage col légèrement oxydé:	X		Filets actifs détériorés:		X		ok	hs	Tampon lisse n'entre pas:	X		Tampon fileté n'entre pas:	X			oui	non	Atteintes profondes:		X	Peinture en bon état:	X		Cloques,écaillage non corrodé		X	Cloques, écaillage corrodé		X	Corrosion superficielle localisée		X	Corrosion superficielle généralisée		X	ok à réparer à nettoyer à nettoyer robinetterie à changer REJET REJET	cmt : remplacement robinet IAP (rejet lors de la requalif 07/2014)
	oui	non																																																																					
La réserve fonctionne bien:																																																																							
Le robinet se démonte aisément:	X																																																																						
Dépôt de rouille sur les filets:		X																																																																					
Dépôt de rouille sur le fond:		X																																																																					
Filets en bon état:	X																																																																						
	ok	hs																																																																					
Bague lisse ne passe pas:	X																																																																						
Bague fileté ne passe pas:	X																																																																						
	oui	non																																																																					
Filetage col en bon état:	X																																																																						
Filetage col légèrement oxydé:	X																																																																						
Filets actifs détériorés:		X																																																																					
	ok	hs																																																																					
Tampon lisse n'entre pas:	X																																																																						
Tampon fileté n'entre pas:	X																																																																						
	oui	non																																																																					
Atteintes profondes:		X																																																																					
Peinture en bon état:	X																																																																						
Cloques,écaillage non corrodé		X																																																																					
Cloques, écaillage corrodé		X																																																																					
Corrosion superficielle localisée		X																																																																					
Corrosion superficielle généralisée		X																																																																					
ok à nettoyer REJET REJET ok REJET retouches nettoyage nettoyage sablage traitement de																																																																							

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

		surface + peinture ☐		date:	
CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION	
<u>Intérieur</u>		ok			
Sans résidus: ☒ ☐					
Nature des résidus					
Propres: ☐ ☐		à nettoyer ☐			
Secs: ☐ ☐		à sécher ☐			
Revêtement					
Sans revêtement: ☒ ☐				date:	
<u>Paroi</u>		grenail. U.S.		grenail. U.S.	
Oxydation ☐ ☒					
- superficielle uniforme (1): ☐ ☒		☐		☐	
- pulvérulente généralisée (6): ☐ ☒		☐ ☐		☐ ☐	
Petites piqûres réparties (2): ☐ ☒		☐ ☐		☐ ☐	
Piqûres généralisées: ☐ ☒		☐ ☐		☐ ☐	
Piqûres en ligne (3): ☐ ☒		☐ ☐		☐ ☐	
Piqûres en bande (3+): ☐ ☒		☐ ☐		☐ ☐	
Localisation:					
Chancres: ☐ ☒		☐ ☐		gren. prof. surf. ☐ ☐ ☐	
Localisation:					
Corrosion feuilletante localisée (4): ☐ ☒		☐		☐ ☐ ☐	
Localisation:					
Corrosion feuilletante généralisée (5): ☐ ☒		☐ REJET			
Corrosion pulvérulante (6): ☐ ☒		☐ REJET			
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☐ Refusée: ☐ non conf ☒ à requalifier					
Mise en chômage du bloc chez Jean-Marc pour la saison 2026-2027					
Bouteille rebutée par:		Date:		Motif:	
Rendue inutilisable par:		Date:			
Bouteille envoyée en épreuve le:					
Retour le:		Acceptée: ☐		Refusée: ☐	

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	JM BOISSEAU	Date:	27-juin-26	Visite périodique:	X
N° de TIV:	A-03-067080			Visite avant épreuve:	
Signature:				Assistant TIV	

IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C.	N° Registre:	11	N° CASC:	11
Constructeur:	ROTH	Marque:	BEUCHAT	N° bouteille:	91AA34101
Capacité (litres):	12 long	PS (bars):	200	PE (bars):	300
Date de 1ère épreuve:	01/01/91	Date dernière épreuve:	25/07/19	Ré Épreuve avant le:	24/07/25
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	2 sorties
Visite précédente:	29/06/25	N° robinet	C10390 / 101 : TAG double aqualung		
Type de filtrage:	25 X 2 SI:	25 X 200 ISO:	X	3/4 GAZ:	

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION																																																																					
<u>ROBINETTERIE</u> <table style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>La réserve fonctionne bien:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Le robinet se démonte aisément:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Dépôt de rouille sur les filets:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Dépôt de rouille sur le fond:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Filets en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ok</td> <td style="text-align: center;">hs</td> </tr> <tr> <td>Bague lisse ne passe pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Bague filetée ne passe pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </table> <u>BOUTEILLE</u> <u>Filetage</u> <table style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>Filetage col en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Filetage col légèrement oxydé:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Filets actifs détériorés:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ok</td> <td style="text-align: center;">hs</td> </tr> <tr> <td>Tampon lisse n'entre pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Tampon fileté n'entre pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </table> <u>Extérieur</u> <table style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>Atteintes profondes:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Peinture en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Cloques,écaillage non corrodé</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Cloques, écaillage corrodé</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Corrosion superficielle localisée</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Corrosion superficielle généralisée</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> </table>		oui	non	La réserve fonctionne bien:			Le robinet se démonte aisément:	X		Dépôt de rouille sur les filets:		X	Dépôt de rouille sur le fond:		X	Filets en bon état:	X			ok	hs	Bague lisse ne passe pas:	X		Bague filetée ne passe pas:	X			oui	non	Filetage col en bon état:	X		Filetage col légèrement oxydé:	X		Filets actifs détériorés:		X		ok	hs	Tampon lisse n'entre pas:	X		Tampon fileté n'entre pas:	X			oui	non	Atteintes profondes:		X	Peinture en bon état:	X		Cloques,écaillage non corrodé	X		Cloques, écaillage corrodé		X	Corrosion superficielle localisée		X	Corrosion superficielle généralisée		X	ok à réparer à nettoyer à nettoyer robinetterie à changer REJET REJET ok à nettoyer REJET ok REJET retouches nettoyage nettoyage sablage traitement de	 cmt : robinet neuf IAP le 25/07/2019
	oui	non																																																																					
La réserve fonctionne bien:																																																																							
Le robinet se démonte aisément:	X																																																																						
Dépôt de rouille sur les filets:		X																																																																					
Dépôt de rouille sur le fond:		X																																																																					
Filets en bon état:	X																																																																						
	ok	hs																																																																					
Bague lisse ne passe pas:	X																																																																						
Bague filetée ne passe pas:	X																																																																						
	oui	non																																																																					
Filetage col en bon état:	X																																																																						
Filetage col légèrement oxydé:	X																																																																						
Filets actifs détériorés:		X																																																																					
	ok	hs																																																																					
Tampon lisse n'entre pas:	X																																																																						
Tampon fileté n'entre pas:	X																																																																						
	oui	non																																																																					
Atteintes profondes:		X																																																																					
Peinture en bon état:	X																																																																						
Cloques,écaillage non corrodé	X																																																																						
Cloques, écaillage corrodé		X																																																																					
Corrosion superficielle localisée		X																																																																					
Corrosion superficielle généralisée		X																																																																					

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

		surface + peinture ☐	date:	
CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION
Intérieur		ok		
Sans résidus:	☒ oui ☐ non			
Nature des résidus				
Propres:	☐ ☐	à nettoyer	☐	
Secs:	☐ ☐	à sécher	☐	
Revêtement				
Sans revêtement:	☒ ☐			date:
Paroi		grenail.	U.S.	grenail. U.S.
Oxydation	☐ ☒			
- superficielle uniforme (1):	☐ ☒	☐		☐
- pulvérulente généralisée (6):	☐ ☒	☐	☐	☐
Petites piqûres réparties (2):	☐ ☒	☐	☐	☐
Piqûres généralisées:	☐ ☒	☐	☐	☐
Piqûres en ligne (3):	☐ ☒	☐	☐	☐
Piqûres en bande (3+):	☐ ☒	☐	☐	☐
Localisation:				
Chancres:	☐ ☒	☐	☐	gren. prof. surf.
Localisation:				☐ ☐ ☐
Corrosion feuilletante localisée (4):	☐ ☒	☐		☐ ☐ ☐
Localisation:				
Corrosion feuilletante généralisée (5):	☐ ☒	☐	REJET	
Corrosion pulvérulante (6):	☐ ☒	☐	REJET	
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☐ Refusée: ☐ non conf ☒ à requalifier				
Mise en chômage du bloc chez Jean-Marc pour la saison 2026-2027				
Bouteille rebutée par:		Date:		Motif:
Rendue inutilisable par:		Date:		
Bouteille envoyée en épreuve le:				
Retour le:		Acceptée: ☐	Refusée: ☐	

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	JM BOISSEAU	Date:	27-juin-26	Visite périodique:	X
N° de TIV:	A-03-067080			Visite avant épreuve:	
Signature:				Assistant TIV	

IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C.	N° Registre:	20	N° CASC:	20
Constructeur:	ROTH	Marque:	SPIRO	N° bouteille:	17358
Capacité (litres):	12 long	PS (bars):	200	PE (bars):	300
Date de 1ère épreuve:	01/02/90	Date dernière épreuve:	25/07/19	Ré Épreuve avant le:	24/07/25
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	1 sortie
Visite précédente:	29/06/25	N° robinet	D03544 /358 Aqualung		
Type de filtrage:	25 X 2 SI:	25 X 200 ISO: X	3/4 GAZ:		

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION
<u>ROBINETTERIE</u> La réserve fonctionne bien: oui non Le robinet se démonte aisément: X Dépôt de rouille sur les filets: X Dépôt de rouille sur le fond: X Filets en bon état: X <i>Bague lisse ne passe pas:</i> ok hs X <i>Bague fileté ne passe pas:</i> X	ok à réparer à nettoyer à nettoyer robinetterie à changer REJET REJET	cmt : robinet neuf remplacé par IAP 01/07/2013
<u>BOUTEILLE</u> <u>Filetage</u> Filetage col en bon état: oui non Filetage col légèrement oxydé: X Filets actifs détériorés: X <i>Tampon lisse n'entre pas:</i> ok hs X <i>Tampon fileté n'entre pas:</i> X <u>Extérieur</u> Atteintes profondes: oui non Peinture en bon état: X Cloques,écaillage non corrodé X Cloques, écaillage corrodé X Corrosion superficielle localisée X Corrosion superficielle généralisée X	ok à nettoyer REJET 6H-0 rentre pas totalement ok REJET retouches nettoyage nettoyage sablage traitement de	

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

		surface + peinture ☐	date:	
CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION
<u>Intérieur</u>		ok		
Sans résidus:	oui non ☒ ☐			
Nature des résidus				
Propres:	☐ ☐	à nettoyer	☐	
Secs:	☐ ☐	à sécher	☐	
Revêtement				
Sans revêtement:	☒ ☐			date:
<u>Paroi</u>		grenail.	U.S.	grenail. U.S.
Oxydation	☐ ☒			
- superficielle uniforme (1):	☐ ☒	☐		☐
- pulvérulente généralisée (6):	☐ ☒	☐	☐	☐
Petites piqûres réparties (2):	☐ ☒	☐	☐	☐
Piqûres généralisées:	☐ ☒	☐	☐	☐
Piqûres en ligne (3):	☐ ☒	☐	☐	☐
Piqûres en bande (3+):	☐ ☒	☐	☐	☐
Localisation:				
Chancres:	☐ ☒	☐	☐	gren. prof. surf. ☐ ☐ ☐
Localisation:				
Corrosion feuilletante localisée (4):	☐ ☒	☐		☐ ☐ ☐
Localisation:				
Corrosion feuilletante généralisée (5):	☐ ☒	☐	REJET	
Corrosion pulvérulante (6):	☐ ☒	☐	REJET	
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☐ Refusée: ☐ non conf ☒ à requalifier Mise en chômage du bloc chez Jean-Marc pour la saison 2026-2027				
Bouteille rebutée par:		Date:		Motif:
Rendue inutilisable par:		Date:		
Bouteille envoyée en épreuve le:				
Retour le:		Acceptée: ☐	Refusée: ☐	

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	JM BOISSEAU	Date:	27-juin-26	Visite périodique:	X
N° de TIV:	A-03-067080			Visite avant épreuve:	
Signature:				Assistant TIV	

IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C.	N° Registre:	22	N° CASC:	22
Constructeur:	ROTH	Marque:	SPIRO	N° bouteille:	88AA731
Capacité (litres):	12 long	PS (bars):	200	PE (bars):	300
Date de 1ère épreuve:	01/01/88	Date dernière épreuve:	25/07/19	Ré Épreuve avant le:	24/07/25
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	1 sortie + reserve
Visite précédente:	29/06/25	N° robinet	731		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☐	25 X 200 ISO:	☒	3/4 GAZ:	☐

CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION	
ROBINETTERIE		ok			
	oui non				
La réserve fonctionne bien:	☐ ☐	à réparer	☐	☐	
Le robinet se démonte aisément:	☒ ☐	à nettoyer	☐	☐	
Dépôt de rouille sur les filets:	☐ ☒	à nettoyer	☐	☐	
Dépôt de rouille sur le fond:	☐ ☒				
Filets en bon état:	☒ ☐	robinetterie à changer	☐	☐ cmt :	
	ok hs				
Bague lisse ne passe pas:	☒ ☐	☐ REJET		Insert bloqué dans le robinet	
Bague fileté ne passe pas:	☒ ☐	☐ REJET			
BOUEILLE		ok			
	oui non				
Filetage					
Filetage col en bon état:	☒ ☐	à nettoyer	☐	☐	
Filetage col légèrement oxydé:	☐ ☒				
Filets actifs détériorés:	☐ ☒	☐ REJET			
	ok hs				
Tampon lisse n'entre pas:	☒ ☐				
Tampon fileté n'entre pas:	☒ ☐				
Extérieur		ok			
	oui non				
Atteintes profondes:	☐ ☒	☐ REJET			
Peinture en bon état:	☐ ☒				
Cloques,écaillage non corrodé	☒ ☐	retouches	☐	☐	
Cloques, écaillage corrodé	☒ ☐	nettoyage	☐	☐	
Corrosion superficielle localisée	☒ ☐	nettoyage	☐	☐	
Corrosion superficielle généralisée	☐ ☒	sablage	☐	☐	

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

		surface + peinture	☐	date:	
CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION	
Intérieur					
Sans résidus:	☒ oui ☐ non	ok			
Nature des résidus					
Propres:	☐ oui ☐ non	à nettoyer ☐			
Secs:	☐ oui ☐ non	à sécher ☐			
Revêtement					
Sans revêtement:	☒ oui ☐ non			date:	
Peroi					
Oxydation	☐ oui ☒ non	grenail. U.S.		grenail. U.S.	
- superficielle uniforme (1):	☐ oui ☒ non	☐		☐	
- pulvérulente généralisée (6):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐
Petites piqûres réparties (2):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐
Piqûres généralisées:	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐
Piqûres en ligne (3):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐
Piqûres en bande (3+):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐
Localisation:					
Chancres:	☐ oui ☒ non	☐	☐	gren. prof. surf. ☐ ☐ ☐	
Localisation:					
Corrosion feuilletante localisée (4):	☐ oui ☒ non	☐		☐ ☐ ☐	
Localisation:					
Corrosion feuilletante généralisée (5):	☐ oui ☒ non	☐	REJET		
Corrosion pulvérulante (6):	☐ oui ☒ non	☐	REJET		
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☐ Refusée: ☐ non conf ☒ à requalifier Mise en chômage du bloc chez Jean-Marc pour la saison 2026-2027					
Bouteille rebutée par:		Date:		Motif:	
Rendue inutilisable par:		Date:			
Bouteille envoyée en épreuve le:					
Retour le:		Acceptée:	☐	Refusée:	☐

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	JM BOISSEAU	Date:	27-juin-26	Visite périodique:	X
N° de TIV:	A-03-067080			Visite avant épreuve:	
Signature:				Assistant TIV	

IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C.	N° Registre:	23	N° CASC:	23
Constructeur:	ROTH	Marque:	SPIRO	N° bouteille:	17450
Capacité (litres):	12 long	PS (bars):	200	PE (bars):	300
Date de 1ère épreuve:	01/02/90	Date dernière épreuve:	25/07/19	Ré Épreuve avant le:	24/07/25
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	1 sortie + reserve
Visite précédente:	29/06/25	N° robinet	450		
Type de filtrage:	25 X 2 SI:	25 X 200 ISO:	X	3/4 GAZ:	

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION																																										
<u>ROBINETTERIE</u> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>La réserve fonctionne bien:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Le robinet se démonte aisément:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Dépôt de rouille sur les filets:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Dépôt de rouille sur le fond:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Filets en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ok</td> <td style="text-align: center;">hs</td> </tr> <tr> <td>Bague lisse ne passe pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Bague fileté ne passe pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </table>		oui	non	La réserve fonctionne bien:			Le robinet se démonte aisément:	X		Dépôt de rouille sur les filets:		X	Dépôt de rouille sur le fond:		X	Filets en bon état:	X			ok	hs	Bague lisse ne passe pas:	X		Bague fileté ne passe pas:	X		ok à réparer à nettoyer à nettoyer robinetterie à changer REJET REJET	cmt :															
	oui	non																																										
La réserve fonctionne bien:																																												
Le robinet se démonte aisément:	X																																											
Dépôt de rouille sur les filets:		X																																										
Dépôt de rouille sur le fond:		X																																										
Filets en bon état:	X																																											
	ok	hs																																										
Bague lisse ne passe pas:	X																																											
Bague fileté ne passe pas:	X																																											
<u>BOUTEILLE</u> <u>Filetage</u> <table style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>Filetage col en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Filetage col légèrement oxydé:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Filets actifs détériorés:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ok</td> <td style="text-align: center;">hs</td> </tr> <tr> <td>Tampon lisse n'entre pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Tampon fileté n'entre pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </table> <u>Extérieur</u> <table style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>Atteintes profondes:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Peinture en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Cloques,écaillage non corrodé</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Cloques, écaillage corrodé</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Corrosion superficielle localisée</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Corrosion superficielle généralisée</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> </table>		oui	non	Filetage col en bon état:	X		Filetage col légèrement oxydé:	X		Filets actifs détériorés:		X		ok	hs	Tampon lisse n'entre pas:	X		Tampon fileté n'entre pas:	X			oui	non	Atteintes profondes:		X	Peinture en bon état:	X		Cloques,écaillage non corrodé		X	Cloques, écaillage corrodé		X	Corrosion superficielle localisée		X	Corrosion superficielle généralisée		X	ok à nettoyer REJET SI 25x2 rentre partiellement 4/5eme REJET REJET retouches nettoyage nettoyage sablage traitement de	
	oui	non																																										
Filetage col en bon état:	X																																											
Filetage col légèrement oxydé:	X																																											
Filets actifs détériorés:		X																																										
	ok	hs																																										
Tampon lisse n'entre pas:	X																																											
Tampon fileté n'entre pas:	X																																											
	oui	non																																										
Atteintes profondes:		X																																										
Peinture en bon état:	X																																											
Cloques,écaillage non corrodé		X																																										
Cloques, écaillage corrodé		X																																										
Corrosion superficielle localisée		X																																										
Corrosion superficielle généralisée		X																																										

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

		surface + peinture ☐	date:	
CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION
Intérieur		☒ oui ☐ non		☒ ok
Sans résidus: ☒				
Nature des résidus				
Propres: ☐		à nettoyer ☐		
Secs: ☐		à sécher ☐		
Revêtement				
Sans revêtement: ☒				date:
Paroi		☒ oui ☐ non		☒ grenail. ☐ U.S.
Oxydation		☒		☒
- superficielle uniforme (1): ☐		☐		☐
- pulvérulente généralisée (6): ☐		☐		☐
Petites piqûres réparties (2): ☐		☐		☐
Piqûres généralisées: ☐		☐		☐
Piqûres en ligne (3): ☐		☐		☐
Piqûres en bande (3+): ☐		☐		☐
Localisation:				
Chancres: ☐		☐		☐
Localisation:				
Corrosion feuilletante localisée (4): ☐		☐		☐
Localisation:				
Corrosion feuilletante généralisée (5): ☐		☐		☐
Corrosion pulvérulante (6): ☐		☐		☐
		☐ REJET		☐
		☐ REJET		☐
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☐ Refusée: ☐ non conf ☒ à requalifier				
Mise en chômage du bloc chez Jean-Marc pour la saison 2026-2027				
Bouteille rebutée par:		Date:		Motif:
Rendue inutilisable par:		Date:		
Bouteille envoyée en épreuve le:				
Retour le:		Acceptée: ☐		Refusée: ☐

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	JM BOISSEAU	Date:	27-juin-26	Visite périodique:	X
N° de TIV:	A-03-067080			Visite avant épreuve:	
Signature:				Assistant TIV	

IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C.	N° Registre:	24	N° CASC:	24
Constructeur:	ROTH	Marque:	SPIRO	N° bouteille:	17311
Capacité (litres):	12 long	PS (bars):	200	PE (bars):	300
Date de 1ère épreuve:	01/02/90	Date dernière épreuve:	29/10/21	Ré Épreuve avant le:	29/10/27
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	2 sorties
Visite précédente:	29/06/25	N° robinet	311		
Type de filtrage:	25 X 2 SI:	25 X 200 ISO: X	3/4 GAZ:		

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION																																																																					
<u>ROBINETTERIE</u> <table style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>La réserve fonctionne bien:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Le robinet se démonte aisément:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Dépôt de rouille sur les filets:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Dépôt de rouille sur le fond:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Filets en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ok</td> <td style="text-align: center;">hs</td> </tr> <tr> <td><i>Bague lisse ne passe pas:</i></td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td><i>Bague fileté ne passe pas:</i></td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </table> <u>BOUTEILLE</u> <u>Filetage</u> <table style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>Filetage col en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Filetage col légèrement oxydé:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Filets actifs détériorés:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ok</td> <td style="text-align: center;">hs</td> </tr> <tr> <td><i>Tampon lisse n'entre pas:</i></td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td><i>Tampon fileté n'entre pas:</i></td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </table> <u>Extérieur</u> <table style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>Atteintes profondes:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Peinture en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Cloques,écaillage non corrodé</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Cloques, écaillage corrodé</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Corrosion superficielle localisée</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Corrosion superficielle généralisée</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> </table>		oui	non	La réserve fonctionne bien:			Le robinet se démonte aisément:	X		Dépôt de rouille sur les filets:		X	Dépôt de rouille sur le fond:		X	Filets en bon état:	X			ok	hs	<i>Bague lisse ne passe pas:</i>	X		<i>Bague fileté ne passe pas:</i>	X			oui	non	Filetage col en bon état:	X		Filetage col légèrement oxydé:		X	Filets actifs détériorés:		X		ok	hs	<i>Tampon lisse n'entre pas:</i>	X		<i>Tampon fileté n'entre pas:</i>	X			oui	non	Atteintes profondes:		X	Peinture en bon état:	X		Cloques,écaillage non corrodé		X	Cloques, écaillage corrodé		X	Corrosion superficielle localisée		X	Corrosion superficielle généralisée		X	ok à réparer à nettoyer à nettoyer robinetterie à changer Reprise de robinetterie REJET REJET ok à nettoyer REJET 6H fileté rentre intégralement et SI au 3/4 ok REJET retouches nettoyage nettoyage sablage traitement de	cmt :
	oui	non																																																																					
La réserve fonctionne bien:																																																																							
Le robinet se démonte aisément:	X																																																																						
Dépôt de rouille sur les filets:		X																																																																					
Dépôt de rouille sur le fond:		X																																																																					
Filets en bon état:	X																																																																						
	ok	hs																																																																					
<i>Bague lisse ne passe pas:</i>	X																																																																						
<i>Bague fileté ne passe pas:</i>	X																																																																						
	oui	non																																																																					
Filetage col en bon état:	X																																																																						
Filetage col légèrement oxydé:		X																																																																					
Filets actifs détériorés:		X																																																																					
	ok	hs																																																																					
<i>Tampon lisse n'entre pas:</i>	X																																																																						
<i>Tampon fileté n'entre pas:</i>	X																																																																						
	oui	non																																																																					
Atteintes profondes:		X																																																																					
Peinture en bon état:	X																																																																						
Cloques,écaillage non corrodé		X																																																																					
Cloques, écaillage corrodé		X																																																																					
Corrosion superficielle localisée		X																																																																					
Corrosion superficielle généralisée		X																																																																					

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

		surface + peinture ☐		date:	
CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION	
<u>Intérieur</u> oui non Sans résidus: ☒ ☐ Nature des résidus Propres: ☐ ☐ Secs: ☐ ☐ Revêtement Sans revêtement: ☒ ☐ <u>Paroi</u> oui non Oxydation ☐ ☒ - superficielle uniforme (1): ☐ ☒ - pulvérulente généralisée (6): ☐ ☒ Petites piqûres réparties (2): ☐ ☒ Piqûres généralisées: ☐ ☒ Piqûres en ligne (3): ☐ ☒ Piqûres en bande (3+): ☐ ☒ Localisation: Chancres: ☐ ☒ Localisation: Corrosion feuilletante localisée (4): ☐ ☒ Localisation: Corrosion feuilletante généralisée (5): ☐ ☒ Corrosion pulvérulante (6): ☐ ☒		ok à nettoyer ☐ à sécher ☐ grenail. U.S. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ REJET ☐ REJET		date: grenail. U.S. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ gren. prof. surf. ☐ ☐ ☐	
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☒ Refusée: ☐ non conf ☐ à requalifier Mise en chômage du bloc chez Jean-Marc pour la saison 2026-2027 : Parfait etat , peinture refaire précédement					
Bouteille rebutée par: Rendue inutilisable par: Bouteille envoyée en épreuve le: Retour le:		Date: Date: Acceptée: ☐ Refusée: ☐		Motif:	

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	JM BOISSEAU	Date:	27-juin-26	Visite périodique:	X
N° de TIV:	A-03-067080			Visite avant épreuve:	
Signature:				Assistant TIV	
IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C.	N° Registre:	26	N° CASC:	26
Constructeur:	ROTH	Marque:	SPIRO	N° bouteille:	17260
Capacité (litres):	12 long	PS (bars):	200	PE (bars):	300
Date de 1ère épreuve:	01/02/90	Date dernière épreuve:	29/10/21	Ré Épreuve avant le:	29/10/27
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	1 sortie
Visite précédente:	29/06/25	N° robinet	260		
Type de filtrage:	25 X 2 SI:		25 X 200 ISO:	X	3/4 GAZ:
CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION	
ROBINETTERIE		ok			
La réserve fonctionne bien:	oui non	à réparer			
Le robinet se démonte aisément:	X	à nettoyer			
Dépôt de rouille sur les filets:	X	à nettoyer			
Dépôt de rouille sur le fond:	X				
Filets en bon état:	X	robinetterie à changer		cmt :	
Bague lisse ne passe pas:	ok hs X	REJET			
Bague fileté ne passe pas:	X	REJET			
BOUEILLE		ok			
Filetage	oui non X	à nettoyer			
Filetage col en bon état:	X	REJET			
Filetage col légèrement oxydé:	X	6H rentre partiellement			
Filets actifs détériorés:	ok hs X				
Tampon lisse n'entre pas:	X	ok			
Tampon fileté n'entre pas:	X	REJET			
Extérieur	oui non X	retouches		ref: refaire peinture	
Atteintes profondes:	X	nettoyage			
Peinture en bon état:	X	nettoyage			
Cloques,écaillage non corrodé	X	sablage			
Cloques, écaillage corrodé	X				
Corrosion superficielle localisée	X				
Corrosion superficielle généralisée	X				

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

		surface + peinture	☐	date:	
CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION	
Intérieur		ok			
Sans résidus:	☒ oui ☐ non				
Nature des résidus					
Propres:	☐ oui ☐ non	à nettoyer ☐			
Secs:	☐ oui ☐ non	à sécher ☐			
Revêtement					
Sans revêtement:	☒ oui ☐ non			date:	
Peroi		grenail. U.S.		grenail. U.S.	
Oxydation	☐ oui ☒ non				
- superficielle uniforme (1):	☐ oui ☒ non	☐		☐	
- pulvérulente généralisée (6):	☐ oui ☒ non	☐ ☐		☐ ☐	
Petites piqûres réparties (2):	☐ oui ☒ non	☐ ☐		☐ ☐	
Piqûres généralisées:	☐ oui ☒ non	☐ ☐		☐ ☐	
Piqûres en ligne (3):	☐ oui ☒ non	☐ ☐		☐ ☐	
Piqûres en bande (3+):	☐ oui ☒ non	☐ ☐		☐ ☐	
Localisation:					
Chancres:	☐ oui ☒ non	☐ ☐		gren. prof. surf. ☐ ☐ ☐	
Localisation:					
Corrosion feuilletante localisée (4):	☐ oui ☒ non	☐		☐ ☐ ☐	
Localisation:					
Corrosion feuilletante généralisée (5):	☐ oui ☒ non	☐ REJET			
Corrosion pulvérulante (6):	☐ oui ☒ non	☐ REJET			
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☒ Refusée: ☐ non conf ☐ à requalifier					
Mise en chômage du bloc chez Jean-Marc pour la saison 2026-2027 : Parfait état , peinture refaire précédemment					
Bouteille rebutée par:		Date:		Motif:	
Rendue inutilisable par:		Date:			
Bouteille envoyée en épreuve le:					
Retour le:		Acceptée:	☐	Refusée:	☐

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	A. BEMELMANS	Date:	27-juin-26	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	A-03-064620			Visite avant épreuve:	☐
Signature:				Assistant TIV	

IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C.	N° Registre:	28	N° CASC:	28
Constructeur:	ROTH	Marque:	TORTEC	N° bouteille:	60097
Capacité (litres):	12 court	PS (bars):	230	PE (bars):	345
Date de 1ère épreuve:	01/01/00	Date dernière épreuve:	02/11/21	Ré Épreuve avant le:	02/11/27
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	1 sortie
Visite précédente:	28/06/25	N° robinet	Aqualung C05634		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☐	25 X 200 ISO:	☒		3/4 GAZ: ☐

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION																																										
<u>ROBINETTERIE</u> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>La réserve fonctionne bien:</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Le robinet se démonte aisément:</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Dépôt de rouille sur les filets:</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Dépôt de rouille sur le fond:</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td>Filets en bon état:</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ok</td> <td style="text-align: center;">hs</td> </tr> <tr> <td>Bague lisse ne passe pas:</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Bague fileté ne passe pas:</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> </table>		oui	non	La réserve fonctionne bien:	☐	☐	Le robinet se démonte aisément:	☒	☐	Dépôt de rouille sur les filets:	☒	☐	Dépôt de rouille sur le fond:	☐	☒	Filets en bon état:	☒	☐		ok	hs	Bague lisse ne passe pas:	☒	☐	Bague fileté ne passe pas:	☒	☐	ok à réparer ☐ à nettoyer ☐ à nettoyer ☐ robinetterie à changer ☐ ☐ REJET ☐ REJET	cmt : remplacement robinet neuf 2012															
	oui	non																																										
La réserve fonctionne bien:	☐	☐																																										
Le robinet se démonte aisément:	☒	☐																																										
Dépôt de rouille sur les filets:	☒	☐																																										
Dépôt de rouille sur le fond:	☐	☒																																										
Filets en bon état:	☒	☐																																										
	ok	hs																																										
Bague lisse ne passe pas:	☒	☐																																										
Bague fileté ne passe pas:	☒	☐																																										
<u>BOUTEILLE</u> <u>Filetage</u> <table style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>Filetage col en bon état:</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Filetage col légèrement oxydé:</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td>Filets actifs détériorés:</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ok</td> <td style="text-align: center;">hs</td> </tr> <tr> <td>Tampon lisse n'entre pas:</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Tampon fileté n'entre pas:</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> </table> <u>Extérieur</u> <table style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>Atteintes profondes:</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td>Peinture en bon état:</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Cloques,écaillage non corrodé</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Cloques, écaillage corrodé</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td>Corrosion superficielle localisée</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td>Corrosion superficielle généralisée</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> </table>		oui	non	Filetage col en bon état:	☒	☐	Filetage col légèrement oxydé:	☐	☒	Filets actifs détériorés:	☐	☒		ok	hs	Tampon lisse n'entre pas:	☒	☐	Tampon fileté n'entre pas:	☒	☐		oui	non	Atteintes profondes:	☐	☒	Peinture en bon état:	☒	☐	Cloques,écaillage non corrodé	☒	☐	Cloques, écaillage corrodé	☐	☒	Corrosion superficielle localisée	☐	☒	Corrosion superficielle généralisée	☐	☒	ok à nettoyer ☐ ☐ REJET 6H coef 0 entre sur 3 tours ok ☐ REJET retouches ☒ nettoyage ☐ nettoyage ☐ sablage ☐ traitement de surface + peinture ☐	date:
	oui	non																																										
Filetage col en bon état:	☒	☐																																										
Filetage col légèrement oxydé:	☐	☒																																										
Filets actifs détériorés:	☐	☒																																										
	ok	hs																																										
Tampon lisse n'entre pas:	☒	☐																																										
Tampon fileté n'entre pas:	☒	☐																																										
	oui	non																																										
Atteintes profondes:	☐	☒																																										
Peinture en bon état:	☒	☐																																										
Cloques,écaillage non corrodé	☒	☐																																										
Cloques, écaillage corrodé	☐	☒																																										
Corrosion superficielle localisée	☐	☒																																										
Corrosion superficielle généralisée	☐	☒																																										

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

CONSTAT		DÉCISION	RÉALISATION	
<u>Intérieur</u>		ok		
Sans résidus:	oui non ☒ ☐			
Nature des résidus				
Propres:	☐ ☐		à nettoyer ☐	
Secs:	☐ ☐		à sécher ☐	
Revêtement				
Sans revêtement:	☒ ☐		date:	
<u>Paroi</u>	oui non		grenail. U.S.	grenail. U.S.
Oxydation	☐ ☒			
- superficielle uniforme (1):	☐ ☐		☐	☐
- pulvérulente généralisée (6):	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	
Petites piqûres réparties (2):	☐ ☒	☐ ☐	☐ ☐	
Piqûres généralisées:	☐ ☒	☐ ☐	☐ ☐	
Piqûres en ligne (3):	☐ ☒	☐ ☐	☐ ☐	
Piqûres en bande (3+):	☐ ☒	☐ ☐	☐ ☐	
Localisation:			gren. prof. surf.	
Chancres:	☐ ☒	☐ ☐	☐ ☐ ☐	
Localisation:				
Corrosion feuilletante localisée (4):	☐ ☒	☐	☐ ☐ ☐	
Localisation:				
Corrosion feuilletante généralisée (5):	☐ ☒	☐ REJET		
Corrosion pulvérulante (6):	☐ ☒	☐ REJET		
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☒ Refusée: ☐ non conf ☐ à requalifier				
Bouteille rebutée par:		Date:	Motif:	
Rendue inutilisable par:		Date:		
Bouteille envoyée en épreuve le:				
Retour le:		Acceptée: ☐	Refusée: ☐	

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	JM BOISSEAU	Date:	27-juin-26	Visite périodique:	X
N° de TIV:	A-03-067080			Visite avant épreuve:	
Signature:				Assistant TIV	

IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C.	N° Registre:	29	N° CASC:	29
Constructeur:	ROTH	Marque:	TORTEC	N° bouteille:	60101
Capacité (litres):	12 court	PS (bars):	230	PE (bars):	345
Date de 1ère épreuve:	01/01/01	Date dernière épreuve:	02/11/21	Ré Épreuve avant le:	02/11/27
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	2 sorties
Visite précédente:	29/06/25	N° robinet	101		
Type de filtrage:	25 X 2 SI:	25 X 200 ISO: X	3/4 GAZ:		

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION																																																																					
<u>ROBINETTERIE</u> <table style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>La réserve fonctionne bien:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Le robinet se démonte aisément:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Dépôt de rouille sur les filets:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Dépôt de rouille sur le fond:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Filets en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ok</td> <td style="text-align: center;">hs</td> </tr> <tr> <td>Bague lisse ne passe pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Bague fileté ne passe pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </table> <u>BOUTEILLE</u> <u>Filetage</u> <table style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>Filetage col en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Filetage col légèrement oxydé:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Filets actifs détériorés:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ok</td> <td style="text-align: center;">hs</td> </tr> <tr> <td>Tampon lisse n'entre pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Tampon fileté n'entre pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </table> <u>Extérieur</u> <table style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>Atteintes profondes:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Peinture en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Cloques,écaillage non corrodé</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Cloques, écaillage corrodé</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Corrosion superficielle localisée</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Corrosion superficielle généralisée</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> </table>		oui	non	La réserve fonctionne bien:			Le robinet se démonte aisément:	X		Dépôt de rouille sur les filets:		X	Dépôt de rouille sur le fond:		X	Filets en bon état:	X			ok	hs	Bague lisse ne passe pas:	X		Bague fileté ne passe pas:	X			oui	non	Filetage col en bon état:	X		Filetage col légèrement oxydé:	X		Filets actifs détériorés:		X		ok	hs	Tampon lisse n'entre pas:	X		Tampon fileté n'entre pas:	X			oui	non	Atteintes profondes:		X	Peinture en bon état:	X		Cloques,écaillage non corrodé		X	Cloques, écaillage corrodé		X	Corrosion superficielle localisée		X	Corrosion superficielle généralisée		X	ok à réparer à nettoyer à nettoyer robinetterie à changer REJET REJET ok à nettoyer REJET ok REJET retouches nettoyage nettoyage sablage traitement de	 cmt : Robinet refait par IAP en juillet 2015
	oui	non																																																																					
La réserve fonctionne bien:																																																																							
Le robinet se démonte aisément:	X																																																																						
Dépôt de rouille sur les filets:		X																																																																					
Dépôt de rouille sur le fond:		X																																																																					
Filets en bon état:	X																																																																						
	ok	hs																																																																					
Bague lisse ne passe pas:	X																																																																						
Bague fileté ne passe pas:	X																																																																						
	oui	non																																																																					
Filetage col en bon état:	X																																																																						
Filetage col légèrement oxydé:	X																																																																						
Filets actifs détériorés:		X																																																																					
	ok	hs																																																																					
Tampon lisse n'entre pas:	X																																																																						
Tampon fileté n'entre pas:	X																																																																						
	oui	non																																																																					
Atteintes profondes:		X																																																																					
Peinture en bon état:	X																																																																						
Cloques,écaillage non corrodé		X																																																																					
Cloques, écaillage corrodé		X																																																																					
Corrosion superficielle localisée		X																																																																					
Corrosion superficielle généralisée		X																																																																					

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

		surface + peinture	☐	date:	
CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION	
Intérieur		ok			
Sans résidus:	☒ oui ☐ non				
Nature des résidus					
Propres:	☐ oui ☐ non	à nettoyer ☐			
Secs:	☐ oui ☐ non	à sécher ☐			
Revêtement					
Sans revêtement:	☒ oui ☐ non			date:	
Paroi		grenail. U.S.		grenail. U.S.	
Oxydation	☐ oui ☒ non				
- superficielle uniforme (1):	☐ oui ☒ non	☐		☐	
- pulvérulente généralisée (6):	☐ oui ☒ non	☐ ☐		☐ ☐	
Petites piqûres réparties (2):	☐ oui ☒ non	☐ ☐		☐ ☐	
Piqûres généralisées:	☐ oui ☒ non	☐ ☐		☐ ☐	
Piqûres en ligne (3):	☐ oui ☒ non	☐ ☐		☐ ☐	
Piqûres en bande (3+):	☐ oui ☒ non	☐ ☐		☐ ☐	
Localisation:					
Chancres:	☐ oui ☒ non	☐ ☐		gren. prof. surf. ☐ ☐ ☐	
Localisation:					
Corrosion feuilletante localisée (4):	☐ oui ☒ non	☐		☐ ☐ ☐	
Localisation:					
Corrosion feuilletante généralisée (5):	☐ oui ☒ non	☐ REJET			
Corrosion pulvérulante (6):	☐ oui ☒ non	☐ REJET			
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☒ Refusée: ☐ non conf ☐ à requalifier					
Mise en chômage du bloc chez Jean-Marc pour la saison 2026-2027					
Bouteille rebutée par:		Date:		Motif:	
Rendue inutilisable par:		Date:			
Bouteille envoyée en épreuve le:					
Retour le:		Acceptée:	☐	Refusée:	☐

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	JM BOISSEAU	Date:	10-oct-26	Visite périodique:	X
N° de TIV:	A-03-067080			Visite avant épreuve:	
Signature:				Assistant TIV	

IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C.	N° Registre:	30	N° CASC:	30
Constructeur:	ROTH	Marque:	TORTEC	N° bouteille:	00-60102
Capacité (litres):	12 court	PS (bars):	230	PE (bars):	345
Date de 1ère épreuve:	01/01/00	Date dernière épreuve:	28/09/26	Ré Épreuve avant le:	27/09/32
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	2 sorties
Visite précédente:	28/06/25	N° robinet	102 : double sorties en ligne		
Type de filtrage:	25 X 2 SI:	25 X 200 ISO:	X	3/4 GAZ:	

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION																																																
ROBINETTERIE <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>La réserve fonctionne bien:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Le robinet se démonte aisément:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Dépôt de rouille sur les filets:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Dépôt de rouille sur le fond:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Filets en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ok</td> <td style="text-align: center;">hs</td> </tr> <tr> <td>Bague lisse ne passe pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Bague fileté ne passe pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </table>		oui	non	La réserve fonctionne bien:	X		Le robinet se démonte aisément:	X		Dépôt de rouille sur les filets:		X	Dépôt de rouille sur le fond:	X		Filets en bon état:	X			ok	hs	Bague lisse ne passe pas:	X		Bague fileté ne passe pas:	X		ok à réparer à nettoyer à nettoyer X robinetterie à changer REJET REJET	X cmt : 03/07/2014 : pb de fuite refait par JMB le 15/12/2016																					
	oui	non																																																
La réserve fonctionne bien:	X																																																	
Le robinet se démonte aisément:	X																																																	
Dépôt de rouille sur les filets:		X																																																
Dépôt de rouille sur le fond:	X																																																	
Filets en bon état:	X																																																	
	ok	hs																																																
Bague lisse ne passe pas:	X																																																	
Bague fileté ne passe pas:	X																																																	
BOUTEILLE <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td colspan="3">Filetage</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>Filetage col en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Filetage col légèrement oxydé:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Filets actifs détériorés:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ok</td> <td style="text-align: center;">hs</td> </tr> <tr> <td>Tampon lisse n'entre pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Tampon fileté n'entre pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="3">Extérieur</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>Atteintes profondes:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Peinture en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Cloques,écaillage non corrodé</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Cloques, écaillage corrodé</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Corrosion superficielle localisée</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Corrosion superficielle généralisée</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> </table>	Filetage				oui	non	Filetage col en bon état:	X		Filetage col légèrement oxydé:	X		Filets actifs détériorés:		X		ok	hs	Tampon lisse n'entre pas:	X		Tampon fileté n'entre pas:	X		Extérieur				oui	non	Atteintes profondes:		X	Peinture en bon état:	X		Cloques,écaillage non corrodé		X	Cloques, écaillage corrodé		X	Corrosion superficielle localisée		X	Corrosion superficielle généralisée		X	ok à nettoyer REJET 6H coef 0 entre vraiment ok REJET retouches nettoyage nettoyage sablage traitement de surface + peinture X	date: 10/10/2026
Filetage																																																		
	oui	non																																																
Filetage col en bon état:	X																																																	
Filetage col légèrement oxydé:	X																																																	
Filets actifs détériorés:		X																																																
	ok	hs																																																
Tampon lisse n'entre pas:	X																																																	
Tampon fileté n'entre pas:	X																																																	
Extérieur																																																		
	oui	non																																																
Atteintes profondes:		X																																																
Peinture en bon état:	X																																																	
Cloques,écaillage non corrodé		X																																																
Cloques, écaillage corrodé		X																																																
Corrosion superficielle localisée		X																																																
Corrosion superficielle généralisée		X																																																

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION
<u>Intérieur</u> oui non Sans résidus: ☐ ☒ Nature des résidus Propres: ☒ ☐ à nettoyer ☐ Secs: ☒ ☐ à sécher ☐ Revêtement Sans revêtement: ☒ ☐ date: <u>Paroi</u> oui non Oxydation ☐ ☒ - superficielle uniforme (1): ☐ ☒ - pulvérulente généralisée (6): ☐ ☒ Petites piqûres réparties (2): ☐ ☒ Piqûres généralisées: ☐ ☒ Piqûres en ligne (3): ☐ ☒ Piqûres en bande (3+): ☐ ☒ Localisation: Chancres: ☐ ☒ Localisation: Corrosion feuilletante localisée (4): ☐ ☒ Localisation: Corrosion feuilletante généralisée (5): ☐ ☒ Corrosion pulvérulante (6): ☐ ☒	ok grenail. U.S. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ REJET ☐ REJET	grenail. U.S. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ gren. prof. surf. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☒ Refusée: ☐ non conf ☐ à requalifier peinture et grenaillage fait par IAP		
Bouteille rebutée par: Rendue inutilisable par: Bouteille envoyée en épreuve le: Retour le: Date: Date: Acceptée: ☐ Refusée: ☐ Motif:		

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	JM BOISSEAU	Date:	10-oct-26	Visite périodique:	X
N° de TIV:	A-03-067080			Visite avant épreuve:	
Signature:				Assistant TIV	

IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C.	N° Registre:	32	N° CASC:	32
Constructeur:	ROTH	Marque:	TORTEC	N° bouteille:	00-60940
Capacité (litres):	12 court	PS (bars):	230	PE (bars):	345
Date de 1ère épreuve:	01/01/00	Date dernière épreuve:	28/09/26	Ré Épreuve avant le:	27/09/32
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	2 sorties
Visite précédente:	28/06/25	N° robinet	940 : double sorties en ligne		
Type de filtrage:	25 X 2 SI:	25 X 200 ISO:	X	3/4 GAZ:	

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION																																										
ROBINETTERIE <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>La réserve fonctionne bien:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Le robinet se démonte aisément:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Dépôt de rouille sur les filets:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Dépôt de rouille sur le fond:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Filets en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ok</td> <td style="text-align: center;">hs</td> </tr> <tr> <td>Bague lisse ne passe pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Bague fileté ne passe pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </table>		oui	non	La réserve fonctionne bien:	X		Le robinet se démonte aisément:	X		Dépôt de rouille sur les filets:		X	Dépôt de rouille sur le fond:		X	Filets en bon état:	X			ok	hs	Bague lisse ne passe pas:	X		Bague fileté ne passe pas:	X		ok à réparer à nettoyer à nettoyer robinetterie à changer REJET REJET	cmt : 03/07/2014 2018: Fuite raccord refaite par Fred															
	oui	non																																										
La réserve fonctionne bien:	X																																											
Le robinet se démonte aisément:	X																																											
Dépôt de rouille sur les filets:		X																																										
Dépôt de rouille sur le fond:		X																																										
Filets en bon état:	X																																											
	ok	hs																																										
Bague lisse ne passe pas:	X																																											
Bague fileté ne passe pas:	X																																											
BOUTEILLE Filetage <table style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>Filetage col en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Filetage col légèrement oxydé:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Filets actifs détériorés:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ok</td> <td style="text-align: center;">hs</td> </tr> <tr> <td>Tampon lisse n'entre pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Tampon fileté n'entre pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </table> Extérieur <table style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>Atteintes profondes:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Peinture en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Cloques,écaillage non corrodé</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Cloques, écaillage corrodé</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Corrosion superficielle localisée</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Corrosion superficielle généralisée</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> </table>		oui	non	Filetage col en bon état:	X		Filetage col légèrement oxydé:		X	Filets actifs détériorés:		X		ok	hs	Tampon lisse n'entre pas:	X		Tampon fileté n'entre pas:	X			oui	non	Atteintes profondes:		X	Peinture en bon état:	X		Cloques,écaillage non corrodé		X	Cloques, écaillage corrodé		X	Corrosion superficielle localisée		X	Corrosion superficielle généralisée		X	ok à nettoyer REJET lisse +0 ne rentre pas Fileté 6H entre presque totalement ok REJET retouches nettoyage nettoyage sablage traitement de surface + peinture X	date : 10/10/2026
	oui	non																																										
Filetage col en bon état:	X																																											
Filetage col légèrement oxydé:		X																																										
Filets actifs détériorés:		X																																										
	ok	hs																																										
Tampon lisse n'entre pas:	X																																											
Tampon fileté n'entre pas:	X																																											
	oui	non																																										
Atteintes profondes:		X																																										
Peinture en bon état:	X																																											
Cloques,écaillage non corrodé		X																																										
Cloques, écaillage corrodé		X																																										
Corrosion superficielle localisée		X																																										
Corrosion superficielle généralisée		X																																										

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION
<u>Intérieur</u> oui non Sans résidus: ☒ ☐ Nature des résidus Propres: ☐ ☐ à nettoyer ☐ Secs: ☐ ☐ à sécher ☐ Revêtement Sans revêtement: ☒ ☐ date: 	ok grenail. U.S.	
<u>Paroi</u> oui non Oxydation - superficielle uniforme (1): ☐ ☒ ☐ - pulvérulente généralisée (6): ☐ ☐ ☐ Petites piqûres réparties (2): ☐ ☒ ☐ Piqûres généralisées: ☐ ☒ ☐ Piqûres en ligne (3): ☐ ☒ ☐ Piqûres en bande (3+): ☐ ☒ ☐ Localisation: Chancres: ☐ ☒ Localisation: Corrosion feuilletante localisée (4): ☐ ☒ Localisation: Corrosion feuilletante généralisée (5): ☐ ☒ Corrosion pulvérulante (6): ☐ ☒	grenail. U.S. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ REJET ☐ REJET	grenail. U.S. ☐ ☐ ☐ ☐ gren. prof. surf. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☒ Refusée: ☐ non conf ☐ à requalifier peinture fait par IAP		
Bouteille rebutée par: Rendue inutilisable par: Bouteille envoyée en épreuve le: Retour le: Date: Date: Acceptée: ☐ Refusée: ☐ Motif:		

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	JM BOISSEAU	Date:	10-oct-26	Visite périodique:	X
N° de TIV:	A-03-067080			Visite avant épreuve:	
Signature:				Assistant TIV	

IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C.	N° Registre:	34	N° CASC:	34
Constructeur:	ROTH	Marque:	TORTEC	N° bouteille:	00-60965
Capacité (litres):	12 court	PS (bars):	230	PE (bars):	345
Date de 1ère épreuve:	01/01/00	Date dernière épreuve:	28/09/26	Ré Épreuve avant le:	27/09/32
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	1 sortie
Visite précédente:	29/06/25	N° robinet	C05619 / 965 : aqualung		
Type de filtrage:	25 X 2 SI:	25 X 200 ISO:	X	3/4 GAZ:	

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION
<u>ROBINETTERIE</u> oui non La réserve fonctionne bien: Le robinet se démonte aisément: X Dépôt de rouille sur les filets: X Dépôt de rouille sur le fond: X Filets en bon état: X ok hs <i>Bague lisse ne passe pas:</i> X <i>Bague fileté ne passe pas:</i> X	ok à réparer à nettoyer à nettoyer robinetterie à changer REJET REJET	cmt : remplacement robinet neuf 2012
<u>BOUTEILLE</u> <u>Filetage</u> oui non Filetage col en bon état: X Filetage col légèrement oxydé: X Filets actifs détériorés: X ok <i>Tampon lisse n'entre pas:</i> X <i>Tampon fileté n'entre pas:</i> X Extérieur Atteintes profondes: X Peinture en bon état: X Cloques,écaillage non corrodé X Cloques, écaillage corrodé X Corrosion superficielle localisée X Corrosion superficielle généralisée X	ok à nettoyer REJET entrent, +0,224 n'entre pas ok REJET retouches nettoyage nettoyage sablage traitement de	

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

		surface + peinture ☐		date: 10/10/2026	
CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION	
Intérieur		☒ oui ☐ non		☒ ok	
Sans résidus: ☒					
Nature des résidus					
Propres: ☐		à nettoyer ☐		☐	
Secs: ☐		à sécher ☐		☐	
Revêtement					
Sans revêtement: ☒				date:	
Paroi		☐ grenail. ☐ U.S.		☐ grenail. ☐ U.S.	
Oxydation ☐					
- superficielle uniforme (1): ☐		☐		☐	
- pulvérulente généralisée (6): ☐		☐		☐	
Petites piqûres réparties (2): ☐		☐		☐	
Piqûres généralisées: ☐		☐		☐	
Piqûres en ligne (3): ☐		☐		☐	
Piqûres en bande (3+): ☐		☐		☐	
Localisation:					
Chancres: ☐		☐		☐	
Localisation:				☐	
Corrosion feuilletante localisée (4): ☐		☐		☐	
Localisation:				☐	
Corrosion feuilletante généralisée (5): ☐		☐ REJET			
Corrosion pulvérulante (6): ☐		☐ REJET			
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☐ Refusée: ☐ non conf ☒ à requalifier					
Mise en chômage du bloc chez Jean-Marc pour la saison 2026-2027					
Bouteille rebutée par:		Date:		Motif:	
Rendue inutilisable par:		Date:			
Bouteille envoyée en épreuve le:					
Retour le:		Acceptée: ☐		Refusée: ☐	

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	JM BOISSEAU	Date:	10-oct-26	Visite périodique:	X
N° de TIV:	A-03-067080			Visite avant épreuve:	
Signature:				Assistant TIV	

IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C.	N° Registre:	35	N° CASC:	35
Constructeur:	ROTH	Marque:	TORTEC	N° bouteille:	00-60983
Capacité (litres):	12 court	PS (bars):	230	PE (bars):	345
Date de 1ère épreuve:	01/01/00	Date dernière épreuve:	14/09/20	Ré Épreuve avant le:	14/09/26
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	1 sortie
Visite précédente:	29/06/25	N° robinet	C05874 / 983 :aqualung		
Type de filtrage:	25 X 2 SI:	25 X 200 ISO: X	3/4 GAZ:		

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION																																																																					
<u>ROBINETTERIE</u> <table style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>La réserve fonctionne bien:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Le robinet se démonte aisément:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Dépôt de rouille sur les filets:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Dépôt de rouille sur le fond:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Filets en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ok</td> <td style="text-align: center;">hs</td> </tr> <tr> <td>Bague lisse ne passe pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Bague filetée ne passe pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </table> <u>BOUTEILLE</u> <u>Filetage</u> <table style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>Filetage col en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Filetage col légèrement oxydé:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Filets actifs détériorés:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ok</td> <td style="text-align: center;">hs</td> </tr> <tr> <td>Tampon lisse n'entre pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Tampon fileté n'entre pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </table> <u>Extérieur</u> <table style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>Atteintes profondes:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Peinture en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Cloques,écaillage non corrodé</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Cloques, écaillage corrodé</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Corrosion superficielle localisée</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Corrosion superficielle généralisée</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> </table>		oui	non	La réserve fonctionne bien:			Le robinet se démonte aisément:	X		Dépôt de rouille sur les filets:		X	Dépôt de rouille sur le fond:		X	Filets en bon état:	X			ok	hs	Bague lisse ne passe pas:	X		Bague filetée ne passe pas:	X			oui	non	Filetage col en bon état:	X		Filetage col légèrement oxydé:	X		Filets actifs détériorés:		X		ok	hs	Tampon lisse n'entre pas:	X		Tampon fileté n'entre pas:	X			oui	non	Atteintes profondes:		X	Peinture en bon état:	X		Cloques,écaillage non corrodé		X	Cloques, écaillage corrodé		X	Corrosion superficielle localisée		X	Corrosion superficielle généralisée		X	ok à réparer à nettoyer à nettoyer robinetterie à changer REJET REJET	 cmt : remplacement robinet neuf 2012
	oui	non																																																																					
La réserve fonctionne bien:																																																																							
Le robinet se démonte aisément:	X																																																																						
Dépôt de rouille sur les filets:		X																																																																					
Dépôt de rouille sur le fond:		X																																																																					
Filets en bon état:	X																																																																						
	ok	hs																																																																					
Bague lisse ne passe pas:	X																																																																						
Bague filetée ne passe pas:	X																																																																						
	oui	non																																																																					
Filetage col en bon état:	X																																																																						
Filetage col légèrement oxydé:	X																																																																						
Filets actifs détériorés:		X																																																																					
	ok	hs																																																																					
Tampon lisse n'entre pas:	X																																																																						
Tampon fileté n'entre pas:	X																																																																						
	oui	non																																																																					
Atteintes profondes:		X																																																																					
Peinture en bon état:	X																																																																						
Cloques,écaillage non corrodé		X																																																																					
Cloques, écaillage corrodé		X																																																																					
Corrosion superficielle localisée		X																																																																					
Corrosion superficielle généralisée		X																																																																					
ok à nettoyer REJET Filté entre sur 1 tour ok REJET retouches nettoyage nettoyage sablage traitement de	 																																																																						

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

		surface + peinture ☐	date:	
CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION
Intérieur		ok		
Sans résidus:	☒ oui ☐ non			
Nature des résidus				
Propres:	☐ oui ☐ non	à nettoyer	☐	
Secs:	☐ oui ☐ non	à sécher	☐	
Revêtement				
Sans revêtement:	☒ oui ☐ non			date:
Paroi		grenail.	U.S.	grenail. U.S.
Oxydation	☐ oui ☒ non			
- superficielle uniforme (1):	☐ oui ☒ non	☐		☐
- pulvérulente généralisée (6):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐
Petites piqûres réparties (2):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐
Piqûres généralisées:	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐
Piqûres en ligne (3):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐
Piqûres en bande (3+):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐
Localisation:		nettoyage fait avec ecouvillon		
Chancres:	☐ oui ☒ non	☐	☐	gren. prof. surf.
Localisation:				☐ ☐ ☐
Corrosion feuilletante localisée (4):	☐ oui ☒ non	☐		☐ ☐ ☐
Localisation:				
Corrosion feuilletante généralisée (5):	☐ oui ☒ non	☐	REJET	
Corrosion pulvérulante (6):	☐ oui ☒ non	☐	REJET	
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☐ Refusée: ☐ non conf ☒ à requalifier				
Mise en chômage du bloc chez Jean-Marc pour la saison 2026-2027				
Bouteille rebutée par:		Date:		Motif:
Rendue inutilisable par:		Date:		
Bouteille envoyée en épreuve le:				
Retour le:		Acceptée:	☐	Refusée: ☐

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	JM BOISSEAU	Date:	10-oct-26	Visite périodique:	X
N° de TIV:	A-03-067080			Visite avant épreuve:	
Signature:				Assistant TIV	

IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C.	N° Registre:	36	N° CASC:	36
Constructeur:	ROTH	Marque:	TORTEC	N° bouteille:	00-60993
Capacité (litres):	12 court	PS (bars):	230	PE (bars):	345
Date de 1ère épreuve:	01/01/00	Date dernière épreuve:	14/09/20	Ré Épreuve avant le:	14/09/26
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	2 sorties
Visite précédente:	29/06/25	N° robinet	E1724 : double en Y aqualung		
Type de filtrage:	25 X 2 SI:	25 X 200 ISO: X	3/4 GAZ:		

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION																																																																					
<u>ROBINETTERIE</u> <table style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>La réserve fonctionne bien:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Le robinet se démonte aisément:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Dépôt de rouille sur les filets:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Dépôt de rouille sur le fond:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Filets en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ok</td> <td style="text-align: center;">hs</td> </tr> <tr> <td>Bague lisse ne passe pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Bague fileté ne passe pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </table> <u>BOUTEILLE</u> <u>Filetage</u> <table style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>Filetage col en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Filetage col légèrement oxydé:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Filets actifs détériorés:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ok</td> <td style="text-align: center;">hs</td> </tr> <tr> <td>Tampon lisse n'entre pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Tampon fileté n'entre pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </table> <u>Extérieur</u> <table style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>Atteintes profondes:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Peinture en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Cloques,écaillage non corrodé</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Cloques, écaillage corrodé</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Corrosion superficielle localisée</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Corrosion superficielle généralisée</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> </table>		oui	non	La réserve fonctionne bien:			Le robinet se démonte aisément:	X		Dépôt de rouille sur les filets:		X	Dépôt de rouille sur le fond:		X	Filets en bon état:	X			ok	hs	Bague lisse ne passe pas:	X		Bague fileté ne passe pas:	X			oui	non	Filetage col en bon état:	X		Filetage col légèrement oxydé:		X	Filets actifs détériorés:		X		ok	hs	Tampon lisse n'entre pas:	X		Tampon fileté n'entre pas:	X			oui	non	Atteintes profondes:		X	Peinture en bon état:	X		Cloques,écaillage non corrodé		X	Cloques, écaillage corrodé		X	Corrosion superficielle localisée		X	Corrosion superficielle généralisée		X	ok à réparer à nettoyer à nettoyer robinetterie à changer REJET REJET ok à nettoyer REJET tampon fileté 6H coef 0 rentre, SI rentre de 4,25 tours ok REJET retouches nettoyage nettoyage sablage traitement de	Volants cassés cmt : robinet refait par IAP : 03/07/2014 filets légèrement arondis
	oui	non																																																																					
La réserve fonctionne bien:																																																																							
Le robinet se démonte aisément:	X																																																																						
Dépôt de rouille sur les filets:		X																																																																					
Dépôt de rouille sur le fond:		X																																																																					
Filets en bon état:	X																																																																						
	ok	hs																																																																					
Bague lisse ne passe pas:	X																																																																						
Bague fileté ne passe pas:	X																																																																						
	oui	non																																																																					
Filetage col en bon état:	X																																																																						
Filetage col légèrement oxydé:		X																																																																					
Filets actifs détériorés:		X																																																																					
	ok	hs																																																																					
Tampon lisse n'entre pas:	X																																																																						
Tampon fileté n'entre pas:	X																																																																						
	oui	non																																																																					
Atteintes profondes:		X																																																																					
Peinture en bon état:	X																																																																						
Cloques,écaillage non corrodé		X																																																																					
Cloques, écaillage corrodé		X																																																																					
Corrosion superficielle localisée		X																																																																					
Corrosion superficielle généralisée		X																																																																					

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

	surface + peinture	☐	date:	
CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION
Intérieur				
Sans résidus:	☒ oui ☐ non	ok		
Nature des résidus				
Propres:	☐ oui ☐ non	à nettoyer	☐	
Secs:	☐ oui ☐ non	à sécher	☐	
Revêtement				
Sans revêtement:	☒ oui ☐ non			date:
Peroi				
Oxydation	☒ oui ☐ non	grenail.	U.S.	grenail. U.S.
- superficielle uniforme (1):	☒ oui ☐ non	☐		☐
- pulvérulente généralisée (6):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐
Petites piqûres réparties (2):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐
Piqûres généralisées:	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐
Piqûres en ligne (3):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐
Piqûres en bande (3+):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐
Localisation:	fond oxydé			
Chancres:	☐ oui ☒ non	☐	☐	gren. prof. surf. ☐ ☐ ☐
Localisation:				
Corrosion feuilletante localisée (4):	☐ oui ☒ non	☐		☐ ☐ ☐
Localisation:				
Corrosion feuilletante généralisée (5):	☐ oui ☒ non	☐	REJET	
Corrosion pulvérulante (6):	☐ oui ☒ non	☐	REJET	
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☐ Refusée: ☐ non conf ☒ à requalifier Mise en chômage du bloc chez Jean-Marc pour la saison 2026-2027				
Bouteille rebutée par:		Date:		Motif:
Rendue inutilisable par:		Date:		
Bouteille envoyée en épreuve le:				
Retour le:		Acceptée:	☐	Refusée: ☐

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	JM BOISSEAU	Date:	10-oct-26	Visite périodique:	X
N° de TIV:	A-03-067080			Visite avant épreuve:	
Signature:				Assistant TIV	

IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C.	N° Registre:	38	N° CASC:	38
Constructeur:	ROTH	Marque:	TORTEC	N° bouteille:	99-90774
Capacité (litres):	12 court	PS (bars):	230	PE (bars):	345
Date de 1ère épreuve:	01/09/99	Date dernière épreuve:	28/09/26	Ré Épreuve avant le:	27/09/32
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	1 sortie
Visite précédente:	28/06/25	N° robinet	C05876 / 774 : aqualung		
Type de filtrage:	25 X 2 SI:	25 X 200 ISO:	X	3/4 GAZ:	

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION																																										
ROBINETTERIE <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>La réserve fonctionne bien:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Le robinet se démonte aisément:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Dépôt de rouille sur les filets:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Dépôt de rouille sur le fond:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Filets en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ok</td> <td style="text-align: center;">hs</td> </tr> <tr> <td>Bague lisse ne passe pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Bague fileté ne passe pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </table>		oui	non	La réserve fonctionne bien:	X		Le robinet se démonte aisément:	X		Dépôt de rouille sur les filets:		X	Dépôt de rouille sur le fond:		X	Filets en bon état:	X			ok	hs	Bague lisse ne passe pas:	X		Bague fileté ne passe pas:	X		ok à réparer à nettoyer à nettoyer robinetterie à changer REJET REJET	cmt : robinet refait par IAP : 03/07/2014															
	oui	non																																										
La réserve fonctionne bien:	X																																											
Le robinet se démonte aisément:	X																																											
Dépôt de rouille sur les filets:		X																																										
Dépôt de rouille sur le fond:		X																																										
Filets en bon état:	X																																											
	ok	hs																																										
Bague lisse ne passe pas:	X																																											
Bague fileté ne passe pas:	X																																											
BOUTEILLE Filetage <table style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>Filetage col en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Filetage col légèrement oxydé:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Filets actifs détériorés:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ok</td> <td style="text-align: center;">hs</td> </tr> <tr> <td>Tampon lisse n'entre pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Tampon fileté n'entre pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </table> Extérieur <table style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>Atteintes profondes:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Peinture en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Cloques,écaillage non corrodé</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Cloques, écaillage corrodé</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Corrosion superficielle localisée</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Corrosion superficielle généralisée</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> </table>		oui	non	Filetage col en bon état:	X		Filetage col légèrement oxydé:	X		Filets actifs détériorés:		X		ok	hs	Tampon lisse n'entre pas:	X		Tampon fileté n'entre pas:	X			oui	non	Atteintes profondes:		X	Peinture en bon état:	X		Cloques,écaillage non corrodé		X	Cloques, écaillage corrodé		X	Corrosion superficielle localisée		X	Corrosion superficielle généralisée		X	ok à nettoyer X REJET fileté : 1/2 filet entre ok REJET retouches nettoyage X nettoyage sablage traitement de surface + peinture X	date: 10/10/2026
	oui	non																																										
Filetage col en bon état:	X																																											
Filetage col légèrement oxydé:	X																																											
Filets actifs détériorés:		X																																										
	ok	hs																																										
Tampon lisse n'entre pas:	X																																											
Tampon fileté n'entre pas:	X																																											
	oui	non																																										
Atteintes profondes:		X																																										
Peinture en bon état:	X																																											
Cloques,écaillage non corrodé		X																																										
Cloques, écaillage corrodé		X																																										
Corrosion superficielle localisée		X																																										
Corrosion superficielle généralisée		X																																										

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION	
<u>Intérieur</u> oui non		ok			
Sans résidus: ☒ ☐					
Nature des résidus					
Propres: ☐ ☐		à nettoyer ☐		☐	
Secs: ☐ ☐		à sécher ☐		☐	
Revêtement					
Sans revêtement: ☒ ☐				date:	
<u>Paroi</u> oui non		grenail. U.S.		grenail. U.S.	
Oxydation ☐ ☒					
- superficielle uniforme (1): ☐ ☒		☐		☐	
- pulvérulente généralisée (6): ☐ ☒		☐ ☐		☐ ☐	
Petites piqûres réparties (2): ☐ ☒		☐ ☐		☐ ☐	
Piqûres généralisées: ☐ ☒		☐ ☐		☐ ☐	
Piqûres en ligne (3): ☐ ☒		☐ ☐		☐ ☐	
Piqûres en bande (3+): ☐ ☒		☐ ☐		☐ ☐	
Localisation:					
Chancres: ☐ ☒		☐ ☐		gren. prof. surf. ☐ ☐ ☐	
Localisation:					
Corrosion feuilletante localisée (4): ☐ ☒		☐		☐ ☐ ☐	
Localisation:					
Corrosion feuilletante généralisée (5): ☐ ☒		☐ REJET			
Corrosion pulvérulante (6): ☐ ☒		☐ REJET			
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☒ Refusée: ☐ non conf ☐ à requalifier peinture et grenaillage fait par IAP					
Bouteille rebutée par:		Date:		Motif:	
Rendue inutilisable par:		Date:			
Bouteille envoyée en épreuve le:					
Retour le:		Acceptée: ☐		Refusée: ☐	

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	JM BOISSEAU	Date:	10-oct-26	Visite périodique:	X
N° de TIV:	A-03-067080			Visite avant épreuve:	
Signature:				Assistant TIV	

IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C.	N° Registre:	39	N° CASC:	39
Constructeur:	ROTH	Marque:	TORTEC	N° bouteille:	99-96994
Capacité (litres):	12 court	PS (bars):	230	PE (bars):	345
Date de 1ère épreuve:	01/12/99	Date dernière épreuve:	28/09/26	Ré Épreuve avant le:	27/09/32
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	1 sortie
Visite précédente:	28/06/25	N° robinet	C03206 /994 : aqualung		
Type de filtrage:	25 X 2 SI:	25 X 200 ISO:	X	3/4 GAZ:	

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION																																										
ROBINETTERIE <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>La réserve fonctionne bien:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Le robinet se démonte aisément:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Dépôt de rouille sur les filets:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Dépôt de rouille sur le fond:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Filets en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ok</td> <td style="text-align: center;">hs</td> </tr> <tr> <td>Bague lisse ne passe pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Bague fileté ne passe pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </table>		oui	non	La réserve fonctionne bien:	X		Le robinet se démonte aisément:	X		Dépôt de rouille sur les filets:		X	Dépôt de rouille sur le fond:		X	Filets en bon état:	X			ok	hs	Bague lisse ne passe pas:	X		Bague fileté ne passe pas:	X		ok à réparer à nettoyer à nettoyer robinetterie à changer REJET REJET	cmt : remplacement robinet neuf 2012															
	oui	non																																										
La réserve fonctionne bien:	X																																											
Le robinet se démonte aisément:	X																																											
Dépôt de rouille sur les filets:		X																																										
Dépôt de rouille sur le fond:		X																																										
Filets en bon état:	X																																											
	ok	hs																																										
Bague lisse ne passe pas:	X																																											
Bague fileté ne passe pas:	X																																											
BOUTEILLE Filetage <table style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>Filetage col en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Filetage col légèrement oxydé:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Filets actifs détériorés:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ok</td> <td style="text-align: center;">hs</td> </tr> <tr> <td>Tampon lisse n'entre pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Tampon fileté n'entre pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </table> Extérieur <table style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>Atteintes profondes:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Peinture en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Cloques,écaillage non corrodé</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Cloques, écaillage corrodé</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Corrosion superficielle localisée</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Corrosion superficielle généralisée</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> </table>		oui	non	Filetage col en bon état:	X		Filetage col légèrement oxydé:		X	Filets actifs détériorés:		X		ok	hs	Tampon lisse n'entre pas:	X		Tampon fileté n'entre pas:	X			oui	non	Atteintes profondes:		X	Peinture en bon état:	X		Cloques,écaillage non corrodé		X	Cloques, écaillage corrodé		X	Corrosion superficielle localisée		X	Corrosion superficielle généralisée		X	ok à nettoyer REJET 6H0 et SI rentrent +0,224 n'entre pas ok REJET retouches nettoyage nettoyage sablage traitement de surface + peinture X	date: 10/10/2026
	oui	non																																										
Filetage col en bon état:	X																																											
Filetage col légèrement oxydé:		X																																										
Filets actifs détériorés:		X																																										
	ok	hs																																										
Tampon lisse n'entre pas:	X																																											
Tampon fileté n'entre pas:	X																																											
	oui	non																																										
Atteintes profondes:		X																																										
Peinture en bon état:	X																																											
Cloques,écaillage non corrodé		X																																										
Cloques, écaillage corrodé		X																																										
Corrosion superficielle localisée		X																																										
Corrosion superficielle généralisée		X																																										

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION	
<u>Intérieur</u> oui non		ok			
Sans résidus:	☒ ☐				
Nature des résidus					
Propres:	☐ ☐	à nettoyer	☐		
Secs:	☐ ☐	à sécher	☐		
Revêtement					
Sans revêtement:	☒ ☐			date:	
<u>Paroi</u> oui non		grenail. U.S.		grenail. U.S.	
Oxydation	☐ ☒				
- superficielle uniforme (1):	☐ ☒	☐		☐	
- pulvérulente généralisée (6):	☐ ☒	☐	☐	☐	☐
Petites piqûres réparties (2):	☐ ☒	☐	☐	☐	☐
Piqûres généralisées:	☐ ☒	☐	☐	☐	☐
Piqûres en ligne (3):	☐ ☒	☐	☐	☐	☐
Piqûres en bande (3+):	☐ ☒	☐	☐	☐	☐
Localisation:					
Chancres:	☐ ☒	☐	☐	gren.	prof.
Localisation:				☐	☐
Corrosion feuilletante localisée (4):	☐ ☒	☐		☐	☐
Localisation:					
Corrosion feuilletante généralisée (5):	☐ ☒	☐	REJET		
Corrosion pulvérulante (6):	☐ ☒	☐	REJET		
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☒ Refusée: ☐ non conf ☐ à requalifier peinture et grenaillage fait par IAP					
Bouteille rebutée par:		Date:		Motif:	
Rendue inutilisable par:		Date:			
Bouteille envoyée en épreuve le:					
Retour le:		Acceptée:	☐	Refusée:	☐

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	JM BOISSEAU	Date:	10-oct-26	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	A-03-067080			Visite avant épreuve:	☐
Signature:				Assistant TIV	

IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C.	N° Registre:	40	N° CASC:	40
Constructeur:	ROTH	Marque:	TORTEC	N° bouteille:	99-96977
Capacité (litres):	12 court	PS (bars):	230	PE (bars):	345
Date de 1ère épreuve:	01/12/99	Date dernière épreuve:	28/09/26	Ré Épreuve avant le:	27/09/32
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	2 sorties
Visite précédente:	28/06/25	N° robinet	977 : double sorties en ligne		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☐	25 X 200 ISO:	☒	3/4 GAZ:	☐

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION
<u>ROBINETTERIE</u> oui non La réserve fonctionne bien: ☐ ☐ Le robinet se démonte aisément: ☒ ☐ Dépôt de rouille sur les filets: ☐ ☒ Dépôt de rouille sur le fond: ☐ ☒ Filets en bon état: ☒ ☐ ok hs Bague lisse ne passe pas: ☒ ☐ Bague fileté ne passe pas: ☒ ☐	ok à réparer ☐ à nettoyer ☐ à nettoyer ☐ robinetterie à changer ☐ ☐ REJET ☐ REJET	cmt : 2026 robinet refait par IAP : 03/07/2014: 2 joint
<u>BOUTEILLE</u> oui non <u>Filetage</u> Filetage col en bon état: ☒ ☐ Filetage col légèrement oxydé: ☒ ☐ Filets actifs détériorés: ☐ ☒ ok Tampon lisse n'entre pas: ☒ ☐ Tampon fileté n'entre pas: ☒ ☐ <u>Extérieur</u> Atteintes profondes: ☐ ☒ Peinture en bon état: ☒ ☐ Cloques,écaillage non corrodé ☐ ☒ Cloques, écaillage corrodé ☐ ☒ Corrosion superficielle localisée ☐ ☒ Corrosion superficielle généralisée ☐ ☒	ok à nettoyer ☒ ☐ REJET 6H0 fileté rentre, +,224 n'entre pas ok ☐ REJET retouches ☐ nettoyage ☐ nettoyage ☐ sablage ☐ traitement de surface + peinture ☒	X date: 10/10/2026

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION	
<u>Intérieur</u> oui non		ok			
Sans résidus: ☐ ☒					
Nature des résidus					
Propres: ☒ ☐		à nettoyer ☐			
Secs: ☒ ☐		à sécher ☐			
Revêtement					
Sans revêtement: ☒ ☐				date:	
<u>Paroi</u> oui non		grenail. U.S.		grenail. U.S.	
Oxydation					
- superficielle uniforme (1): ☐ ☒		☐		☐	
- pulvérulente généralisée (6): ☐ ☒		☐ ☐		☐ ☐	
Petites piqûres réparties (2):		☐ ☐		☐ ☐	
Piqûres généralisées:		☐ ☐		☐ ☐	
Piqûres en ligne (3):		☐ ☐		☐ ☐	
Piqûres en bande (3+):		☐ ☐		☐ ☐	
Localisation:					
Chancres:		☐ ☒		☐ ☐ ☐	
Localisation:					
Corrosion feuilletante localisée (4):		☐		☐ ☐ ☐	
Localisation:					
Corrosion feuilletante généralisée (5):		☐ REJET			
Corrosion pulvérulante (6):		☐ REJET			
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☒ Refusée: ☐ non conf ☐ à requalifier peinture et grenaillage fait par IAP					
Bouteille rebutée par: Date: Motif: Rendue inutilisable par: Date: Bouteille envoyée en épreuve le: Retour le: Acceptée: ☐ Refusée: ☐					

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	JM BOISSEAU	Date:	27-juin-26	Visite périodique:	X
N° de TIV:	A-03-067080			Visite avant épreuve:	
Signature:				Assistant TIV	

IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C.	N° Registre:	41	N° CASC:	41
Constructeur:	ROTH	Marque:	TORTEC	N° bouteille:	82282
Capacité (litres):	12 court	PS (bars):	230	PE (bars):	345
Date de 1ère épreuve:	01/07/00	Date dernière épreuve:	02/11/21	Ré Épreuve avant le:	02/11/27
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	2 sorties
Visite précédente:	29/06/25	N° robinet	282		
Type de filtrage:	25 X 2 SI:	25 X 200 ISO:	X	3/4 GAZ:	

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION
<u>ROBINETTERIE</u>		
oui non La réserve fonctionne bien: X Le robinet se démonte aisément: X Dépôt de rouille sur les filets: X Dépôt de rouille sur le fond: X Filets en bon état: ok hs Bague lisse ne passe pas: X Bague fileté ne passe pas: X	ok à réparer à nettoyer à nettoyer robinetterie à changer REJET REJET	cmt :
<u>BOUTEILLE</u>		
<u>Filetage</u> oui non Filetage col en bon état: X Filetage col légèrement oxydé: X Filets actifs détériorés: X ok hs Tampon lisse n'entre pas: X Tampon fileté n'entre pas: X <u>Extérieur</u> oui non Atteintes profondes: X Peinture en bon état: X Cloques,écaillage non corrodé X Cloques, écaillage corrodé X Corrosion superficielle localisée X Corrosion superficielle généralisée X	ok à nettoyer REJET 6H coef 0 rentre partiellement ok REJET retouches nettoyage nettoyage sablage traitement de	

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

		surface + peinture ☐	date:	
CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION
Intérieur		ok		
Sans résidus:	☒ oui ☐ non			
Nature des résidus				
Propres:	☐ oui ☐ non	à nettoyer	☐	
Secs:	☐ oui ☐ non	à sécher	☐	
Revêtement				
Sans revêtement:	☒ oui ☐ non			date:
Paroi		grenail.	U.S.	grenail. U.S.
Oxydation	☒ oui ☐ non			
- superficielle uniforme (1):	☒ oui ☐ non	☐		☐
- pulvérulente généralisée (6):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐
Petites piqûres réparties (2):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐
Piqûres généralisées:	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐
Piqûres en ligne (3):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐
Piqûres en bande (3+):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐
Localisation:	sur le fond du bloc			
Chancres:	☐ oui ☒ non	☐	☐	gren. prof. surf.
Localisation:				☐ ☐ ☐
Corrosion feuilletante localisée (4):	☐ oui ☒ non	☐		☐ ☐ ☐
Localisation:				
Corrosion feuilletante généralisée (5):	☐ oui ☒ non	☐	REJET	
Corrosion pulvérulante (6):	☐ oui ☒ non	☐	REJET	
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☒ Refusée: ☐ non conf ☐ à requalifier				
Mise en chômage du bloc chez Jean-Marc pour la saison 2026-2027				
Bouteille rebutée par:		Date:		Motif:
Rendue inutilisable par:		Date:		
Bouteille envoyée en épreuve le:				
Retour le:		Acceptée: ☐	Refusée: ☐	

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	A. BEMELMANS	Date:	27-juin-26	Visite périodique:	X
N° de TIV:	A-03-064620			Visite avant épreuve:	
Signature:				Assistant TIV	Didir
IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C.	N° Registre:	42	N° CASC:	42
Constructeur:	ROTH	Marque:	TORTEC	N° bouteille:	82283
Capacité (litres):	12 court	PS (bars):	230	PE (bars):	345
Date de 1ère épreuve:	01/07/00	Date dernière épreuve:	02/11/21	Ré Épreuve avant le:	02/11/27
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	2 sorties
Visite précédente:	28/06/25	N° robinet	283		
Type de filtrage:	25 X 2 SI:		25 X 200 ISO:	X	3/4 GAZ:
CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION	
ROBINETTERIE		ok			
La réserve fonctionne bien:	oui non ☐ ☐	à réparer	☐	☐	
Le robinet se démonte aisément:	☒ ☐	à nettoyer	☐	☐	
Dépôt de rouille sur les filets:	☐ ☒	à nettoyer	☐	☐	
Dépôt de rouille sur le fond:	☐ ☒				
Filets en bon état:	☒ ☐	robinetterie à changer	☐	☐ cmt :	
Bague lisse ne passe pas:	ok hs ☒ ☐	☐ REJET			
Bague filetée ne passe pas:	☒ ☐	☐ REJET		robinet bloque un peu	
BOUTEILLE		ok			
Filetage	oui non ☒ ☐	à nettoyer	☒	☒	
Filetage col en bon état:	☐ ☒	☐ REJET			
Filetage col légèrement oxydé:	☐ ☒				
Filets actifs détériorés:	☐ ☒				
Tampon lisse n'entre pas:	ok hs ☒ ☐	6H coef 0 penetre fortement			
Tampon fileté n'entre pas:	☒ ☐	ok			
Extérieur	oui non ☐ ☒	☐ REJET			
Atteintes profondes:	☒ ☐	retouches	☐	☐	
Peinture en bon état:	☐ ☒	nettoyage	☐	☐	
Cloques,écaillage non corrodé	☐ ☒	nettoyage	☐	☐	
Cloques, écaillage corrodé	☐ ☒	sablage	☐	☐	
Corrosion superficielle localisée	☐ ☒				
Corrosion superficielle généralisée	☐ ☒				
		traitement de surface + peinture	☐	date:	

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION		
<u>Intérieur</u> oui non		ok				
Sans résidus: ☐ ☒						
Nature des résidus						
Propres: ☒ ☐		à nettoyer ☐				
Secs: ☒ ☐		à sécher ☐				
Revêtement						
Sans revêtement: ☒ ☐				date:		
<u>Paroi</u> oui non		grenail. U.S.		grenail. U.S.		
Oxydation						
- superficielle uniforme (1): ☒ ☐		☐		☐		
- pulvérulente généralisée (6): ☐ ☒		☐		☐ ☐		
Petites piqûres réparties (2):		☐ ☒		☐ ☒		
Piqûres généralisées:		☐ ☒		☐ ☐		
Piqûres en ligne (3):		☐ ☒		☐ ☐		
Piqûres en bande (3+):		☐ ☒		☐ ☐		
Localisation: fond fortement oxydé						
Chancres:		☐ ☒		☐ ☐ ☐		
Localisation:						
Corrosion feuilletante localisée (4):		☐ ☒		☐ ☐ ☐		
Localisation:						
Corrosion feuilletante généralisée (5):		☐ ☒		☐ REJET		
Corrosion pulvérulante (6):		☐ ☒		☐ REJET		
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☒ Refusée: ☐ non conf ☐ à requalifier						
Rouille généralisée sur le fond. Fouet passé et rendu propre en 2026						
Bouteille rebutée par:				Date:		Motif:
Rendue inutilisable par:				Date:		
Bouteille envoyée en épreuve le:						
Retour le:				Acceptée: ☐ Refusée: ☐		

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	JM BOISSEAU	Date:	27-juin-26	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	A-03-067080			Visite avant épreuve:	☐
Signature:				Assistant TIV	

IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C.	N° Registre:	43	N° CASC:	43
Constructeur:	ROTH	Marque:	TORTEC	N° bouteille:	82298
Capacité (litres):	12 court	PS (bars):	230	PE (bars):	345
Date de 1ère épreuve:	01/07/00	Date dernière épreuve:	02/11/21	Ré Épreuve avant le:	02/11/27
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		rot robinet	1 sortie
Visite précédente:	28/06/25	N° robinet	Aqualung C05630		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☐	25 X 200 ISO:	☒	3/4 GAZ:	☐

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION
<u>ROBINETTERIE</u> oui non La réserve fonctionne bien: ☐ ☐ Le robinet se démonte aisément: ☒ ☐ Dépôt de rouille sur les filets: ☐ ☒ Dépôt de rouille sur le fond: ☐ ☒ Filets en bon état: ☒ ☐ ok hs Bague lisse ne passe pas: ☒ ☐ Bague fileté ne passe pas: ☒ ☐	ok à réparer ☐ à nettoyer ☐ à nettoyer ☐ robinetterie à changer ☐ ☐ REJET ☐ REJET	☐ cmt : remplacement robinet neuf 2012
<u>BOUTEILLE</u> <u>Filetage</u> oui non Filetage col en bon état: ☒ ☐ Filetage col légèrement oxydé: ☐ ☒ Filets actifs détériorés: ☐ ☒ ok hs Tampon lisse n'entre pas: ☒ ☐ Tampon fileté n'entre pas: ☒ ☐ <u>Extérieur</u> oui non Atteintes profondes: ☐ ☒ Peinture en bon état: ☒ ☐ Cloques,écaillage non corrodé ☒ ☐ Cloques, écaillage corrodé ☐ ☒ Corrosion superficielle localisée ☒ ☐ Corrosion superficielle généralisée ☐ ☒	ok à nettoyer ☐ ☐ REJET 6H coef 0 rentre presque totalement ok ☐ REJET retouches ☐ nettoyage ☐ nettoyage ☒ sablage ☐ traitement de surface + peinture ☐	☐ ☐ ☐ ☒ ☐ date: ☐

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION	
<u>Intérieur</u> oui non		ok			
Sans résidus:	☒ ☐				
Nature des résidus					
Propres:	☐ ☐	à nettoyer	☐		
Secs:	☐ ☐	à sécher	☐		
Revêtement					
Sans revêtement:	☒ ☐			date:	
<u>Paroi</u> oui non		grenail.	U.S.	grenail.	U.S.
Oxydation	☐ ☒				
- superficielle uniforme (1):	☐ ☐	☐		☐	
- pulvérulente généralisée (6):	☐ ☐	☐	☐	☐	☐
Petites piqûres réparties (2):	☐ ☒	☐	☐	☐	☐
Piqûres généralisées:	☐ ☒	☐	☐	☐	☐
Piqûres en ligne (3):	☐ ☒	☐	☐	☐	☐
Piqûres en bande (3+):	☐ ☒	☐	☐	☐	☐
Localisation:				gren.	prof.
Chancres:	☐ ☒	☐	☐	☐	☐
Localisation:					
Corrosion feuilletante localisée (4):	☐ ☒	☐		☐	☐
Localisation:					
Corrosion feuilletante généralisée (5):	☐ ☒	☐	REJET		
Corrosion pulvérulante (6):	☐ ☒	☐	REJET		
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☒ Refusée: ☐ non conf ☐ à requalifier peinture sur le culot à refaire lors reepreuve 2027					
Bouteille rebutée par:		Date:		Motif:	
Rendue inutilisable par:		Date:			
Bouteille envoyée en épreuve le:					
Retour le:		Acceptée: ☐		Refusée: ☐	

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	JM BOISSEAU	Date:	27-juin-26	Visite périodique:	X
N° de TIV:	A-03-067080			Visite avant épreuve:	
Signature:				Assistant TIV	

IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C.	N° Registre:	44	N° CASC:	44
Constructeur:	ROTH	Marque:	TORTEC	N° bouteille:	84309
Capacité (litres):	12 court	PS (bars):	230	PE (bars):	345
Date de 1ère épreuve:	01/07/00	Date dernière épreuve:	02/11/21	Ré Épreuve avant le:	02/11/27
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	2 sorties
Visite précédente:	29/06/25	N° robinet	309		
Type de filtrage:	25 X 2 SI:	25 X 200 ISO: X	3/4 GAZ:		

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION																																										
<u>ROBINETTERIE</u> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>La réserve fonctionne bien:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Le robinet se démonte aisément:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Dépôt de rouille sur les filets:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Dépôt de rouille sur le fond:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Filets en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ok</td> <td style="text-align: center;">hs</td> </tr> <tr> <td>Bague lisse ne passe pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Bague fileté ne passe pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </table>		oui	non	La réserve fonctionne bien:			Le robinet se démonte aisément:	X		Dépôt de rouille sur les filets:		X	Dépôt de rouille sur le fond:		X	Filets en bon état:	X			ok	hs	Bague lisse ne passe pas:	X		Bague fileté ne passe pas:	X		ok à réparer à nettoyer à nettoyer robinetterie à changer REJET REJET	cmt : fuite robinet ? à vérifier															
	oui	non																																										
La réserve fonctionne bien:																																												
Le robinet se démonte aisément:	X																																											
Dépôt de rouille sur les filets:		X																																										
Dépôt de rouille sur le fond:		X																																										
Filets en bon état:	X																																											
	ok	hs																																										
Bague lisse ne passe pas:	X																																											
Bague fileté ne passe pas:	X																																											
<u>BOUTEILLE</u> <u>Filetage</u> <table style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>Filetage col en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Filetage col légèrement oxydé:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Filets actifs détériorés:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ok</td> <td style="text-align: center;">hs</td> </tr> <tr> <td>Tampon lisse n'entre pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Tampon fileté n'entre pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </table> <u>Extérieur</u> <table style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>Atteintes profondes:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Peinture en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Cloques,écaillage non corrodé</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Cloques, écaillage corrodé</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Corrosion superficielle localisée</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Corrosion superficielle généralisée</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> </table>		oui	non	Filetage col en bon état:	X		Filetage col légèrement oxydé:		X	Filets actifs détériorés:		X		ok	hs	Tampon lisse n'entre pas:	X		Tampon fileté n'entre pas:	X			oui	non	Atteintes profondes:		X	Peinture en bon état:	X		Cloques,écaillage non corrodé		X	Cloques, écaillage corrodé		X	Corrosion superficielle localisée		X	Corrosion superficielle généralisée		X	ok à nettoyer REJET d'un tour : pas bougé en 2022 ok REJET retouches nettoyage nettoyage sablage traitement de	
	oui	non																																										
Filetage col en bon état:	X																																											
Filetage col légèrement oxydé:		X																																										
Filets actifs détériorés:		X																																										
	ok	hs																																										
Tampon lisse n'entre pas:	X																																											
Tampon fileté n'entre pas:	X																																											
	oui	non																																										
Atteintes profondes:		X																																										
Peinture en bon état:	X																																											
Cloques,écaillage non corrodé		X																																										
Cloques, écaillage corrodé		X																																										
Corrosion superficielle localisée		X																																										
Corrosion superficielle généralisée		X																																										

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

		surface + peinture ☐		date:	
CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION	
<u>Intérieur</u>		ok			
Sans résidus: ☒ ☐					
Nature des résidus					
Propres: ☐ ☐		à nettoyer ☐			
Secs: ☐ ☐		à sécher ☐			
Revêtement					
Sans revêtement: ☒ ☐				date:	
<u>Paroi</u>		grenail. U.S.		grenail. U.S.	
Oxydation ☐ ☒					
- superficielle uniforme (1): ☐ ☒		☐		☐	
- pulvérulente généralisée (6): ☐ ☒		☐ ☐		☐ ☐	
Petites piqûres réparties (2): ☐ ☒		☐ ☐		☐ ☐	
Piqûres généralisées: ☐ ☒		☐ ☐		☐ ☐	
Piqûres en ligne (3): ☐ ☒		☐ ☐		☐ ☐	
Piqûres en bande (3+): ☐ ☒		☐ ☐		☐ ☐	
Localisation:				gren. prof. surf.	
Chancres: ☐ ☒		☐ ☐		☐ ☐ ☐	
Localisation:					
Corrosion feuilletante localisée (4): ☐ ☒		☐		☐ ☐ ☐	
Localisation:					
Corrosion feuilletante généralisée (5): ☐ ☒		☐ REJET			
Corrosion pulvérulante (6): ☐ ☒		☐ REJET			
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☒ Refusée: ☐ non conf ☐ à requalifier					
Mise en chômage du bloc chez Jean-Marc pour la saison 2026-2027 : Parfait état					
Bouteille rebutée par:		Date:		Motif:	
Rendue inutilisable par:		Date:			
Bouteille envoyée en épreuve le:					
Retour le:		Acceptée: ☐		Refusée: ☐	

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	JM BOISSEAU	Date:	27-juin-26	Visite périodique:	X
N° de TIV:	A-03-067080			Visite avant épreuve:	
Signature:				Assistant TIV	

IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C.	N° Registre:	46	N° CASC:	46
Constructeur:	ROTH	Marque:	Vieux plong	N° bouteille:	01AA84180
Capacité (litres):	12 court	PS (bars):	230	PE (bars):	345
Date de 1ère épreuve:	01/09/01	Date dernière épreuve:	22/08/25	Ré Épreuve avant le:	22/08/31
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	2 sorties
Visite précédente:	03/09/25	N° robinet	J03362 / 180 : TAG double aqualung		
Type de filtrage:	M25 X 2 SI: X	25 X 200 ISO:		3/4 GAZ:	

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION																																										
ROBINETTERIE <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>La réserve fonctionne bien:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Le robinet se démonte aisément:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Dépôt de rouille sur les filets:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Dépôt de rouille sur le fond:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Filets en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ok</td> <td style="text-align: center;">hs</td> </tr> <tr> <td>Bague lisse ne passe pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Bague fileté ne passe pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </table>		oui	non	La réserve fonctionne bien:	X		Le robinet se démonte aisément:	X		Dépôt de rouille sur les filets:		X	Dépôt de rouille sur le fond:		X	Filets en bon état:	X			ok	hs	Bague lisse ne passe pas:	X		Bague fileté ne passe pas:	X		ok à réparer à nettoyer à nettoyer robinetterie à changer	cmt : robinet refait IAP le 22/08/2025															
	oui	non																																										
La réserve fonctionne bien:	X																																											
Le robinet se démonte aisément:	X																																											
Dépôt de rouille sur les filets:		X																																										
Dépôt de rouille sur le fond:		X																																										
Filets en bon état:	X																																											
	ok	hs																																										
Bague lisse ne passe pas:	X																																											
Bague fileté ne passe pas:	X																																											
BOUTEILLE Filetage <table style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>Filetage col en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Filetage col légèrement oxydé:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Filets actifs détériorés:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ok</td> <td style="text-align: center;">hs</td> </tr> <tr> <td>Tampon lisse n'entre pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Tampon fileté n'entre pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </table> Extérieur <table style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>Atteintes profondes:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Peinture en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Cloques,écaillage non corrodé</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Cloques, écaillage corrodé</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Corrosion superficielle localisée</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Corrosion superficielle généralisée</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> </table>		oui	non	Filetage col en bon état:	X		Filetage col légèrement oxydé:			Filets actifs détériorés:				ok	hs	Tampon lisse n'entre pas:	X		Tampon fileté n'entre pas:	X			oui	non	Atteintes profondes:		X	Peinture en bon état:	X		Cloques,écaillage non corrodé		X	Cloques, écaillage corrodé		X	Corrosion superficielle localisée		X	Corrosion superficielle généralisée		X	ok à nettoyer REJET 6H coef 0 rentre partiellement ok REJET retouches nettoyage nettoyage sablage traitement de surface + peinture X	date: 22/08/2025
	oui	non																																										
Filetage col en bon état:	X																																											
Filetage col légèrement oxydé:																																												
Filets actifs détériorés:																																												
	ok	hs																																										
Tampon lisse n'entre pas:	X																																											
Tampon fileté n'entre pas:	X																																											
	oui	non																																										
Atteintes profondes:		X																																										
Peinture en bon état:	X																																											
Cloques,écaillage non corrodé		X																																										
Cloques, écaillage corrodé		X																																										
Corrosion superficielle localisée		X																																										
Corrosion superficielle généralisée		X																																										

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION		
<u>Intérieur</u> oui non		ok				
Sans résidus:	☒ ☐					
Nature des résidus						
Propres:	☐ ☐	à nettoyer	☐			
Secs:	☐ ☐	à sécher	☐			
Revêtement						
Sans revêtement:	☒ ☐			date:		
<u>Paroi</u> oui non		grenail. U.S.		grenail. U.S.		
Oxydation	☐ ☒					
- superficielle uniforme (1):	☐ ☒	☐		☐		
- pulvérulente généralisée (6):	☐ ☒	☐	☐	☐	☐	
Petites piqûres réparties (2):	☐ ☒	☐	☐	☐	☐	
Piqûres généralisées:	☐ ☒	☐	☐	☐	☐	
Piqûres en ligne (3):	☐ ☒	☐	☐	☐	☐	
Piqûres en bande (3+):	☐ ☒	☐	☐	☐	☐	
Localisation:						
Chancres:	☐ ☒	☐	☐	gren.	prof.	surf.
Localisation:				☐	☐	☐
Corrosion feuilletante localisée (4):	☐ ☒	☐	☐	☐	☐	☐
Localisation:						
Corrosion feuilletante généralisée (5):	☐ ☒	☐	REJET			
Corrosion pulvérulante (6):	☐ ☒	☐	REJET			
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☒ Refusée: ☐ non conf ☐ à requalifier PEINTURE REFAITE en 2025						
Bouteille rebutée par:		Date:		Motif:		
Rendue inutilisable par:		Date:				
Bouteille envoyée en épreuve le:						
Retour le:		Acceptée:	☐	Refusée:	☐	

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	JM BOISSEAU	Date:	27-juin-26	Visite périodique:	X
N° de TIV:	A-03-067080			Visite avant épreuve:	
Signature:				Assistant TIV	

IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C	N° Registre:	47	N° CASC:	47
Constructeur:	ROTH	Marque:	Vieux plong	N° bouteille:	01AA84181
Capacité (litres):	12 court	PS (bars):	230	PE (bars):	345
Date de 1ère épreuve:	01/09/01	Date dernière épreuve:	25/07/19	Ré Épreuve avant le:	28/07/24
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	2 sorties
Visite précédente:	29/06/25	N° robinet	181 : double sorties en ligne inversé		
Type de filtrage:	M25 X 2 SI: X	25 X 200 ISO:		3/4 GAZ:	

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION																																																																					
<u>ROBINETTERIE</u> <table style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>La réserve fonctionne bien:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Le robinet se démonte aisément:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Dépôt de rouille sur les filets:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Dépôt de rouille sur le fond:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Filets en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ok</td> <td style="text-align: center;">hs</td> </tr> <tr> <td>Bague lisse ne passe pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Bague fileté ne passe pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </table> <u>BOUTEILLE</u> <u>Filetage</u> <table style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>Filetage col en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Filetage col légèrement oxydé:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Filets actifs détériorés:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ok</td> <td style="text-align: center;">hs</td> </tr> <tr> <td>Tampon lisse n'entre pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Tampon fileté n'entre pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </table> <u>Extérieur</u> <table style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>Atteintes profondes:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Peinture en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Cloques,écaillage non corrodé</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Cloques, écaillage corrodé</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Corrosion superficielle localisée</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Corrosion superficielle généralisée</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> </table>		oui	non	La réserve fonctionne bien:			Le robinet se démonte aisément:	X		Dépôt de rouille sur les filets:		X	Dépôt de rouille sur le fond:		X	Filets en bon état:	X			ok	hs	Bague lisse ne passe pas:	X		Bague fileté ne passe pas:	X			oui	non	Filetage col en bon état:	X		Filetage col légèrement oxydé:		X	Filets actifs détériorés:		X		ok	hs	Tampon lisse n'entre pas:	X		Tampon fileté n'entre pas:	X			oui	non	Atteintes profondes:		X	Peinture en bon état:	X		Cloques,écaillage non corrodé		X	Cloques, écaillage corrodé		X	Corrosion superficielle localisée		X	Corrosion superficielle généralisée		X	ok à réparer à nettoyer à nettoyer robinetterie à changer ok à nettoyer REJET 6H coef 0 rentre de 4,5 tours ok REJET retouches nettoyage nettoyage sablage traitement de	cmt :
	oui	non																																																																					
La réserve fonctionne bien:																																																																							
Le robinet se démonte aisément:	X																																																																						
Dépôt de rouille sur les filets:		X																																																																					
Dépôt de rouille sur le fond:		X																																																																					
Filets en bon état:	X																																																																						
	ok	hs																																																																					
Bague lisse ne passe pas:	X																																																																						
Bague fileté ne passe pas:	X																																																																						
	oui	non																																																																					
Filetage col en bon état:	X																																																																						
Filetage col légèrement oxydé:		X																																																																					
Filets actifs détériorés:		X																																																																					
	ok	hs																																																																					
Tampon lisse n'entre pas:	X																																																																						
Tampon fileté n'entre pas:	X																																																																						
	oui	non																																																																					
Atteintes profondes:		X																																																																					
Peinture en bon état:	X																																																																						
Cloques,écaillage non corrodé		X																																																																					
Cloques, écaillage corrodé		X																																																																					
Corrosion superficielle localisée		X																																																																					
Corrosion superficielle généralisée		X																																																																					

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

		surface + peinture ☐	date:	
CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION
Intérieur		ok		
Sans résidus:	☒ oui ☐ non			
Nature des résidus				
Propres:	☐ oui ☐ non	à nettoyer	☐	
Secs:	☐ oui ☐ non	à sécher	☐	
Revêtement				
Sans revêtement:	☒ oui ☐ non			date:
Paroi		grenail.	U.S.	grenail. U.S.
Oxydation	☒ oui ☐ non			
- superficielle uniforme (1):	☒ oui ☐ non	☐		☐
- pulvérulente généralisée (6):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐
Petites piqûres réparties (2):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐
Piqûres généralisées:	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐
Piqûres en ligne (3):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐
Piqûres en bande (3+):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐
Localisation:	parois et fond			
Chancres:	☐ oui ☒ non	☐	☐	gren. prof. surf. ☐ ☐ ☐
Localisation:				
Corrosion feuilletante localisée (4):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐ ☐ ☐
Localisation:				
Corrosion feuilletante généralisée (5):	☐ oui ☒ non	☐	REJET	
Corrosion pulvérulante (6):	☐ oui ☒ non	☐	REJET	
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☐ Refusée: ☐ non conf ☒ à requalifier				
Mise en chômage du bloc chez Jean-Marc pour la saison 2026-2027				
Bouteille rebutée par:		Date:		Motif:
Rendue inutilisable par:		Date:		
Bouteille envoyée en épreuve le:				
Retour le:		Acceptée: ☐	Refusée: ☐	

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	JM BOISSEAU	Date:	27-juin-26	Visite périodique:	X
N° de TIV:	A-03-067080			Visite avant épreuve:	
Signature:				Assistant TIV	

IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C	N° Registre:	48	N° CASC:	48
Constructeur:	ROTH	Marque:	ROTH	N° bouteille:	74712
Capacité (litres):	12 court	PS (bars):	232	PE (bars):	348
Date de 1ère épreuve:	01/12/03	Date dernière épreuve:	22/08/25	Ré Épreuve avant le:	22/08/31
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	2 sorties
Visite précédente:	03/09/25	N° robinet	712 : double sorties en ligne		
Type de filtrage:	25 X 2 SI:	25 X 200 ISO:	X	3/4 GAZ:	

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION																																													
ROBINETTERIE <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>La réserve fonctionne bien:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Le robinet se démonte aisément:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Dépôt de rouille sur les filets:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Dépôt de rouille sur le fond:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Filets en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ok</td> <td style="text-align: center;">hs</td> </tr> <tr> <td>Bague lisse ne passe pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Bague fileté ne passe pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </table>		oui	non	La réserve fonctionne bien:			Le robinet se démonte aisément:	X		Dépôt de rouille sur les filets:		X	Dépôt de rouille sur le fond:		X	Filets en bon état:	X			ok	hs	Bague lisse ne passe pas:	X		Bague fileté ne passe pas:	X		ok à réparer à nettoyer à nettoyer robinetterie à changer REJET REJET	cmt : robinet refait IAP le 22/08/2025																		
	oui	non																																													
La réserve fonctionne bien:																																															
Le robinet se démonte aisément:	X																																														
Dépôt de rouille sur les filets:		X																																													
Dépôt de rouille sur le fond:		X																																													
Filets en bon état:	X																																														
	ok	hs																																													
Bague lisse ne passe pas:	X																																														
Bague fileté ne passe pas:	X																																														
BOUTEILLE <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>Filetage</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Filetage col en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Filetage col légèrement oxydé:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Filets actifs détériorés:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ok</td> <td style="text-align: center;">hs</td> </tr> <tr> <td>Tampon lisse n'entre pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Tampon fileté n'entre pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Extérieur</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Atteintes profondes:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Peinture en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Cloques,écaillage non corrodé</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Cloques, écaillage corrodé</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Corrosion superficielle localisée</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Corrosion superficielle généralisée</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> </table>		oui	non	Filetage			Filetage col en bon état:	X		Filetage col légèrement oxydé:			Filets actifs détériorés:				ok	hs	Tampon lisse n'entre pas:	X		Tampon fileté n'entre pas:	X		Extérieur			Atteintes profondes:		X	Peinture en bon état:	X		Cloques,écaillage non corrodé		X	Cloques, écaillage corrodé		X	Corrosion superficielle localisée		X	Corrosion superficielle généralisée		X	ok à nettoyer REJET 6H fileté rentre ok REJET retouches nettoyage nettoyage sablage traitement de surface + peinture X	date: 22/08/2025
	oui	non																																													
Filetage																																															
Filetage col en bon état:	X																																														
Filetage col légèrement oxydé:																																															
Filets actifs détériorés:																																															
	ok	hs																																													
Tampon lisse n'entre pas:	X																																														
Tampon fileté n'entre pas:	X																																														
Extérieur																																															
Atteintes profondes:		X																																													
Peinture en bon état:	X																																														
Cloques,écaillage non corrodé		X																																													
Cloques, écaillage corrodé		X																																													
Corrosion superficielle localisée		X																																													
Corrosion superficielle généralisée		X																																													

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION	
<u>Intérieur</u> oui non		ok			
Sans résidus:	☒ ☐				
Nature des résidus					
Propres:	☐ ☐	à nettoyer	☐		
Secs:	☐ ☐	à sécher	☐		
Revêtement					
Sans revêtement:	☒ ☐			date:	
<u>Paroi</u> oui non		grenail.	U.S.	grenail.	U.S.
Oxydation	☐ ☒				
- superficielle uniforme (1):	☐ ☒	☐		☐	
- pulvérulente généralisée (6):	☐ ☒	☐	☐	☐	☐
Petites piqûres réparties (2):	☐ ☒	☐	☐	☐	☐
Piqûres généralisées:	☐ ☒	☐	☐	☐	☐
Piqûres en ligne (3):	☐ ☒	☐	☐	☐	☐
Piqûres en bande (3+):	☐ ☒	☐	☐	☐	☐
Localisation:					
Chancres:	☐ ☒	☐	☐	gren.	prof.
Localisation:				☐	☐
Corrosion feuilletante localisée (4):	☐ ☒	☐		☐	☐
Localisation:					
Corrosion feuilletante généralisée (5):	☐ ☒	☐	REJET		
Corrosion pulvérulante (6):	☐ ☒	☐	REJET		
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☒ Refusée: ☐ non conf ☐ à requalifier PEINTURE REFAITE 2025					
Bouteille rebutée par:		Date:		Motif:	
Rendue inutilisable par:		Date:			
Bouteille envoyée en épreuve le:					
Retour le:		Acceptée:	☐	Refusée:	☐

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	JM BOISSEAU	Date:	27-juin-26	Visite périodique:	X
N° de TIV:	A-03-067080			Visite avant épreuve:	
Signature:				Assistant TIV	

IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C	N° Registre:	49	N° CASC:	49
Constructeur:	ROTH	Marque:	ROTH	N° bouteille:	74713
Capacité (litres):	12 court	PS (bars):	232	PE (bars):	348
Date de 1ère épreuve:	01/12/03	Date dernière épreuve:	22/08/25	Ré Épreuve avant le:	22/08/31
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	1 sortie
Visite précédente:	03/09/25	N° robinet	D04425 / 632 : aqualung		
Type de filtrage:	25 X 2 SI:	25 X 200 ISO:	X	3/4 GAZ:	

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION																																										
ROBINETTERIE <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>La réserve fonctionne bien:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Le robinet se démonte aisément:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Dépôt de rouille sur les filets:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Dépôt de rouille sur le fond:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Filets en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ok</td> <td style="text-align: center;">hs</td> </tr> <tr> <td>Bague lisse ne passe pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Bague fileté ne passe pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </table>		oui	non	La réserve fonctionne bien:	X		Le robinet se démonte aisément:	X		Dépôt de rouille sur les filets:		X	Dépôt de rouille sur le fond:		X	Filets en bon état:	X			ok	hs	Bague lisse ne passe pas:	X		Bague fileté ne passe pas:	X		ok à réparer à nettoyer à nettoyer robinetterie à changer REJET REJET	cmt : 22/08/2025; plongeur tombé dans bloc en 2026															
	oui	non																																										
La réserve fonctionne bien:	X																																											
Le robinet se démonte aisément:	X																																											
Dépôt de rouille sur les filets:		X																																										
Dépôt de rouille sur le fond:		X																																										
Filets en bon état:	X																																											
	ok	hs																																										
Bague lisse ne passe pas:	X																																											
Bague fileté ne passe pas:	X																																											
BOUTEILLE Filetage <table style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>Filetage col en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Filetage col légèrement oxydé:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Filets actifs détériorés:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ok</td> <td style="text-align: center;">hs</td> </tr> <tr> <td>Tampon lisse n'entre pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Tampon fileté n'entre pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </table> Extérieur <table style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>Atteintes profondes:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Peinture en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Cloques,écaillage non corrodé</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Cloques, écaillage corrodé</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Corrosion superficielle localisée</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Corrosion superficielle généralisée</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> </table>		oui	non	Filetage col en bon état:	X		Filetage col légèrement oxydé:			Filets actifs détériorés:				ok	hs	Tampon lisse n'entre pas:	X		Tampon fileté n'entre pas:	X			oui	non	Atteintes profondes:		X	Peinture en bon état:	X		Cloques,écaillage non corrodé		X	Cloques, écaillage corrodé		X	Corrosion superficielle localisée		X	Corrosion superficielle généralisée		X	ok à nettoyer REJET 6H coef 0 rentre +0,224 n'entre pas ok REJET retouches nettoyage nettoyage sablage traitement de surface + peinture X	date: 22/08/2025
	oui	non																																										
Filetage col en bon état:	X																																											
Filetage col légèrement oxydé:																																												
Filets actifs détériorés:																																												
	ok	hs																																										
Tampon lisse n'entre pas:	X																																											
Tampon fileté n'entre pas:	X																																											
	oui	non																																										
Atteintes profondes:		X																																										
Peinture en bon état:	X																																											
Cloques,écaillage non corrodé		X																																										
Cloques, écaillage corrodé		X																																										
Corrosion superficielle localisée		X																																										
Corrosion superficielle généralisée		X																																										

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION	
<u>Intérieur</u>		ok			
Sans résidus:	☒ oui ☐ non				
Nature des résidus					
Propres:	☐ oui ☐ non	à nettoyer	☐		
Secs:	☐ oui ☐ non	à sécher	☐		
Revêtement					
Sans revêtement:	☒ oui ☐ non			date:	
<u>Paroi</u>		grenail. U.S.		grenail. U.S.	
Oxydation	☐ oui ☒ non				
- superficielle uniforme (1):	☐ oui ☒ non	☐		☐	
- pulvérulente généralisée (6):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐
Petites piqûres réparties (2):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐
Piqûres généralisées:	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐
Piqûres en ligne (3):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐
Piqûres en bande (3+):	☐ oui ☒ non	☐	☐	☐	☐
Localisation:					
Chancres:	☐ oui ☒ non	☐	☐	gren.	prof.
Localisation:				☐	☐
Corrosion feuilletante localisée (4):	☐ oui ☒ non	☐		☐	☐
Localisation:				☐	☐
Corrosion feuilletante généralisée (5):	☐ oui ☒ non	☐	REJET		
Corrosion pulvérulante (6):	☐ oui ☒ non	☐	REJET		
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☒ Refusée: ☐ non conf ☐ à requalifier					
PEINTURE REFAITE 2025					
Bouteille rebutée par:		Date:		Motif:	
Rendue inutilisable par:		Date:			
Bouteille envoyée en épreuve le:					
Retour le:		Acceptée:	☐	Refusée:	☐

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	JM DESMONS	Date:	27-juin-26	Visite périodique:	X
N° de TIV:	A-03-066344			Visite avant épreuve:	
Signature:				Assistant TIV	

IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C	N° Registre:	51	N° CASC:	51
Constructeur:	ROTH	Marque:	ROTH	N° bouteille:	74916
Capacité (litres):	12 court	PS (bars):	232	PE (bars):	348
Date de 1ère épreuve:	01/12/03	Date dernière épreuve:	22/08/25	Ré Épreuve avant le:	22/08/31
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	2 sorties
Visite précédente:	03/09/25	N° robinet	916 : double sorties en ligne		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☐	25 X 200 ISO:	☒	3/4 GAZ:	☐

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION
<u>ROBINETTERIE</u> oui non La réserve fonctionne bien: ☐ Le robinet se démonte aisément: ☒ Dépôt de rouille sur les filets: ☐ Dépôt de rouille sur le fond: ☐ Filets en bon état: ☒ ok hs <i>Bague lisse ne passe pas:</i> ☒ <i>Bague fileté ne passe pas:</i> ☒	ok à réparer ☐ à nettoyer ☐ à nettoyer ☐ robinetterie à changer ☐ ☐ REJET ☐ REJET	☐ ☐ ☐ ☐ cmt : robinet refait IAP le 22/08/2025
<u>BOUTEILLE</u> oui non <u>Filetage</u> Filetage col en bon état: ☒ Filetage col légèrement oxydé: ☐ Filets actifs détériorés: ☐ ok <i>Tampon lisse n'entre pas:</i> ☒ <i>Tampon fileté n'entre pas:</i> ☒ ok à nettoyer ☐ ☐ REJET 6H rentre	ok ☐ REJET retouches ☐ nettoyage ☐ nettoyage ☐ sablage ☐ ☐ REJET traitement de surface + peinture ☒	☐ date: 22/08/2025 cloque sur le fond
oui non Atteintes profondes: ☐ Peinture en bon état: ☒ Cloques,écaillage non corrodé: ☐ Cloques, écaillage corrodé: ☐ Corrosion superficielle localisée: ☐ Corrosion superficielle généralisée: ☐ ok 	☐ REJET retouches ☐ nettoyage ☐ nettoyage ☐ sablage ☐ ☐ REJET traitement de surface + peinture ☒	☐ date: 22/08/2025 cloque sur le fond

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION	
<u>Intérieur</u> oui non		ok			
Sans résidus:	☒ ☐				
Nature des résidus					
Propres:	☐ ☐	à nettoyer	☐		
Secs:	☐ ☐	à sécher	☐		
Revêtement					
Sans revêtement:	☒ ☐			date:	
<u>Paroi</u> oui non		grenail. U.S.		grenail. U.S.	
Oxydation	☒ ☒				
- superficielle uniforme (1):	☒ ☒	☐		☐	
- pulvérulente généralisée (6):	☐ ☒	☐	☐	☐	☐
Petites piqûres réparties (2):	☒ ☒	☐	☒	☐	☒
Piqûres généralisées:	☐ ☒	☐	☐	☐	☐
Piqûres en ligne (3):	☐ ☒	☐	☐	☐	☐
Piqûres en bande (3+):	☐ ☒	☐	☐	☐	☐
Localisation:	forte piqures sur le fond avec				
Chancres:	☒ ☐	☐	☒	gren. prof. surf.	☐ ☐ ☒
Localisation:	fond				
Corrosion feuilletante localisée (4):	☐ ☒	☐		☐	☐ ☐ ☐
Localisation:					
Corrosion feuilletante généralisée (5):	☐ ☒	☐	REJET		
Corrosion pulvérulante (6):	☐ ☒	☐	REJET		
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☒ Refusée: ☐ non conf ☐ à requalifier PEINTURE REFAITE 2025. mais oxydation forte sur le fond malgré le grenaillage en 2025. A surveiller.					
Bouteille rebutée par:		Date:		Motif:	
Rendue inutilisable par:		Date:			
Bouteille envoyée en épreuve le:					
Retour le:		Acceptée:	☐	Refusée:	☐

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	JM BOISSEAU	Date:	27-juin-26	Visite périodique:	X
N° de TIV:	A-03-067080			Visite avant épreuve:	
Signature:				Assistant TIV	

IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C	N° Registre:	53	N° CASC:	53
Constructeur:	ROTH	Marque:	ROTH	N° bouteille:	74925
Capacité (litres):	12 court	PS (bars):	232	PE (bars):	348
Date de 1ère épreuve:	01/12/03	Date dernière épreuve:	25/07/19	Ré Épreuve avant le:	24/07/25
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	2 sorties
Visite précédente:	29/06/25	N° robinet	D03962 /925 : TAG double aqualung		
Type de filtrage:	25 X 2 SI:	25 X 200 ISO:	X	3/4 GAZ:	

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION																																																																					
<u>ROBINETTERIE</u> <table style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>La réserve fonctionne bien:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Le robinet se démonte aisément:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Dépôt de rouille sur les filets:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Dépôt de rouille sur le fond:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Filets en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ok</td> <td style="text-align: center;">hs</td> </tr> <tr> <td>Bague lisse ne passe pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Bague filetée ne passe pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </table> <u>BOUTEILLE</u> <u>Filetage</u> <table style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>Filetage col en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Filetage col légèrement oxydé:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Filets actifs détériorés:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ok</td> <td style="text-align: center;">hs</td> </tr> <tr> <td>Tampon lisse n'entre pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Tampon fileté n'entre pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </table> <u>Extérieur</u> <table style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>Atteintes profondes:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Peinture en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Cloques,écaillage non corrodé</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Cloques, écaillage corrodé</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Corrosion superficielle localisée</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Corrosion superficielle généralisée</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> </table>		oui	non	La réserve fonctionne bien:			Le robinet se démonte aisément:	X		Dépôt de rouille sur les filets:		X	Dépôt de rouille sur le fond:		X	Filets en bon état:	X			ok	hs	Bague lisse ne passe pas:	X		Bague filetée ne passe pas:	X			oui	non	Filetage col en bon état:	X		Filetage col légèrement oxydé:		X	Filets actifs détériorés:		X		ok	hs	Tampon lisse n'entre pas:	X		Tampon fileté n'entre pas:	X			oui	non	Atteintes profondes:		X	Peinture en bon état:	X		Cloques,écaillage non corrodé		X	Cloques, écaillage corrodé		X	Corrosion superficielle localisée		X	Corrosion superficielle généralisée		X	ok à réparer à nettoyer à nettoyer robinetterie à changer REJET REJET ok à nettoyer REJET 6H +0 rentre et +0,224 n'entre pas ok REJET peinture à refaire au cul retouches nettoyage nettoyage sablage traitement de	cmt : robinet neuf remplacé IAP 01/07/2013 cloque sur le fond
	oui	non																																																																					
La réserve fonctionne bien:																																																																							
Le robinet se démonte aisément:	X																																																																						
Dépôt de rouille sur les filets:		X																																																																					
Dépôt de rouille sur le fond:		X																																																																					
Filets en bon état:	X																																																																						
	ok	hs																																																																					
Bague lisse ne passe pas:	X																																																																						
Bague filetée ne passe pas:	X																																																																						
	oui	non																																																																					
Filetage col en bon état:	X																																																																						
Filetage col légèrement oxydé:		X																																																																					
Filets actifs détériorés:		X																																																																					
	ok	hs																																																																					
Tampon lisse n'entre pas:	X																																																																						
Tampon fileté n'entre pas:	X																																																																						
	oui	non																																																																					
Atteintes profondes:		X																																																																					
Peinture en bon état:	X																																																																						
Cloques,écaillage non corrodé		X																																																																					
Cloques, écaillage corrodé		X																																																																					
Corrosion superficielle localisée		X																																																																					
Corrosion superficielle généralisée		X																																																																					

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

	surface + peinture	☐	date:	
CONSTAT		DÉCISION	RÉALISATION	
Intérieur	oui non	ok		
Sans résidus:	☒ ☐			
Nature des résidus				
Propres:	☐ ☐	à nettoyer ☐		
Secs:	☐ ☐	à sécher ☐		
Revêtement				
Sans revêtement:	☒ ☐		date:	
Paroi	oui non	grenail. U.S.	grenail. U.S.	
Oxydation	☒ ☐			
- superficielle uniforme (1):	☒ ☐	☐	☐	
- pulvérulente généralisée (6):	☐ ☒	☐ ☐	☐	☐
Petites piqûres réparties (2):	☐ ☒	☐ ☐	☐	☐
Piqûres généralisées:	☐ ☒	☐ ☐	☐	☐
Piqûres en ligne (3):	☐ ☒	☐ ☐	☐	☐
Piqûres en bande (3+):	☐ ☒	☐ ☐	☐	☐
Localisation:	forte oxydation sur le fond			
Chancres:	☐ ☒	☐ ☐	gren. prof. surf. ☐ ☐ ☐	
Localisation:				
Corrosion feuilletante localisée (4):	☐ ☒	☐	☐ ☐ ☐	
Localisation:				
Corrosion feuilletante généralisée (5):	☐ ☒	☐ REJET		
Corrosion pulvérulante (6):	☐ ☒	☐ REJET		
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☐ Refusée: ☐ non conf ☒ à requalifier en chômage du bloc chez Jean-Marc pour la saison 2026-2027. pas de fouet passé pour nettoyer l'oxydation				
Bouteille rebutée par:		Date:		Motif:
Rendue inutilisable par:		Date:		
Bouteille envoyée en épreuve le:				
Retour le:		Acceptée:	☐	Refusée: ☐

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	A. BEMELMANS	Date:	27-juin-26	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	A-03-064620			Visite avant épreuve:	
Signature:				Assistant TIV	

IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C	N° Registre:	54	N° CASC:	54
Constructeur:	ROTH	Marque:	ROTH	N° bouteille:	74709
Capacité (litres):	12 court	PS (bars):	232	PE (bars):	348
Date de 1ère épreuve:	01/12/03	Date dernière épreuve:	22/08/25	Ré Épreuve avant le:	22/08/31
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	2 sorties
Visite précédente:	03/09/25	N° robinet	J03310 / 709 : TAG double aqualung		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☐	25 X 200 ISO:	☒		3/4 GAZ: ☐

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION																																										
<u>ROBINETTERIE</u> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>La réserve fonctionne bien:</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Le robinet se démonte aisément:</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Dépôt de rouille sur les filets:</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td>Dépôt de rouille sur le fond:</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td>Filets en bon état:</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ok</td> <td style="text-align: center;">hs</td> </tr> <tr> <td>Bague lisse ne passe pas:</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Bague fileté ne passe pas:</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> </table>		oui	non	La réserve fonctionne bien:	☐	☐	Le robinet se démonte aisément:	☒	☐	Dépôt de rouille sur les filets:	☐	☒	Dépôt de rouille sur le fond:	☐	☒	Filets en bon état:	☒	☐		ok	hs	Bague lisse ne passe pas:	☒	☐	Bague fileté ne passe pas:	☒	☐	ok à réparer ☐ à nettoyer ☐ à nettoyer ☐ robinetterie à changer ☐ ☐ REJET ☐ REJET	cmt : robinet refait IAP le 22/08/2025															
	oui	non																																										
La réserve fonctionne bien:	☐	☐																																										
Le robinet se démonte aisément:	☒	☐																																										
Dépôt de rouille sur les filets:	☐	☒																																										
Dépôt de rouille sur le fond:	☐	☒																																										
Filets en bon état:	☒	☐																																										
	ok	hs																																										
Bague lisse ne passe pas:	☒	☐																																										
Bague fileté ne passe pas:	☒	☐																																										
<u>BOUTEILLE</u> <u>Filetage</u> <table style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>Filetage col en bon état:</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Filetage col légèrement oxydé:</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Filets actifs détériorés:</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ok</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tampon lisse n'entre pas:</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Tampon fileté n'entre pas:</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> </table> <u>Extérieur</u> <table style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>Atteintes profondes:</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td>Peinture en bon état:</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Cloques,écaillage non corrodé</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td>Cloques, écaillage corrodé</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td>Corrosion superficielle localisée</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td>Corrosion superficielle généralisée</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> </table>		oui	non	Filetage col en bon état:	☒	☐	Filetage col légèrement oxydé:	☐	☐	Filets actifs détériorés:	☐	☐		ok		Tampon lisse n'entre pas:	☒	☐	Tampon fileté n'entre pas:	☒	☐		oui	non	Atteintes profondes:	☐	☒	Peinture en bon état:	☒	☐	Cloques,écaillage non corrodé	☐	☒	Cloques, écaillage corrodé	☐	☒	Corrosion superficielle localisée	☐	☒	Corrosion superficielle généralisée	☐	☒	ok à nettoyer ☐ ☐ REJET ok ☐ REJET retouches ☐ nettoyage ☐ nettoyage ☐ sablage ☐ traitement de surface + peinture ☒	date: 22/08/2025
	oui	non																																										
Filetage col en bon état:	☒	☐																																										
Filetage col légèrement oxydé:	☐	☐																																										
Filets actifs détériorés:	☐	☐																																										
	ok																																											
Tampon lisse n'entre pas:	☒	☐																																										
Tampon fileté n'entre pas:	☒	☐																																										
	oui	non																																										
Atteintes profondes:	☐	☒																																										
Peinture en bon état:	☒	☐																																										
Cloques,écaillage non corrodé	☐	☒																																										
Cloques, écaillage corrodé	☐	☒																																										
Corrosion superficielle localisée	☐	☒																																										
Corrosion superficielle généralisée	☐	☒																																										

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION	
<u>Intérieur</u> oui non		ok			
Sans résidus:	☒ ☐				
Nature des résidus					
Propres:	☐ ☐	à nettoyer	☐		
Secs:	☐ ☐	à sécher	☐		
Revêtement					
Sans revêtement:	☒ ☐			date:	
<u>Paroi</u> oui non		grenail.	U.S.	grenail.	U.S.
Oxydation	☐ ☒				
- superficielle uniforme (1):	☐ ☒	☐		☐	
- pulvérulente généralisée (6):	☐ ☒	☐	☐	☐	☐
Petites piqûres réparties (2):	☐ ☒	☐	☐	☐	☐
Piqûres généralisées:	☐ ☒	☐	☐	☐	☐
Piqûres en ligne (3):	☐ ☒	☐	☐	☐	☐
Piqûres en bande (3+):	☐ ☒	☐	☐	☐	☐
Localisation:					
Chancres:	☐ ☒	☐	☐	gren.	prof.
Localisation:				☐	☐
Corrosion feuilletante localisée (4):	☐ ☒	☐		☐	☐
Localisation:					
Corrosion feuilletante généralisée (5):	☐ ☒	☐	REJET		
Corrosion pulvérulante (6):	☐ ☒	☐	REJET		
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☒ Refusée: ☐ non conf ☐ à requalifier					
parfait état. PEINTURE REFAITE en 2025					
Bouteille rebutée par:		Date:		Motif:	
Rendue inutilisable par:		Date:			
Bouteille envoyée en épreuve le:					
Retour le:		Acceptée:	☐	Refusée:	☐

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	JM BOISSEAU	Date:	27-juin-26	Visite périodique:	X
N° de TIV:	A-03-067080			Visite avant épreuve:	
Signature:				Assistant TIV	

IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C	N° Registre:	56	N° CASC:	56
Constructeur:	ROTH	Marque:	Vieux Plongeur	N° bouteille:	77969
Capacité (litres):	10 court	PS (bars):	232	PT (bars)	348
Date de 1ère épreuve:	01/12/05	Date dernière épreuve:	02/11/21	Ré Épreuve avant le:	02/11/27
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	2 sorties
Visite précédente:	28/06/25	N° robinet	969		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☐	25 X 200 ISO:	☒	3/4 GAZ:	☐

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION
<u>ROBINETTERIE</u> oui non La réserve fonctionne bien: ☐ Le robinet se démonte aisément: ☒ Dépôt de rouille sur les filets: ☐ Dépôt de rouille sur le fond: ☐ Filets en bon état: ☒ ok hs <i>Bague lisse ne passe pas:</i> ☒ <i>Bague fileté ne passe pas:</i> ☒	ok à réparer ☐ à nettoyer ☐ à nettoyer ☐ à nettoyer ☒ robinetterie à changer ☐ ☐ REJET ☐ REJET	☐ ☐ ☐ ☐ cmt : robinet à démonter
<u>BOUTEILLE</u> <u>Filetage</u> oui non Filetage col en bon état: ☒ Filetage col légèrement oxydé: ☒ Filets actifs détériorés: ☐ ok hs <i>Tampon lisse n'entre pas:</i> ☒ <i>Tampon fileté n'entre pas:</i> ☒ <u>Extérieur</u> oui non Atteintes profondes: ☐ Peinture en bon état: ☒ Cloques,écaillage non corrodé: ☐ Cloques, écaillage corrodé: ☐ Corrosion superficielle localisée: ☐ Corrosion superficielle généralisée: ☐ ok ☐ REJET 6Hcoef 0 fileté rentre retouches ☐ nettoyage ☐ nettoyage ☐ sablage ☐ traitement de surface + peinture ☐	ok à nettoyer ☐ ☐ REJET ☐ REJET	☐ ☐ ☐ ☐ date:

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

CONSTAT		DÉCISION	RÉALISATION
<u>Intérieur</u> oui non		ok	
Sans résidus:	☒ ☐		
Nature des résidus			
Propres:	☐ ☐	à nettoyer ☐	☐
Secs:	☐ ☐	à sécher ☐	☐
Revêtement			
Sans revêtement:	☒ ☐		date:
<u>Paroi</u>	oui non	grenail. U.S.	grenail. U.S.
Oxydation	☐ ☒		
- superficielle uniforme (1):	☐ ☐	☐	☐
- pulvérulente généralisée (6):	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐
Petites piqûres réparties (2):	☐ ☒	☐ ☐	☐ ☐
Piqûres généralisées:	☐ ☒	☐ ☐	☐ ☐
Piqûres en ligne (3):	☐ ☒	☐ ☐	☐ ☐
Piqûres en bande (3+):	☐ ☒	☐ ☐	☐ ☐
Localisation:			
Chancres:	☐ ☒	☐ ☐	gren. prof. surf. ☐ ☐ ☐
Localisation:			
Corrosion feuilletante localisée (4):	☐ ☒	☐	☐ ☐ ☐
Localisation:			
Corrosion feuilletante généralisée (5):	☐ ☒	☐ REJET	
Corrosion pulvérulante (6):	☐ ☒	☐ REJET	
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☒ Refusée: ☐ non conf ☐ à requalifier Nickel			
Bouteille rebutée par: Rendue inutilisable par: Bouteille envoyée en épreuve le: Retour le: Date: Date: Acceptée: ☐ Refusée: ☐ Motif:			

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	A. BEMELMANS	Date:	27-juin-26	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	A-03-064620			Visite avant épreuve:	
Signature:				Assistant TIV	

IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C	N° Registre:	57	N° CASC:	57
Constructeur:	ROTH	Marque:	Vieux Plongeur	N° bouteille:	77953
Capacité (litres):	10 court	PS (bars):	232	PT (bars)	348
Date de 1ère épreuve:	01/12/05	Date dernière épreuve:	02/11/21	Ré Épreuve avant le:	02/11/27
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	2 sorties
Visite précédente:	28/06/25	N° robinet	953		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☐	25 X 200 ISO:	☒		
		3/4 GAZ:	☐		

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION
<u>ROBINETTERIE</u> oui non La réserve fonctionne bien: ☐ ☐ Le robinet se démonte aisément: ☒ ☐ Dépôt de rouille sur les filets: ☐ ☒ Dépôt de rouille sur le fond: ☐ ☒ Filets en bon état: ☒ ☐ ok hs Bague lisse ne passe pas: ☒ ☐ Bague fileté ne passe pas: ☒ ☐	ok à réparer ☐ à nettoyer ☐ à nettoyer ☐ robinetterie à changer ☐ ☐ REJET ☐ REJET	cmt :
<u>BOUTEILLE</u> <u>Filetage</u> oui non Filetage col en bon état: ☒ ☐ Filetage col légèrement oxydé: ☐ ☒ Filets actifs détériorés: ☐ ☒ ok hs Tampon lisse n'entre pas: ☒ ☐ Tampon fileté n'entre pas: ☒ ☐ <u>Extérieur</u> oui non Atteintes profondes: ☐ ☒ Peinture en bon état: ☒ ☐ Cloques,écaillage non corrodé ☒ ☐ Cloques, écaillage corrodé ☐ ☒ Corrosion superficielle localisée ☐ ☒ Corrosion superficielle généralisée ☐ ☒	ok à nettoyer ☐ ☐ REJET filtré entre 1 tour ok ☐ REJET retouches ☐ nettoyage ☐ nettoyage ☐ sablage ☐ traitement de surface + peinture ☐	ok date:

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION		
<u>Intérieur</u> oui non		ok				
Sans résidus:	☒ ☐					
Nature des résidus						
Propres:	☐ ☐	à nettoyer	☐	☐		
Secs:	☐ ☐	à sécher	☐	☐		
Revêtement						
Sans revêtement:	☒ ☐			date:		
<u>Paroi</u> oui non		grenail.	U.S.	grenail.	U.S.	
Oxydation	☐ ☒					
- superficielle uniforme (1):	☐ ☒	☐		☐		
- pulvérulente généralisée (6):	☐ ☒	☐	☐	☐	☐	
Petites piqûres réparties (2):	☐ ☒	☐	☒	☐	☒	
Piqûres généralisées:	☐ ☒	☐	☐	☐	☐	
Piqûres en ligne (3):	☐ ☒	☐	☐	☐	☐	
Piqûres en bande (3+):	☐ ☒	☐	☐	☐	☐	
Localisation:						
Chancres:	☐ ☒	☐	☐	gren.	prof.	surf.
Localisation:				☐	☐	☐
Corrosion feuilletante localisée (4):	☐ ☒	☐		☐	☐	☐
Localisation:						
Corrosion feuilletante généralisée (5):	☐ ☒	☐	REJET			
Corrosion pulvérulante (6):	☐ ☒	☐	REJET			
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☒ Refusée: ☐ non conf ☐ à requalifier						
Bouteille rebutée par: Rendue inutilisable par: Bouteille envoyée en épreuve le: Retour le: Date: Date: Acceptée: ☐ Refusée: ☐ Motif:						

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	JM BOISSEAU	Date:	27-juin-26	Visite périodique:	X
N° de TIV:	A-03-067080			Visite avant épreuve:	
Signature:				Assistant TIV	

IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C	N° Registre:	58	N° CASC:	58
Constructeur:	ROTH	Marque:	ieux Plongeu	N° bouteille:	77946
Capacité (litres):	10 court	PS (bars):	232	PT (bars)	348
Date de 1ère épreuve:	01/12/05	Date dernière épreuve:	02/11/21	Ré Épreuve avant le:	02/11/27
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	2 sorties
Visite précédente:	28/06/25	N° robinet	946		
Type de filtrage:	25 X 2 SI:	25 X 200 ISO:	X	3/4 GAZ:	

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION																																													
ROBINETTERIE <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>La réserve fonctionne bien:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Le robinet se démonte aisément:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Dépôt de rouille sur les filets:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Dépôt de rouille sur le fond:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Filets en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ok</td> <td style="text-align: center;">hs</td> </tr> <tr> <td>Bague lisse ne passe pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Bague fileté ne passe pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </table>		oui	non	La réserve fonctionne bien:	X		Le robinet se démonte aisément:	X		Dépôt de rouille sur les filets:		X	Dépôt de rouille sur le fond:	X	X	Filets en bon état:	X	X		ok	hs	Bague lisse ne passe pas:	X		Bague fileté ne passe pas:	X		ok à réparer à nettoyer à nettoyer robinetterie à changer REJET REJET	cmt :																		
	oui	non																																													
La réserve fonctionne bien:	X																																														
Le robinet se démonte aisément:	X																																														
Dépôt de rouille sur les filets:		X																																													
Dépôt de rouille sur le fond:	X	X																																													
Filets en bon état:	X	X																																													
	ok	hs																																													
Bague lisse ne passe pas:	X																																														
Bague fileté ne passe pas:	X																																														
BOUTEILLE <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>Filetage</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Filetage col en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Filetage col légèrement oxydé:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Filets actifs détériorés:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ok</td> <td style="text-align: center;">hs</td> </tr> <tr> <td>Tampon lisse n'entre pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Tampon fileté n'entre pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Extérieur</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Atteintes profondes:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Peinture en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Cloques,écaillage non corrodé</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Cloques, écaillage corrodé</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Corrosion superficielle localisée</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Corrosion superficielle généralisée</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> </table>		oui	non	Filetage			Filetage col en bon état:	X		Filetage col légèrement oxydé:	X		Filets actifs détériorés:		X		ok	hs	Tampon lisse n'entre pas:	X		Tampon fileté n'entre pas:	X		Extérieur			Atteintes profondes:		X	Peinture en bon état:	X		Cloques,écaillage non corrodé		X	Cloques, écaillage corrodé		X	Corrosion superficielle localisée		X	Corrosion superficielle généralisée		X	ok à nettoyer REJET 6H coef 0 rentre partiellement ok REJET retouches nettoyage nettoyage sablage traitement de surface + peinture	date:
	oui	non																																													
Filetage																																															
Filetage col en bon état:	X																																														
Filetage col légèrement oxydé:	X																																														
Filets actifs détériorés:		X																																													
	ok	hs																																													
Tampon lisse n'entre pas:	X																																														
Tampon fileté n'entre pas:	X																																														
Extérieur																																															
Atteintes profondes:		X																																													
Peinture en bon état:	X																																														
Cloques,écaillage non corrodé		X																																													
Cloques, écaillage corrodé		X																																													
Corrosion superficielle localisée		X																																													
Corrosion superficielle généralisée		X																																													

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

CONSTAT		DÉCISION	RÉALISATION
<u>Intérieur</u> oui non		ok	
Sans résidus:	☒ ☐		
Nature des résidus			
Propres:	☐ ☐	à nettoyer ☐	☐
Secs:	☐ ☐	à sécher ☐	☐
Revêtement			
Sans revêtement:	☒ ☐		date:
<u>Paroi</u> oui non		grenail. U.S.	grenail. U.S.
Oxydation	☐ ☒		
- superficielle uniforme (1):	☐ ☐	☐	☐
- pulvérulente généralisée (6):	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐
Petites piqûres réparties (2):	☐ ☒	☐ ☐	☐ ☐
Piqûres généralisées:	☐ ☒	☐ ☐	☐ ☐
Piqûres en ligne (3):	☐ ☒	☐ ☐	☐ ☐
Piqûres en bande (3+):	☐ ☒	☐ ☐	☐ ☐
Localisation:			
Chancres:	☐ ☒	☐ ☐	gren. prof. surf. ☐ ☐ ☐
Localisation:			
Corrosion feuilletante localisée (4):	☐ ☒	☐	☐ ☐ ☐
Localisation:			
Corrosion feuilletante généralisée (5):	☐ ☒	☐ REJET	
Corrosion pulvérulante (6):	☐ ☒	☐ REJET	
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☒ Refusée: ☐ non conf ☐ à requalifier			
Bouteille rebutée par: Rendue inutilisable par: Bouteille envoyée en épreuve le: Retour le: Date: Date: Acceptée: ☐ Refusée: ☐ Motif:			

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	JM BOISSEAU	Date:	27-juin-26	Visite périodique:	X
N° de TIV:	A-03-067080			Visite avant épreuve:	
Signature:				Assistant TIV	

IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C	N° Registre:	59	N° CASC:	59
Constructeur:	ROTH	Marque:	ieux Plongeu	N° bouteille:	77923
Capacité (litres):	10 court	PS (bars):	232	PT (bars)	348
Date de 1ère épreuve:	01/12/05	Date dernière épreuve:	02/11/21	Ré Épreuve avant le:	02/11/27
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	2 sorties
Visite précédente:	28/06/25	N° robinet	923		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☐	25 X 200 ISO:	☒	3/4 GAZ:	☐

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION
<u>ROBINETTERIE</u> oui non La réserve fonctionne bien: ☐ Le robinet se démonte aisément: ☒ Dépôt de rouille sur les filets: ☐ Dépôt de rouille sur le fond: ☐ Filets en bon état: ☒ ok hs <i>Bague lisse ne passe pas:</i> ☒ <i>Bague fileté ne passe pas:</i> ☒	ok à réparer ☐ à nettoyer ☐ à nettoyer ☐ robinetterie à changer ☐ ☐ REJET ☐ REJET	☐ ☐ ☐ ☐ cmt : robinet refait en 2015 par IAP et en 2014
<u>BOUTEILLE</u> oui non Filetage col en bon état: ☒ Filetage col légèrement oxydé: ☒ Filets actifs détériorés: ☐ ok hs <i>Tampon lisse n'entre pas:</i> ☒ <i>Tampon fileté n'entre pas:</i> ☒ <u>Extérieur</u> oui non Atteintes profondes: ☐ Peinture en bon état: ☒ Cloques,écaillage non corrodé: ☐ Cloques, écaillage corrodé: ☐ Corrosion superficielle localisée: ☐ Corrosion superficielle généralisée: ☐ ok ☐ REJET retouches ☐ nettoyage ☐ nettoyage ☐ sablage ☐ traitement de surface + peinture ☐	ok à nettoyer ☐ ☐ REJET 1er tour légèrement détérioré et 6H coef 0 rentre : 2022 pas	☐ ☐ ☐ ☐ date: ☐ ☐ ☐ ☐

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION
<u>Intérieur</u> oui non	ok	
Sans résidus: ☒ ☐		
Nature des résidus		
Propres: ☐ ☐	à nettoyer ☐	☐
Secs: ☐ ☐	à sécher ☐	☐
Revêtement		
Sans revêtement: ☒ ☐		date:
<u>Paroi</u> oui non	grenail. U.S.	grenail. U.S.
Oxydation ☐ ☒		
- superficielle uniforme (1): ☐ ☐	☐	☐
- pulvérulente généralisée (6): ☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐
Petites piqûres réparties (2): ☐ ☒	☐ ☐	☐ ☐
Piqûres généralisées: ☐ ☒	☐ ☐	☐ ☐
Piqûres en ligne (3): ☐ ☒	☐ ☐	☐ ☐
Piqûres en bande (3+): ☐ ☒	☐ ☐	☐ ☐
Localisation:		
Chancres: ☐ ☒	☐ ☐	gren. prof. surf. ☐ ☐ ☐
Localisation:		
Corrosion feuilletante localisée (4): ☐ ☒	☐	☐ ☐ ☐
Localisation:		
Corrosion feuilletante généralisée (5): ☐ ☒	☐ REJET	
Corrosion pulvérulante (6): ☐ ☒	☐ REJET	
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☒ Refusée: ☐ non conf ☐ à requalifier legère galvanisation du col de bloc et des filets		
Bouteille rebutée par:	Date:	Motif:
Rendue inutilisable par:	Date:	
Bouteille envoyée en épreuve le:		
Retour le:	Acceptée: ☐	Refusée: ☐

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	JM DESMONS	Date:	28-juin-25	Visite périodique:	X
N° de TIV:	A-03-066344			Visite avant épreuve:	☐
Signature:				Assistant TIV	

IDENTIFICATION

Propriétaire:	C.A.S.C	N° Registre:	60	N° CASC:	60
Constructeur:	ROTH	Marque:	ieux Plongeu	N° bouteille:	77944
Capacité (litres):	10 court	PS (bars):	232	PT (bars)	348
Date de 1ère épreuve:	01/12/05	Date dernière épreuve:	02/11/21	Ré Épreuve avant le:	02/11/27
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	2 sorties
Visite précédente:	28/06/25	N° robinet	944		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☐	25 X 200 ISO:	☒	3/4 GAZ:	☐

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION
ROBINETTERIE		
oui non La réserve fonctionne bien: ☐ ☐ Le robinet se démonte aisément: ☒ ☐ Dépôt de rouille sur les filets: ☐ ☒ Dépôt de rouille sur le fond: ☐ ☒ Filets en bon état: ☒ ☐ ok hs <i>Bague lisse ne passe pas:</i> ☒ ☐ <i>Bague fileté ne passe pas:</i> ☒ ☐	ok à réparer ☐ à nettoyer ☐ à nettoyer ☐ robinetterie à changer ☐ ☐ REJET ☐ REJET	cmt :
BOUTEILLE		
<u>Filetage</u> oui non Filetage col en bon état: ☒ ☐ Filetage col légèrement oxydé: ☒ ☐ Filets actifs détériorés: ☐ ☒ ok hs <i>Tampon lisse n'entre pas:</i> ☒ ☐ <i>Tampon fileté n'entre pas:</i> ☒ ☐ <u>Extérieur</u> oui non Atteintes profondes: ☐ ☒ Peinture en bon état: ☒ ☐ Cloques,écaillage non corrodé: ☐ ☒ Cloques, écaillage corrodé: ☐ ☒ Corrosion superficielle localisée: ☐ ☒ Corrosion superficielle généralisée: ☐ ☒	ok à nettoyer ☒ ☐ REJET filtré entre 1/2 tour ok ☐ REJET retouches ☐ nettoyage ☐ nettoyage ☐ sablage ☐ traitement de surface + peinture ☐	date:

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION		
<u>Intérieur</u> oui non		ok				
Sans résidus:	☒ ☐					
Nature des résidus						
Propres:	☐ ☐	à nettoyer	☐			
Secs:	☐ ☐	à sécher	☐			
Revêtement						
Sans revêtement:	☒ ☐			date:		
<u>Paroi</u> oui non		grenail. U.S.		grenail. U.S.		
Oxydation	☐ ☒					
- superficielle uniforme (1):	☐ ☐	☐		☐		
- pulvérulente généralisée (6):	☐ ☐	☐	☐	☐	☐	
Petites piqûres réparties (2):	☐ ☒	☐	☐	☐	☐	
Piqûres généralisées:	☐ ☒	☐	☐	☐	☐	
Piqûres en ligne (3):	☐ ☒	☐	☐	☐	☐	
Piqûres en bande (3+):	☐ ☒	☐	☐	☐	☐	
Localisation:						
Chancres:	☐ ☒	☐	☐	gren.	prof.	surf.
Localisation:				☐	☐	☐
Corrosion feuilletante localisée (4):	☐ ☒	☐		☐	☐	☐
Localisation:						
Corrosion feuilletante généralisée (5):	☐ ☒	☐	REJET			
Corrosion pulvérulante (6):	☐ ☒	☐	REJET			
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☒ Refusée: ☐ non conf ☐ à requalifier						
Bouteille rebutée par:				Date:		
Rendue inutilisable par:				Date:		
Bouteille envoyée en épreuve le:						
Retour le:				Acceptée:	☐	
				Refusée:	☐	

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	JM BOISSEAU	Date:	27-juin-26	Visite périodique:	X
N° de TIV:	A-03-067080			Visite avant épreuve:	
Signature:				Assistant TIV	

IDENTIFICATION					
Propriétaire:	C.A.S.C	N° Registre:	61	N° CASC:	61
Constructeur:	ROTH	Marque:	ROTH	N° bouteille:	74911
Capacité (litres):	12 court	PS (bars):	232	PE (bars):	348
Date de 1ère épreuve:	01/12/03	Date dernière épreuve:	22/08/25	Ré Épreuve avant le:	22/08/31
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	1 sortie
Visite précédente:	03/09/25	N° robinet	C03173 / 911 : Aqualung		
Type de filtrage:	25 X 2 SI:	25 X 200 ISO:	X	3/4 GAZ:	

CONSTAT	DÉCISION	RÉALISATION																																										
ROBINETTERIE <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>La réserve fonctionne bien:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Le robinet se démonte aisément:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Dépôt de rouille sur les filets:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Dépôt de rouille sur le fond:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Filets en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ok</td> <td style="text-align: center;">hs</td> </tr> <tr> <td>Bague lisse ne passe pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Bague fileté ne passe pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </table>		oui	non	La réserve fonctionne bien:	X		Le robinet se démonte aisément:	X		Dépôt de rouille sur les filets:		X	Dépôt de rouille sur le fond:		X	Filets en bon état:	X			ok	hs	Bague lisse ne passe pas:	X		Bague fileté ne passe pas:	X		ok à réparer à nettoyer à nettoyer robinetterie à changer REJET REJET	cmt : robinet refait IAP le 22/08/2025															
	oui	non																																										
La réserve fonctionne bien:	X																																											
Le robinet se démonte aisément:	X																																											
Dépôt de rouille sur les filets:		X																																										
Dépôt de rouille sur le fond:		X																																										
Filets en bon état:	X																																											
	ok	hs																																										
Bague lisse ne passe pas:	X																																											
Bague fileté ne passe pas:	X																																											
BOUTEILLE Filetage <table style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>Filetage col en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Filetage col légèrement oxydé:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Filets actifs détériorés:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ok</td> <td style="text-align: center;">hs</td> </tr> <tr> <td>Tampon lisse n'entre pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Tampon fileté n'entre pas:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </table> Extérieur <table style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">oui</td> <td style="text-align: center;">non</td> </tr> <tr> <td>Atteintes profondes:</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Peinture en bon état:</td> <td style="text-align: center;"> X </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Cloques,écaillage non corrodé</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Cloques, écaillage corrodé</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Corrosion superficielle localisée</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> <tr> <td>Corrosion superficielle généralisée</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> X </td> </tr> </table>		oui	non	Filetage col en bon état:	X		Filetage col légèrement oxydé:			Filets actifs détériorés:				ok	hs	Tampon lisse n'entre pas:	X		Tampon fileté n'entre pas:	X			oui	non	Atteintes profondes:		X	Peinture en bon état:	X		Cloques,écaillage non corrodé		X	Cloques, écaillage corrodé		X	Corrosion superficielle localisée		X	Corrosion superficielle généralisée		X	ok à nettoyer REJET tampon SI lisse entre 6H coef 0 rentre partiellement ok REJET retouches nettoyage nettoyage sablage traitement de surface + peinture X	date: 22/08/2025
	oui	non																																										
Filetage col en bon état:	X																																											
Filetage col légèrement oxydé:																																												
Filets actifs détériorés:																																												
	ok	hs																																										
Tampon lisse n'entre pas:	X																																											
Tampon fileté n'entre pas:	X																																											
	oui	non																																										
Atteintes profondes:		X																																										
Peinture en bon état:	X																																											
Cloques,écaillage non corrodé		X																																										
Cloques, écaillage corrodé		X																																										
Corrosion superficielle localisée		X																																										
Corrosion superficielle généralisée		X																																										

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION	
<u>Intérieur</u> oui non		ok			
Sans résidus: ☒ ☐					
Nature des résidus					
Propres: ☐ ☐		à nettoyer ☐		☐	
Secs: ☐ ☐		à sécher ☐		☐	
Revêtement					
Sans revêtement: ☒ ☐				date:	
<u>Paroi</u> oui non		grenail. U.S.		grenail. U.S.	
Oxydation ☐ ☒					
- superficielle uniforme (1): ☐ ☒		☐		☐	
- pulvérulente généralisée (6): ☐ ☒		☐ ☐		☐ ☐	
Petites piqûres réparties (2): ☐ ☒		☐ ☐		☐ ☐	
Piqûres généralisées: ☐ ☒		☐ ☐		☐ ☐	
Piqûres en ligne (3): ☐ ☒		☐ ☐		☐ ☐	
Piqûres en bande (3+): ☐ ☒		☐ ☐		☐ ☐	
Localisation:					
Chancres: ☐ ☒		☐ ☐		gren. prof. surf. ☐ ☐ ☐	
Localisation:					
Corrosion feuilletante localisée (4): ☐ ☒		☐		☐ ☐ ☐	
Localisation:					
Corrosion feuilletante généralisée (5): ☐ ☒		☐ REJET			
Corrosion pulvérulante (6): ☐ ☒		☐ REJET			
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☒ Refusée: ☐ non conf ☐ à requalifier PEINTURE REFAITE 2025					
Bouteille rebutée par: Date: Motif: Rendue inutilisable par: Date: Bouteille envoyée en épreuve le: Retour le: Acceptée: ☐ Refusée: ☐					

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

Visiteur:	A. BEMELMANS	Date:	27-juin-26	Visite périodique:	☒
N° de TIV:	A-03-064620	verif:		Visite avant épreuve:	☐
Signature:		Assistant TIV			

IDENTIFICATION

Propriétaire:	D MAUGER	N° Registre:	P12	N° CASC:	NS
Constructeur:	FABER	Marque:		N° bouteille:	03/0641/016
Capacité (litres):	15 long	PS (bars):	200	PT (bars):	318
Date de 1ère épreuve:	01/03/23	Date dernière épreuve:	22/02/24	Ré Épreuve avant le:	21/02/30
Épaisseur de calcul paroi:		Épaisseur de calcul fond:		robinet	2 sorties
Visite précédente:	28/06/25	N° robinet	: CRESSI double		
Type de filtrage:	25 X 2 SI: ☒	25 X 200 ISO:	☐	3/4 GAZ:	☐

CONSTAT		DÉCISION	RÉALISATION
ROBINETTERIE		ok	
La réserve fonctionne bien:	oui ☐ non ☐	à réparer ☐	☐
Le robinet se démonte aisément:	☒ ☐	à nettoyer ☐	☐
Dépôt de rouille sur les filets:	☐ ☒	à nettoyer ☐	☐
Dépôt de rouille sur le fond:	☐ ☒		
Filets en bon état:	☒ ☐	robinetterie à changer ☐	☐ cmt :
	ok ☒ hs ☐	☐ REJET	
Bague lisse ne passe pas:	☒ ☐	☐ REJET	
Bague fileté ne passe pas:	☒ ☐		
BOUTEILLE		ok	
Filetage	oui ☒ non ☐	à nettoyer ☐	☐
Filetage col en bon état:	☒ ☐	☐ REJET	
Filetage col légèrement oxydé:	☐ ☒		
Filets actifs détériorés:	☐ ☒		
	ok ☒ hs ☐		
Tampon lisse n'entre pas:	☒ ☐		
Tampon fileté n'entre pas:	☒ ☐		
Extérieur	oui ☐ non ☒	ok	
Atteintes profondes:	☐ ☒	☐ REJET	
Peinture en bon état:	☒ ☐		
Cloques,écaillage non corrodé	☐ ☒	retouches ☐	☐
Cloques, écaillage corrodé	☐ ☒	nettoyage ☐	☐
Corrosion superficielle localisée	☐ ☒	nettoyage ☐	☐
Corrosion superficielle généralisée	☐ ☒	sablage ☐	☐
		traitement de surface + peinture ☐	date: ☐

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

CONSTAT		DÉCISION		RÉALISATION	
<u>Intérieur</u> oui non		ok			
Sans résidus: ☐ ☒					
Nature des résidus					
Propres: ☒ ☐		à nettoyer ☐			
Secs: ☒ ☐		à sécher ☐			
Revêtement					
Sans revêtement: ☒ ☐				date:	
<u>Paroi</u> oui non		grenail. U.S.		grenail. U.S.	
Oxydation ☐ ☒					
- superficielle uniforme (1): ☐ ☒		☐		☐	
- pulvérulente généralisée (6): ☐ ☒		☐ ☐		☐ ☐	
Petites piqûres réparties (2): ☐ ☒		☐ ☐		☐ ☐	
Piqûres généralisées: ☐ ☒		☐ ☐		☐ ☐	
Piqûres en ligne (3): ☐ ☒		☐ ☐		☐ ☐	
Piqûres en bande (3+): ☐ ☒		☐ ☐		☐ ☐	
Localisation:					
Chancres: ☐ ☒		☐ ☐		gren. prof. surf.	
Localisation:					
Corrosion feuilletante localisée (4): ☐ ☒		☐		☐ ☐	
Localisation:					
Corrosion feuilletante généralisée (5): ☐ ☒		☐ REJET			
Corrosion pulvérulante (6): ☐ ☒		☐ REJET			
Observations et décision TIV ; Acceptée: ☒ Refusée: ☐ non conf ☐ à requalifier					
Bouteille rebutée par: Rendue inutilisable par: Bouteille envoyée en épreuve le: Retour le: Date: Date: Acceptée: ☐ Refusée: ☐ Motif:					

FICHE D'ÉVALUATION ET DE SUIVI D'UNE BOUTEILLE

: